


ASSEMBLY INSTRUCTION





READ AND SAVE THIS INSTRUCTION FOR FUTURE USE


14
13
12
20
5
6
1
11
8
9
7
2
10
21
4
2
15
16
3
18
17
19
20
1
x2

PART LIST


1 x 2




2 x 2




3 x 1




4 x 1




5 x 1



6 x 1




7 x 1



8 x 1




9 x 1




10 x 1



11 x 1




12 x 1




13 x 1




14 x 1




15 x 2




16 x 2



17 x 2



18 x 2



19 x 2



20 x 2




21 x 1




Hardware LIST

M6.3*40 **A** x64




I x 1




B x19



M6*10 **J** x 4




φ15 **C** x 7




φ12 **S** x12




M6*28 **K** x 2




M4*12 **D** x38




L x 2




E x 4




M x 1



N x 1



M4*16 **F** x 2




O x 2




P x 2




φ6*40 **G** x 2



Q x 4




R x 2




A x 4

01



A x12


02





Circle the lead hole on board 3 in front


A x14


03







A x 4
G x 2
04
A
A
7
A
A
G
G


A x 4
05
A
A
21
A
A
OR
A
A
21
A
A


A x 2
K x 2
06
A
8
A
K
9
K


07

J x 4
D x 4
I x 1
L x 2




08

D x 4
P x 2




09

A x 3




10

A x 8




11

A x 5




12


B x 9



13


C x 6
E x 4
S x 4







14

S x 4
B x 4









15


A x 4
O x 1
F x 1






x2

16



17

Qx 4
Dx12



18

Rx 2

