
























Assembly instruction Q




Assembly instruction Q




① x1 	② x1 	③ x1 
④ x1 	⑤ x1 	⑥ x1 
⑦ x1 	⑧ x1 	⑨ x1 
⑩ x1 	⑪ x3 	⑫ x14 
⑬ x1 	⑭ x1 	⑮ x1 
⑯ x1 	⑰ x1 	⑱ x2 
⑲ x1 	⑳ x1 	㉑ x1 
㉒ x1 	㉓ x1 	㉔ x1 


㉕ x1




㉖ x1




㉗ x1




㉘ x1




㉙ x1




㉚ x1




㉛ x1




㉜ x1




㉝ x1




㉞ x1




㉟ x1




㊱ x1




㊲ x1




㊳ x1




㊴ x1




㊵ x1




㊶ x1




㊷ x1




㊸ x1



㊹ x1




㊾ x1




㊿ x1









(51) x1















(52) x1



⑤③ x2 	⑤④ x1 	⑤⑤ x1 
⑤⑥ x1 	⑤⑦ x2 	⑤⑨ x2 
⑥⓪ x1 	⑥① x1 	


Hardware List

A×12 (1+extra)  M8×60mm	B×16(1+extra)  M6×60mm	C×19(1+extra)  M6×50mm
D×51 (5+extra)  M6×38mm	E×23 (2+extra)  M6×27mm	F×16 (1+extra)  M6×15mm
G×37(3+extra)  M6×10mm	H×4(1+extra)  M6×15mm	I×2 
J×2  M8×40mm	K×2  M5×40mm	L×2 L-1  M4 L-2  M4
M×2  M4×12mm	N×24(2+extra)  M5×37mm	O×35(3+extra)  Ø18*Ø8.5*1.5T
P×4 	Q×2  M3	

1



A×2pcs




M8×60mm

O×2pcs




Ø18*Ø8.5*1.5T



2



Pay attention to the hole position facing this side



F×2pcs



M6×15mm

G×4pcs



M6×10mm

3




C×2pcs



M6×50mm


Tighten the screws 100%



4



C×3pcs



M6×50mm

E×3pcs




M6×27mm


O×3pcs



Ø18*Ø8.5*1.5T




5



6





A×1pc



M8×60mm

O×1pc



Ø18*Ø8.5*1.5T

7



F×2pcs




M6×15mm

G×4pcs



M6×10mm



8




A×1pc



M8×60mm

B×2pcs




M6×60mm


O×3pcs



Ø18*Ø8.5*1.5T




Pay attention to the hole position facing this side




9






A×4pcs



M8×60mm

C×2pcs



M6×50mm


O×6pcs



Ø18*Ø8.5*1.5T

10






A×4pcs



M8×60mm

C×2pcs




M6×50mm

O×6pcs



Ø18*Ø8.5*1.5T

I×2pcs



Ø18*Ø8.5*1.5T


11



G×6pcs



M6×10mm




12



D×4pcs



M6×38mm



13



B×4pcs




M6×60mm

O×4pcs



Ø18*Ø8.5*1.5T




14



D×2pcs



M6×38mm




15



D×6pcs




M6×38mm




16



D×6pcs




M6×38mm



17


100%



M×2pcs




M6×50mm



18

80%



F×4pcs




M6×15mm

H×4pcs



M6×15mm


Pay attention to the hole position facing this side



19



C×6pcs




M6×50mm

F×2pcs



M6×15mm




20



D×3pcs




M6×38mm



21

80%




C×4pcs

M6×50mm

P×4pcs

22

80%




E×4pcs

M6×27mm

Pay attention to the hole position facing this side

23





N×12pcs



M5×37mm


24



D×6pcs



M6×38mm



Make sure the iron sheet is facing up


25



D×6pcs




M6×38mm




26



E×4pcs



M6×27mm




27



E×4pcs




M6×27mm




28



E×4pcs



M6×27mm



29

100%

G×4pcs




M6×10mm

N×4pcs



M5×37mm




30

100%

G×2pcs



M6×10mm




31

100%

D×4pcs



M6×38mm



32

100%

D×4pcs




M6×38mm

G×2pcs



M6×10mm




33



N×8pcs



M5×37mm



34



D×6pcs



M6×38mm


35



D×2pcs



M6×38mm



Pay attention to the hole position facing this side


36




G×2pcs



M6×10mm






37



E×4pcs



M6×27mm




38



F×6pcs



M6×15mm




39



G×4pcs



M6×10mm




40



G×3pcs




M6×10mm



41





D×2pcs



M6×38mm


G×6pcs




M6×10mm

42





B×10pcs



M6×60mm


O×10pcs




Ø18*Ø8.5*1.5T

43





44



J×2pcs



M8×40mm


K×2pcs



M5×40mm

45





Tighten all screws 100%