


Assembly Instructions




HARDWARE LIST




① x 2PCS




② x 2PCS




③ x 1PC




④ x 4PCS



⑤ x 2PCS




⑥ x1 PC



⑦ x 1PC

PARTA LIST




M6*28mm

K x (16+1)PCS



M6*10mm

Q x (8+1)PCS



M6*50mm

L x (12+1)PCS




M4

S x 1PC




M12

W x 1PC



M6

Y x 2PCS




M6

Z x2PCS



M6

J x4PCS




G x1PC




O x(2+1)PCS

STEP 1




③	× 1PC
④	× 2PC
Q	× 4PCS

STEP 2




⑤	× 2PCS
K	× 2PCS

STEP 3




2 × 2PCS
L × 4PCS

STEP 4




6 × 1PC
4 × 2PC
Q × 4PCS

STEP 5




L × 4PCS

STEP 6




K × 2PCS


STEP 7



1 × 2PCS
K × 12PCS


STEP 8






Z × 2PCS
Y × 2PCS
J × 4PCS

STEP 9



⑦ × 1PC
L × 4PCS

STEP 10



G × 1PC
O × 2PCS