



ASSEMBLY INTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE MONTAGE














PRODUCT DETAILS





DÉTAILS DU PRODUIT



PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES

①		Q'ty :	1pc
②		Q'ty :	1pc
③		Q'ty :	2pcs
④		Q'ty :	1pc
⑤		Q'ty :	1pc
⑥		Q'ty :	1pc
⑦		Q'ty :	1pc
⑧		Q'ty :	2pcs
⑨		Q'ty :	2pcs
⑩		Q'ty :	4pcs
⑪		Q'ty :	1pc
⑫		Q'ty :	2pcs
⑬		Q'ty :	2pcs
⑭		Q'ty :	10pcs

HARWAER LIST/LISTE DU MATÉRIEL


A	 Ø4*30mm Wood screws / Vis à bois	20 pcs
B	 Ø4*25mm Wood screws / Vis à bois	9 pcs
C	 Ø4*15mm Wood screws / Vis à bois	8 pcs
D	 Ø1/4*100mm Hex-head bolt /Boulon à tête hexagonale	4 pcs
E	 Ø1/4*70mm Hex-head bolt /Boulon à tête hexagonale	8 pcs
F	 Ø1/4*60mm Hex-head bolt /Boulon à tête hexagonale	4 pcs
G	 Ø1/4*30mm Hex-head bolt /Boulon à tête hexagonale	8 pcs
H	 Ø1/4*13mm Horizontal-hole bolt /Boulon à trou horizontal	16 pcs
I	 Ø1/4*25mm Leveler /Vérin de réglage	4 pcs
J	 Ø1/4*15mm Sleeve nuts /Écrous à manchon	8 pcs
K	 Ø1/4*60mm Hex-head bolt /Boulon à tête hexagonale	4 pcs
N	 Allen key K4 /Clé Allen Q4	1 pc
M	 50 x 28 x 2mm Straight bracket /Support droit	2 pcs
P	 Ø4*25mm Wood screws / Vis à bois	10 pcs
O	 Ø10*30mm Wooden dowel /Cheville en bois	4 pcs



Assembly Tools Required (Not Included)
Outils de montage requis (Non Inclus)


STEP 1
ÉTAPE 1

 1pc	 Ø1/4*13mm =4pcs	 Ø1/4*100mm = 4pcs
--	--	--




STEP 2
ÉTAPE 2

 Ø4*25mm = 9pcs





STEP 3
ÉTAPE 3

(N)  1pc	(J)  Ø1/4*15mm =8pcs	(G)  Ø1/4*30mm = 8pcs
---	--	---



STEP 4
ÉTAPE 4

(N)  1pc	(H)  Ø1/4*13mm =8pcs	(E)  Ø1/4*70mm = 8pcs
(C)  Ø4*15mm = 8pcs	(O)  Ø10*30mm =2pcs	(M)  50 x 28 x 2mm =1pc



STEP 5
ÉTAPE 5

⊙



Ø10*30mm = 2pcs

Ⓝ



1pc

ⓗ




Ø1/4*13mm = 4pcs

ⓕ



Ø1/4*70mm = 4pcs



STEP 6
ÉTAPE 6

Ⓝ



1pc

Ⓛ




Ø1/4*25mm = 4pcs


Ⓚ



Ø1/4*60mm = 4pcs




STEP 7
ÉTAPE 7



(P)
Ø4*25mm = 10pcs

x2

STEP 8
ÉTAPE 8



(A)
Ø4*30mm = 20pcs

