


Assembly Instructions




HARDWARE LIST




① x 1PC




② x 1PC




③ x 1PC




④ x 1PC




⑤ x 2PCS



⑥ x 1PC




⑦ x 1PC



⑧ x 4PCS

PARTA LIST



M6*28mm
K x (16+1)PCS




M6*10mm
Q x (8+1)PCS




M5*45mm
L x (6+1)PCS



M3.5*12mm
O x (2+1)PCS



U2 x 1PC



T x 1PC




M4
S x 1PC



M12
W x 1PC



M6
Y x 2PCS




M6
Z x2PCS




M6
J x4PCS

STEP 1




② × 1PC
⑧ × 2PCS
K × 4PCS

STEP 2




③ × 1PC
④ × 1PC
L × 2PCS

STEP 3




L × 2PCS

STEP 4




① × 1PC
⑧ × 2PCS
K × 4PCS

STEP 5




⑤ × 1PC
⑥ × 1PC
Q × 4PCS

STEP 6




K × 4PCS

STEP 7




⑤ × 1PC
⑦ × 1PC
Q × 4PCS

STEP 8




K × 4PCS

STEP 9



L × 2PCS


STEP 10



Y × 2PCS


Z × 2PCS

For your convenience, you can choose suitable accessories forinstallation according to your needs



J × 4PCS

STEP 11



U2 × 1PC
O × 2PCS

STEP 12

