





Tools required
(not included)




2 people for assembly



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13
14


15


16 x6


17 x4


① x1pc




② x1pc




③ x1pc




④ x1pc




⑤ x1pc




⑥ x1pc




⑦ x1pc




⑧ x1pc



⑨ x1pc



⑩ x1pc



⑪ x1pc



⑫ x1pc




⑬ x2pcs




⑭ x1pc




⑮ x1pc








⑯ x6pcs




⑰ x4pcs




A  M6x30mm 7+1PCS	B  M6x22mm 10+2PCS	C  M6x20mm 4+1PCS	D  M6x12mm 16+2PCS
E  ST5x45mm 8+2PCS	F  M6 4+1PCS	G  M6 5PCS	H  10PCS
I  ST3.5x10mm 20+2PCS	J  2PCS	K  2PCS	L  1PCS
M  ST3x12mm 4+1PCS	 M4 1PCS		

1




2

Dx8	Gx5
	




3

Ax4




4

Ax3




5

Bx2	Ex4
	



6


Cx4	Fx4
	



7

Ex4






8


Bx8







9


Dx4


10


Lx1	Mx4
	







11

Jx2











12


Dx4	Kx2
	





13


Hx6	Ix12
	



16 x6


14

Hx4	Ix8
	



17 x4

15



16

