





Assembly Instructions




PART LIST

①  1PC	②  1PC	③  2PCS
④  4PCS	⑤  4PCS	

HARDWARE LIST

A  M6X22 (4+1) PCS	B  M6X40 (4+1) PCS	J  M6 4PCS
L  6*50 (4+1) PCS	Z  6*30 (4+1) PCS	S  4mm 1PC


STEP 1




x 4

	J x 4PCS
	B x 4PCS


STEP 2



STEP 3




STEP 4





A x 4PCS

STEP 5



	Z x 4PCS
	L x 4PCS

