



Exploded View




Fitting



Ax35(+2)
Ø6x35mm


Bx35(+2)
Ø15x10mm


Cx41(+2)
Ø6x30mm


Dx7(+1)
Ø4x35mm



Ex48(+2)
Ø3.5x12mm



Fx6(+1)
Ø4x50mm



Gx8



Hx8


Ix4



Jx4


Kx16(+1)
Ø3x16mm



Lx2
Ø4x14mm



Mx2
Ø6x30mm

Step 1





Step 2







Step 3





Bx8



Cx4


Step 4





Ax4


Step 5










Step 6







Step 7





Ax10


Step 8






Fx6

Step 9












Step 10






Step 11




Bx10


Step 12





Cx10

Step 13





Ax6

Step 14





Bx6

Step 15






Gx8

Step 16













Step 17










Step 18













Step 19









Step 20







Step 21

