












Assembly Instructions





1
2 R
3 R
4
5 M
5
3 L
2 L
6
8 R
14
10
11
9 R
9 M
25
10
13
13
13
13
13
18
9 L
12
8 L
20
7
22
21 R
23
21 L
20
16
24
15
17
19
15
16







Ax106	Bx106	Cx20	Dx4	Ex4
 15A	 15A	 ϕ8x30	 12A	 12A
Fx4	Gx116	Hx3	Ix36	Jx8
M3x30			 M4x16	 M4x14
Kx1set	Lx4	Mx2	Nx28	Px2sets
	 M4x50			
Qx1	Rx1	Sx28	Tx1set	
				

1




 Bx8	 Ax8

2




 Bx8	 Ax8

3




Bx6	Ax6

4




Cx2	Bx4	Ax4


5




Bx6


Ax6


6



Bx12


Ax12

7




Cx2


8





Cx6


Bx8


9






Nx10


10







Nx10


11




 Cx2	 Bx2	 Ax2


12




 Cx2	 Bx2	 Ax2


13




 Ax14	 Bx14	 Cx6


14



 Ax6	 Bx6


15




 Ax6

 Bx6


16




 Ax2

 Bx2


17



 Ax18


 Bx4

18




 Bx14

19



Fx4


20



Dx4 E+4

		Dx4	Ex4


21



Ix3 Jx3

Ix3	Ix3


22



Kx2 J*4


K2 x 2	Jx4

23





Kx2	Jx4

24





25




 Mx2 Jx12


26



 Nx8

27






Tx1set



Sx4


28






Sx24

29




30




Lx4

31




P(N2)x4	Ix8

32




P(N1)x 4	Ix8


33




34



35




Ix6



Rx1

36



Qx1

