























WQOT314GN



①	x26		1-1 x26	
②	x36			
③	x28			
④	x8			
⑤	x6			
⑥	x6			
⑦	x22			
⑧	x8			
⑨	x5			
⑩	x5			
⑪	x12			
⑫	x2			
⑬	x2			
⑭	x12			
⑮	x1		15-1 x1	
⑯	x4		16-1 x4	
⑰	x4			
⑱	x12			
⑲	x2			
19-1	x2			
⑳	x4			
㉑	x15		21-1 x15	
㉒	x8			

 Ax4	 Cx8	㉓ x1 					
 M1x172	 M2x85	㉔ x1 					
 M3x51	 M4x27	 Dx24	 Ex24	 Px81	 Qx2	 Xx4	Yx3


A box		
⑤	x6	
⑥	x6	
⑦	x22	
⑧	x8	
㉒	x8	

B box		
②	x20	
③	x28	
④	x8	

C box		
②	x16	
⑪	x12	
⑫	x2	
⑬	x2	
⑭	x12	







Qx2




Xx4

D box

⑮	x1		⑮-1	x1	
⑯	x4		⑯-1	x4	
⑰	x4				
⑱	x12				
⑲	x2				
⑲-1	x2				
⑳	x4				





Dx36




Ex18



E box

㉑	x15		㉑-1	x15	

㉓ x1



F box

①	x26		①-1	x26	



Ax4



Cx8



M1x172



M2x85



M3x36



M4x72




Px130





Yx3


G box


㉔ x1






M1x18
M2x1
M3x6
1 x2
1-1 x2
2 x6
3 x4
4 x2
5 x1
6 x1
M1
M3



M1x18
M2x1
M3x6
1 x2
1-1 x2
2 x6
3 x6
4 x2
5 x1
6 x1
M1
M2
M3



M1x18
M2x1
M3x6
1 x2
1-1 x2
2 x6
3 x4
4 x2
5 x1
6 x1
M1
M2
M3
1-1



14 x2
Cx2
Ex6
M2x12
Left
M2
E
C



M1x12
M2x1
1 x2
1-1 x2
7 x4
8 x2
9 x1
10 x1



M1
M2
1
1-1
7
8
9
10



M1x12
M2x1
1 x2
1-1 x2
7 x6
9 x1
10 x1



M1
M2
1
1-1
7
9
10



M1x12
M2x1
1 x2
1-1 x2
7 x4
8 x2
9 x1
10 x1



8
7
1
9
1
7
M2
7
10
M1
1-1
7
1-1
8



1
1-1



14 x2
Cx2
Ex6
M2x12



M2
Back
14
14
E
E
E
C


M1x18
M2x1
M3x6
1 x2
1-1 x2
2 x6
3 x4
4 x2
5 x1
6 x1
M1
M2
M3
1-1



M1x18
M2x1
M3x6
1 x2
1-1 x2
2 x6
3 x6
4 x2
5 x1
6 x1
M1
M2
M3
1-1


M1x18
M2x1
M3x6
1 x2
1-1 x2
2 x6
3 x4
4 x2
5 x1
6 x1



4
2
3
2
1
5
3
2
1
M2
3
2
6
3
2
M1
1-1
4
2
1-1
M3
1
1-1



14 x2
Cx2
Ex6
M2x12
Right
M2
14
14
E
E
E
C


1	x2		1-1	x2
7	x4			
8	x2			
9	x1			
10	x1			





1	x2		1-1	x2
7	x4			
8	x2			
9	x1			
10	x1			





1 x2
1-1 x2
11 x6
12 x1
13 x1



M1x13



11
11
1
12
11
M2
1
11
13
1-1
M1
11
1-1
11
1
1
1-1



1 x2
1-1 x2
11 x6
12 x1
13 x1



M1x13


11
11
1
12
11
M2
1
11
13
1-1
M1
11
1-1
11
1
1
1-1



14
x2
Cx2
M2x12
Dx12


Front
Front
14
14
M2
C


14
x4
Ax4
Dx24
M2x24



14
M2
14
14
14
14
14
C



22
x8
M1x16
Px2


M1
8
22
4
8
22
4
22
4
8
P
4
22
8


15	x1	15-1	x1
16	x4	16-1	x4


M4x3







17	x4	
18	x12	
19	x2	
19-1	x2	
20	x4	






21
x6
21-1
x6
M4x8
M3x6
21
21-1
21
21-1
M3
19
18
21
21-1
19
19
18
18
21
18
18
21-1
18
17
14
20
14



21
x9
21-1
x9
M4x12
M3x9
21
21-1
21
21-1
M3
19
18
21
21-1
19
19
18
21
18
18
21-1
18
x3
Y


M4x4






23 x1
24 x1
Px81


24
23
24