













CP
TDE
SPL
CP
BP
MPL
CP
LSP
DO
DO
RSP
MPF
TDE


PRODUCT PARTS

DO		LSP		RSP	
	2PC(S)		1PC(S)		1PC(S)
BP		TDE		MPF	
	1PC(S)		2PC(S)		1PC(S)
MPL		CP		SPL	
	1PC(S)		3PC(S)		1PC(S)


INCLUDED HARDWARE

ⓐ x 18 	ⓑ x 18 	ⓒ x 4 	ⓓ x 16 Φ4*16 	ⓔ x 4 
ⓕ x 4 	ⓖ x 3 Φ4*25 			


RECOMMENDED TOOLS


SCREWDRIVER 	DRILL 	RUBBER MALLET 	GLUE 

1












2




3


b x 6
100%
I
II
TDE
MPL
TDE
b
TDE
MPL
TDE
b
b
b
b
b


4


CP
CP
CP
TDE
MPL
TDE
LSP


5




6



7





8




















9




10




11






12









13

ⓓ x 4
Φ4*16





14


ⓓ x 4
Φ4*16




15








16


e
e
TDE
e
BP
e
DO
DO
MPL
MPF

17


TDE
SPL
DO
DO
RSP
LSP
MPF
TDE
SPL
DO
DO
MPL
RSP
LSP
MPF