


















DCP
DCP
BP
BD
FCP
FCP
LD
RSP
BD
DD
LD
LD
FCP
LD
LSP
DD
FD
DF
LD
DE
FD
DDF
KB



PRODUCT PARTS

LSP	 1PC(S)	RSP	 1PC(S)	DE	 1PC(S)
FCP	 4PC(S)	DCP	 2PC(S)	BP	 1PC(S)
KB	 1PC(S)	DF	 DB30-2——DB36-2  DB24-2——DB27-2 1PC(S)	DDF	 DB30-2——DB36-2  DB24-2——DB27-2 1PC(S)
LD	 4PC(S)	BD	 2PC(S)	DD	 2PC(S)
FD	 DB30-2——DB36-2  DB24-2——DB27-2 2PC(S)				


INCLUDED HARDWARE


ⓐ x 18 	ⓑ x 18 	ⓓ x 28 Φ4*16 	ⓕ x 4 	ⓖ DB21-2—DB27-2:×12 DB30-2—DB36-2:×16 Φ4*25 
ⓛⓗ x 2 	ⓡⓗ x 2 	ⓛⓙ x 2 	ⓡⓙ x 2 	ⓢⓐ x 24 
ⓢⓑ x 24 				


RECOMMENDED TOOLS


SCREWDRIVER	DRILL	RUBBER MALLET	GLUE
			

1












2








3



DCP
FCP
FCP
FCP
KB
DCP
LSP


4



b x 6





100%


I



II



FCP
DCP
FCP
b
b
DCP
FCP
b
KB
b
LSP
b
b

5




6







7




8




9





10



11










LD x 4

12




13






14





15














16




17





18














19





20







（DB21-2—DB27-2:×12）

21

lj x 2	rj x 2
	







×2

22

d x 12 Φ4*16







×2