











TDE
LP
BP
SPL
SPL
LP
SP
LDO
RDO
TDE
SP


# PRODUCT PARTS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LDO |  | RDO |  | SP |  |
| 1PC(S) | | 1PC(S) | | 2PC(S) | |
| LP |  | TDE |  | SPL |  |
| 2PC(S) | | 2PC(S) | | 2PC(S) | |
| BP |  | | | | |
| 1PC(S) | | | | | |


# INCLUDED HARDWARE


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ⓐ x 26  | ⓑ x 26  | ⓓ x 24 Φ4*16  | ⓔ x 16  | ⓕ x 4  |
| ⓜ x 2  | ⓝ x 2  | ⓟ x 1  | ⓢ x 1  | ⓣ x 4 Φ3*15  |

# RECOMMENDED TOOLS


| SCREWDRIVER | DRILL | RUBBER MALLET | GLUE |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

# 1






# 2




# 3





# 4








# 5





# 6





# 7




# 8




# 9



















# 10




# 11









# 12




# 13








# 14




# 15

| ⓝ x 2 | ⓢ x 1 | ⓒ x 12<br>Φ4*16 | ⓣ x 2<br>Φ3*15 |
|---|---|---|---|






# 16


| ⓜ x 2 | ⓒ x 4<br>Φ4*16 |
|---|---|




# 17











# 18














# 19








# 20



# 21



# 22



## DOOR HINGE ADJUSTMENT

