











Installation & Assembly






A	B	C 3.5*20	D	E 7*50	F	G	H 8*40
							
20PCS	20PCS	68PCS	1PCS	16PCS	6PCS	12PCS	16PCS

1  900*900 1PS	2  900*900 1PS	3  1700*110 2PS	4  750*110 2PS	5  750*60 2PS
6  733*95 2PS	7  733*95 2PS	8  733*120 2PS	9  733*120 2PS	10  900*450 2PS


Hardware installation demonstration

NOTE:Please make sure "A"hardware tightened and can't be pulled out!


I




II




III




①




	C*24
	F*6
	G*12

②



	C*20
	D*1

③




Make sure the arrow on the screw align to the hole on the side.

	A*20
	B*20

put A on board ⑧ ⑨


put B on board ⑥ ⑦

4




	E*16

5





	H*16

⑥



	C*24


7
2
10
1
2
10
10
1



END