






Products Instructions





SC-001







1	x 1
2	x 1
3	x 1
4	x 1
5	x 1
6	x 1
7	x 1
8	x 2

A x 8	B x 4	C x 50	D x 2	E x 4	F x 4
+1 Spare	+1 Spare	+2 Spare			
	 ϕ 8*30	 ϕ 3.5*14			


G x 10	H x 4	J x 10	K x 1
+1 Spare	+1 Spare		
			 ϕ 3*12



STEPT 1




A x 8

B x 4
 ϕ 8*30
E x 4

C x 16
 ϕ 3.5*14
K x 1
 ϕ 3*12


STEPT 2




D x 2	C x 24	F x 4
	 ϕ3.5*14	

STEPT 3









J	x 4	A	x 4

STEPT 4




STEPT 5





H	x 4




STEPT 6









J	x 4
A	x 4







STEPT 7










C	x 16



ϕ3.5*14

STEPT 8



C x 10	G x 10
ϕ3.5*14	