



NO.	QTY.	LINEDRAWING	DESCRIPTION
Ⓐ	1		
Ⓑ	10	 8x40	ϕ 8x40
Ⓒ	4	 3.5x14	ϕ 3.5x14
Ⓓ	10		
Ⓔ	39		ϕ 7x41
Ⓕ	39		ϕ 15x11
Ⓗ	2		ϕ 50
Ⓘ	39		ϕ 20




Hammer and Screwdriver
are not included !!

PARTS LIST




NO.	QTY.
1	1
2	1
3	1
4	1
5	1
6	1
7	1
8	1
9	2
10	1
11	1

1




F	B	E	I
4x	4x	4x	4x

2




I	E	F
2x	2x	2x

3




I	E	F
2x	2x	2x

4




I	E	F
3x	3x	3x

5




E	F	I
2x	2x	2x

6




I		
2x		
E	F	
2x	2x	

7




I		
2x		
E	F	
2x	2x	

8




I		
2x		
E	F	
2x	2x	

9




I	E	F	B
2x	2x	2x	2x

10




C	E	A
4x	18x	1x

11




I	F	B
18x	18x	4x

12



D
10x

13



H 	
2x	