

Assembly Instructions


Sideboard




1
10
10
10
9
9
8
8
3
6
4
6
4
17
16
7
15
18
5
7
16
13
17
5
18
15
3
13
17
16
15
18
14
12
19
19
2
20
11
12
20
19
19


HARDWARE-1

X57



A

X57




B

X77



C


X17



ϕ8x30

D


X68



ϕ3.5x14

E

X14



ϕ3.5x30

F

X14



ϕ3x20

G

H

X1



4㎜

I

X21



M6x15

J

HARDWARE-2


X21



ϕ 6x12

K

X17



L


X14



M


N

X6



O

X3



12"


P

X2




Q



1




I		[x1]
J		[x20]
K		[x20]


2




A		[x32]
D		[x16]







3








X2

A		[x8]
E		[x18]
P		[x3]
		


4




A		[x4]
B		[x12]
C		[x12]




5




B		[x16]
C		[x16]




6




B		[x16]
C		[x16]




7





G		[x12]
M		[x12]




8






E		[x12]
O		[x6]





9




A		[x12]
E		[x12]
P		[x3]
		


10




B		[x12]
C		[x12]
F		[x12]



11




L



[x16]


12




E





[x24]



13







Q

Q



[x2]

