






8
8
5
7
7
1
F
2
9
10
G
7
10
7
6
3
4
F


Parts




① x 1




② x 1




③ x 1




④ x 1




⑤ x 1




⑥ x 1



⑦ x 4



⑧ x 2










⑨ x 1





⑩ x 2

Hardware


 M8x20mm Ⓐx30pc	 M8x30mm Ⓑx12pc	 M8x35mm Ⓒx6pc
 M8 ALLEN KEY Ⓓx1pc	 Ⓕx2pcs	 Ⓖx1pcs
 Ⓗx3pcs	 Ⓘx4pcs	

step 1




C	X4PCS
	
M8X35MM	


step 2




B	X12PCS
M8X30MM	


step 3




A	X6PCS
	
M8X20MM	


step 4




A	X4PCS
	
M8X20MM	


step 5




A	X8PCS
	
M8X20MM	


step 6




C	X2PCS
	
M8X35MM	

step 7



A	X2PCS
	
M8X20MM	

step 8



A	X10PCS
M8X20MM	

step 8

