
















































Assembly instruction F









Assembly instruction F















① x1 	② x1 	③ x1 
④ x1 	⑤ x1 	⑥ x1 
⑦ x1 	⑧ x1 	⑨ x1 
⑩ x1 	⑪ x3 	⑫ x14 
⑬ x1 	⑭ x1 	⑮ x1 
⑯ x1 	⑰ x1 	⑱ x2 
⑲ x1 	⑳ x1 	㉑ x1 
㉒ x1 	㉓ x1 	㉔ x1 

㉕ x1 	㉖ x1 	㉗ x1 
㉘ x1 	㉙ x1 	㉚ x1 
㉛ x1 	㉜ x1 	㉝ x1 
㉞ x1 	㉟ x1 	㊱ x1 
㊲ x1 	㊳ x1 	㊴ x1 
㊵ x1 	㊶ x1 	㊷ x1 
㊸ x1 	㊹ x1 	㊾ x1 
㊿ x1 	(51) x1 	(52) x1 

㊸ x2 	㊹ x1 	㊺ x1 
㊻ x1 	㊼ x2 	㊾ x2 
㊿ x1 	(61) x1 	


Hardware List

A×12 (1+extra)  M8×60mm	B×16(1+extra)  M6×60mm	C×19(1+extra)  M6×50mm
D×51 (5+extra)  M6×38mm	E×23 (2+extra)  M6×27mm	F×16 (1+extra)  M6×15mm
G×37(3+extra)  M6×10mm	H×4(1+extra)  M6×15mm	I×2 
J×2  M8×40mm	K×2  M5×40mm	L×2 L-1  M4 L-2  M4
M×2  M4×12mm	N×24(2+extra)  M5×37mm	O×35(3+extra)  Ø18*Ø8.5*1.5T
P×4 	Q×2  M3	

1



A×2pcs




M8×60mm

O×2pcs




Ø18*Ø8.5*1.5T



2



Pay attention to the hole position facing this side



F×2pcs



M6×15mm

G×4pcs



M6×10mm

3




C×2pcs



M6×50mm


Tighten the screws 100%



4




C×3pcs



M6×50mm

E×3pcs




M6×27mm


O×3pcs



Ø18*Ø8.5*1.5T




5



6





A×1pc



M8×60mm

O×1pc



Ø18*Ø8.5*1.5T

7



F×2pcs




M6×15mm

G×4pcs



M6×10mm



8




A×1pc



M8×60mm

B×2pcs




M6×60mm


O×3pcs



Ø18*Ø8.5*1.5T




Pay attention to the hole position facing this side




9






A×4pcs



M8×60mm

C×2pcs



M6×50mm


O×6pcs



Ø18*Ø8.5*1.5T

10






A×4pcs



M8×60mm

C×2pcs



M6×50mm

O×6pcs



Ø18*Ø8.5*1.5T

I×2pcs



Ø18*Ø8.5*1.5T


11



G×6pcs



M6×10mm




12



D×4pcs



M6×38mm



13

80%

B×4pcs




M6×60mm

O×4pcs



Ø18*Ø8.5*1.5T




14

80%

D×2pcs



M6×38mm




15

80%

D×6pcs

M6×38mm




16

80%


D×6pcs

M6×38mm



17


100%



M×2pcs




M6×50mm



18

80%



F×4pcs




M6×15mm

H×4pcs



M6×15mm


Pay attention to the hole position facing this side



19



C×6pcs




M6×50mm

F×2pcs



M6×15mm




20




D×3pcs




M6×38mm



21



C×4pcs



M6×50mm

P×4pcs




22



E×4pcs




M6×27mm



Pay attention to the hole position facing this side

23





N×12pcs



M5×37mm


24



D×6pcs



M6×38mm




Make sure the iron sheet is facing up

25

80%

D×6pcs

M6×38mm




26

100%

E×4pcs

M6×27mm




27



E×4pcs




M6×27mm




28



E×4pcs



M6×27mm



29



G×4pcs




M6×10mm

N×4pcs



M5×37mm




30



G×2pcs



M6×10mm




31

100%

D×4pcs




M6×38mm



32

100%

D×4pcs




M6×38mm

G×2pcs



M6×10mm




33

100%

N×8pcs




M5×37mm



34

100%

Pay attention to the hole position facing this side




D×6pcs

M6×38mm


35

100%

D×2pcs



M6×38mm



Pay attention to the hole position facing this side


36


100%

G×2pcs



M6×10mm






37



E×4pcs



M6×27mm




38



F×6pcs



M6×15mm




39



G×4pcs



M6×10mm




40



G×3pcs




M6×10mm



41

100%



D×2pcs


M6×38mm

G×6pcs

M6×10mm

42

100%



B×10pcs


M6×60mm

O×10pcs


Ø18*Ø8.5*1.5T

43





44



J×2pcs



M8×40mm


K×2pcs



M5×40mm

45





Tighten all screws 100%