







Tools Recommended

***EN*_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**

***FR*_IMPORTANT:A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.**


***ES*_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**

***PT*_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.**


***DE*_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**

***IT* _ IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**


① x1




② x1




③ x1




④ x1




⑤ x1




⑥ x1




⑦ x1




⑧ x1




⑨ x1




⑩ x2




⑪ x1




⑫ x2




⑬ x1




⑭ x1




⑮ x2




⑯ x1




⑰ x1




⑱ x2



⑲ x2




⑳ x1




HARDWARE

A x20+2(spare)




M3.5*50

B x12+1(spare)




M3.5*45

C x17+1(spare)




M3.5*40

D x16+1(spare)



M3*25

E x02




NOTE

EN_Do not confuse similar screws.
FR_Ne pas confondre des vis similaires.
ES_No confunda tornillos similares.
PT_Não confundir parafusos semelhantes.
DE_Verwechseln Sie ähnliche Schrauben nicht.
IT_Non confondere le viti simili.


01


C x04



M3.5*40


E x01






02


C x04




M3.5*40





03







04










05







06













07










08




09









10









11

C x01




M3.5*40




12

A x02




M3.5*50


C x04




M3.5*40



13





Done

