





Ax1 	Bx2 	Cx1 	Dx1 	Ex2 	Fx1 
Gx18  M6*12	Hx4  M5*8	Ix2 			

1



2





3

