




Ax1 	Bx2 	Cx1 
Dx1 	Ex2 	Fx1 
Gx14  M6*12	Hx4  M5*8	Ix2 

1



2



3

