




Ax2




Bx2




Cx5




Dx6




Ex4




Fx4




Gx4



Hx4




Ix2



Jx1



Kx16
M8x$\frac{50}{1.97}$




Lx28
M8x$\frac{35}{1.38}$




Mx56




Nx48




Ox86




Px2



Qx1



Rx8



Sx1



Tx56




Ux4





Vx1




Wx1













①





x2

②


Mx8





Kx4



M8x50/1.97










③


Tx8







④






⑤







⑥



⑦

Tx8






⑧

Mx8


Kx4


M8x50/1.97




⑨

Tx8







⑩




⑪




12
Mx8
Kx4
M8x50/1.97
Mx4
H
Kx2
Mx4
H
Kx2

13

Tx8




14


Rx8




Nx16








15



x2

16




ab x2


17

Mx10

Lx12


M8x35 1.38





⑱

Tx10



19


Mx10



Lx12




M8x $\frac{35}{1.38}$




20

Tx10





21

Ox86




22






23





Nx8	Px1	Ux2




Nx8	Px1	Ux2

25






26




x4



Nx8




27



Nx2


x4





Nx8




28










29






30





Sx1
Ox1


31
Wx1
Vx1
Vx1
Wx1