







PARTS



1 x1



2 x1



3 x1



4 x1



5 x1



6 x1



7 x1



8 x1



9 x1



10 x1



11 x1



12 x1


13 x1


14 x1



15 x1


16 x1



17 x1

HARDWARE

M6*35


A x2


M6*26



B x12


M6*12


C x14

M5*50



D x6



E x1


F x1



G x4

S4 S3


H x2



6
7
5
17
8
9
12
4
15
3
10
13
2
14
11
16
1

01





 C x 9

02




 C x 2





A x 2


D x 6






C x 2


05




B x 7



C x 1

06




G x 4


07





B x 5


08





F x 1

09



10

