









Installation & Assembly







***EN*_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**


NO.	PARTS	QTY	SPARE
①		x1	
②		x1	
③		x1	
④		x4	
⑤		x6	
⑥		x3	
⑦		x3	
	 Hardware Kit	x1	

NO.	PARTS	QTY	SPARE



1
3
4
4
2
4
4



5
5
7
6
x3


HARDWARE



A x22
Ø4x40mm
+2(spare)
B x36
Ø3.5x12mm
+3(spare)
C x4
Ø6x30mm
E x6
M6x12mm
F x20
Ø15mm
+2(spare)
E-1
E-2
E-3
G x1
M5
H x2
I x2
Ø6x30mm
J x6
Ø4x10mm
L x3
R x3


01



E x6
E-1
② x1
③ x1
J x6
Ø4x10mm



J
E-1
③
J
E-1
J
E-1
②
J
E-1
J
E-1
J
E-1



A x10
Ø4x40mm
C x2
Ø6x30mm
① x1
④ x4
F x10
Ø15mm


①
C
C
④
④
④
④
②
A
F



A x10
Ø4x40mm
C x2
Ø6x30mm
F x10
Ø15mm



A
F
C
1
2
3
4


H x2
H-1
H-2



H-1
H-2
1
2
3
H


05


B x18
Ø3.5x12mm
L x3
R x3
⑦ x3



R
B
B
L
B
B
B
B
⑦
x3

06



B x6
Ø3.5x12mm
⑥ x3



⑥
B
R
⑦
L
B
x3


07



B x6
Ø3.5x12mm
⑤ x3
B
⑤
B
R
⑦
L
x3


08



E x4
M6x12mm
E-2
E-3
G x1
M5
①
②
③
E-2
G
E-3
R
⑦
E-3
E-2
L
R
E-3
E-2
E-3
⑦
L
E-2



B x4
Ø3.5x12mm
⑤ x2
③
②
B
R
5
B
L
B
R
5
L
R
5
OR
R
5
L
B
OR
L
B



A x2
Ø4x40mm
I x2
Ø6x30mm



WALL
I x2
WALL
drilling hole
Ø6x30mm
II x2
WALL
I
III x2


WALL
I
I
1
A
A
3
2


E x2
M6x12mm
E-2
E-3


G x1
M5


WALL
E-2
G
E-3
③
R
E-3
⑦
L
E-2
②


B x2
Ø3.5x12mm
⑤ x1
WALL
R
⑤
OR
B
R
⑤
R
⑤
②
L
L
B
OR
L
B

Done

