

Assemble step:

① A8 I50*80 KD25 Kp55 ——→ ② ③ R2 B1 Kp25 ——→ ④ ML40

ACCESSORIES LIST

SIZE:2100*1660*760

NO	PICTURE	Q' ty
A8		4
B1		4
I50*80		1
KD25		8
ML40		2
R2		2
Kp25		6
Kp55		3