











DCP
DCP
FCP
LDF
RDF
RSP
LSP
DE
DO
DO
KB


# PRODUCT PARTS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DO |  | LSP |  | RSP |  |
| | 2PC(S) | | 1PC(S) | | 1PC(S) |
| DE |  | FCP |  | DCP |  |
| | 1PC(S) | | 1PC(S) | | 2PC(S) |
| KB |  | LDF |  | RDF |  |
| | 1PC(S) | | 1PC(S) | | 1PC(S) |


# INCLUDED HARDWARE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ⓐ x 14  | ⓑ x 14  | ⓒ x 4  | ⓓ x 24 Φ4*16  | ⓕ x 4  |
| ⓚ x 12 Φ4*30  | ⓛ x 4  | | | |


# RECOMMENDED TOOLS


| SCREWDRIVER | DRILL | RUBBER MALLET | GLUE |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

1














2




# 3





# 4



# 5



















# 6




# 7












# 8




# 9





# 10




# 11


l x 4
d x 8
Φ4*16


l
d
d
d
l
d
l
LSP
DE
RSP
l
l
d
DO
DO
LDF
RDF
LSP
RSP
DO
DO
DE

# 12











DO ×2


---


# 13















# 14


d x 4
Φ4*16





RDF
LDF
LSP
RSP
DO
DO
DE



d
d




# 15


f x 4




f


LDF
RDF
f
f
LSP
RSP
DO
DCP
DO
DE
DCP
f
f