
























| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| A1 | 4 | A | 2 | B | 2 | C | 1 | D | 1 | E | 1 |
|  | |  | |  | |  | |  | | | |
| F | 1 | G | 2 | H | 2 | I | 1 | J | 1 | | |
|  | |  | |  | |  | |  | M8x60 | | |
| K | 2 | L | 2 | M | 2 | N | 1 | O | 2 | | |
|  | M8x105 |  | M6x60 |  | M6x80 |  | M6x85 |  | M6x35 | | |
| P | 6 | Q | 2 | R | 2 | S | 2 | T | 1 | | |
|  | M6x63 |  | M8x70 |  | |  | |  | |  | |  | |
| U | 2 | V | 6 | W | 2 | X | 2 | 1 | M6 9 M8 14 | 2 | M6 9 M8 14 | 3 | M6 9 M8 14 | | 1 |



O
C
1
2
3
D



P
A
B
A1
1
2
3



T
1
2
3
E
F



S
E
F
3
2
1
R
3
2
1
Q
G



3
2
1
U
K


H
I
V
3
2
1


X


L
W


N
M


L
M


J