






8
8
5
D
1
2
7
7
9
10
D
7
6
G
3
10
7
4
F


Parts




① x 1




② x 1




③ x 1




④ x 1




⑤ x 1




⑥ x 1



⑦ x 4



⑧ x 2












⑨ x 1





⑩ x 2

Hardware


 M8x20mm Ⓐx20pc	 M8x30mm Ⓑx12pc	 M8x15mm Ⓒx6pc
 Ⓓx2pcs	 Ⓕx1pc	 Ⓖx1pc
 Ⓗx3pcs	 M8 ALLEN KEY Ⓘx2pcs	 M8x40mm Ⓙx6pcs


step 1




J	X3PCS
	
M8X40MM	

step 2




B	X12PCS
	
M8X30MM	


step 3




A	X8PCS
M8X20MM	




step 4




J	X2PCS
	
M8X40MM	


step 5




A	X2PCS	C	X4PCS	J	X1PC
					
M8X20MM		M8X15MM		M8X40MM	


step 6



C	X2PCS
	
M8X15MM	

step 7



A	X10PCS
	
M8X20MM	

step 8

