

# I870101505A1




































Tools required
(not included)




2 people for assembly



①
21
③
19
21
④
②
20
21
20
19
21
⑤
10
⑥
9
10
⑦
11
22
⑧
12
9
9
14
16
18
15
13
17


| | | |
|---|---|---|
| ① x1pc  | ② x1pc  | ③ x1pc  |
| ④ x1pc  | ⑤ x1pc  | ⑥ x1pc  |
| ⑦ x1pc  | ⑧ x1pc  | ⑨ x3pcs  |
| ⑩ x2pcs  | ⑪ x1pc  | ⑫ x1pc  |
| ⑬ x1pc  | ⑭ x1pc  | ⑮ x1pc  |
| ⑯ x1pc  | ⑰ x1pc  | ⑱ x1pc  |
| ⑲ x2pcs  | ⑳ x2pcs  | ㉑ x4pcs  |
| ㉒ x1pc  | ㉓ x2pcs  | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| A<br><br>44+2PCS | B<br><br>44+2PCS | C<br><br>M6x20mm<br>3PCS | D<br><br>M6x8mm<br>28+2PCS |
| E<br><br>1PC | F<br><br>ST3.0x12mm<br>10+2PCS | G<br><br>ϕ6x30mm<br>12+2PCS | H<br><br>ST5x40mm<br>14+2PCS |
| I<br><br>ST3.0x16mm<br>10+2PCS | J<br><br>10+2PCS | K<br><br>1PC | L<br><br>ST3x12mm<br>6+1PCS |
| M<br><br>M6<br>9+2PCS | N<br><br>1PC | O<br><br>ST3.0x14mm<br>4+1PCS | P<br><br>8+2PCS |
| Q<br><br>2PCS | R<br><br>ST5x40mm<br>2PCS | S<br><br>2PCS | T<br><br>ST3.5x12mm<br>2PCS |
| U<br><br>4+1PCS | V<br><br>3PCS | W<br><br>ϕ20<br>12+2PCS | <br>1PC |
| <br>M4<br>M3<br>1PC | | | |


## 1




| Ax6 | Bx6 |
| --- | --- |
|  |  |





## 2





3

| Hx6 |
| --- |
|  |





4



| Ex1 | Fx4 |
| --- | --- |
|  |  |











## 5

| Ax12 | Ex1 | Fx3 |
|---|---|---|
|  |  |  |






## 6

| Ax12 | Ex1 | Fx3 |
|---|---|---|
|  |  |  |




## 7

| Nx1 | Ox4 |
| --- | --- |
|  |  |





## 8

| Lx2 | Kx1 |
| --- | --- |
|  |  |




9

Hx4




10


Dx16




## 11

| Cx3 | Dx6 |
|---|---|
|  |  |

| Mx9 |
|---|
|  |





## 12





| Ax4 | Bx4 |
|---|---|
|  |  |

| Gx4 |
|---|
|  |




## 13


| Hx4 | Gx4 |
| --- | --- |
|  |  |





## 14





| Ax4 | Bx4 |
| --- | --- |
|  |  |




## 15





| Bx24 | Gx2 |
|---|---|
|  |  |





## 16



## 17





| Ax6 | Bx6 |
|---|---|
|  |  |

| Gx2 |
|---|
|  |




## 18

| Ux4 |
|---|
|  |



## 19


| Dx6 | Jx10 |
| --- | --- |
|  |  |

| Ix10 |
| --- |
|  |






## 20

| Kx2 |
| --- |
|  |




21









22




## 23

Px8









## 24




25

Nx1












26

Nx1




27


Nx1




28



29

| Qx2 | Rx2 | Sx2 | Tx2 |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

| Wx12 |
|---|
|  |

