


Instruction Manual







A 56PCS	B 56PCS φ15*9	C 10PCS Φ8*40	D 6PCS M5*40	E 6SET DR DL CR CL 300	F 6PCS M3.5*12
G 24PCS M3.5*35	H 48PCS M3.5*14	J 1PCS L=1145mm	K 10PCS	L 6PCS	M 2PCS


1




2





3
A 4PCS
E 3SET
DR
DL
CR
CL
300
H 12PCS
M3.5*14
H
CL
CR
A
4
3


4
A 4PCS
E 3SET
DR
DL
CR
CL
300
H 12PCS
M3.5*14
180°
H
CR
A
5
CL

5



B 8PCS
Φ15*9
4
5
6
6
3
B
B
B
B
B
B

6


C 3PCS
Φ8*40
D 6PCS
M5*40
4
5
3
2
C
C
C
D
D
D
D
D
D

7


B 8PCS
Φ15*9




8

B 10PCS
Φ15*9


C 4PCS
Φ8*40




9




10





11






12








13

B	12PCS	E	3SET	G	12PCS	H	12PCS
ϕ15*9		DR DL CR CL		M3.5*35		M3.5*14	



M 2PCS

