







A	x 12+1
	
Φ6X50mm	

B	x 20+1
	
Φ6X30mm	

C	x 2
	


D	x 1
	
M4	


E	x 8
	
M4	



F	x 2
	

G	x 4
	
Φ4X12mm	


1






B	D
 Φ6X30mm x 6	 M4 x 1


2



3




B




Φ6X30mm x 6

4




A




Φ6X50mm x 6


5




A	
	
Φ6X50mm	x 6


6




B	E	G
		
Φ6X30mm x 4	x 6	Φ4X12mm x 4


7




B	E
 Φ6X30mm x 4	 x 2

8







F	C
x 2	 x 2