





Parts List




① 1pc




② 1pc




③ 2pcs




④ 2pcs




⑤ 1pc




⑥ 1pc




⑦ 1pc




⑧ pc




⑨ 1pc




⑩ 1pc




⑪ 2pcs



⑫ 1pc







⑬ 1pc





1
8
5
3
12
6
7
13
3
2
9
11
4
10
4
11


Hardware List

Note: The+ sign is followed by spare screws

Ⓐ	X32+4	Ⓑ	X4	Ⓒ	X40+4	Ⓓ	X40+4
							
Ø6x30mm							


Ⓔ	X1	Ⓕ	X1	Ⓖ	X1	Ⓗ	X1
							
				M4*22mm			

Ⓘ	X1	Ⓙ	X2	Ⓚ	X1	Ⓛ	X2
							
	Ø3*10			Ø3*12		Ø3*14	


Ⓜ	X4
	

It is divided into four steps of ABC


Module A



Module B





Module C




STEP1

D X4










STEP2

D X2









STEP3

	A X2
	C X2




STEP4


	A X2
	C X2




STEP5

D X4










STEP6

D X2









STEP7

A X2	
C X2	




STEP8

A X2	
C X2	




STEP9

D X4




STEP10

D X14




STEP11

	A X2
	C X2




STEP12

	A X2
	C X2






STEP13


	C X8
	A X4





STEP14

	D X6
	I X1
	L X2













STEP15

	D X4









STEP16

	A X2
	C X2




STEP17


	A X2
	C X2




STEP18

	A X8
	C X6










STEP19

	A X4
	C X6
	K X 1









STEP20

	C X4
	B X4



STEP21


	J X 2
	F X 1
	E X 1
	G X 1




STEP22



M X4



STEP23


2. Then press the buckle and tilt the No. 10 plate so that the buckle slides into the upper groove
press down
10
1. First, insert the lower buckle into the groove