



ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE



PARTS

Check that you've received
all parts listed below.


BOX: 1/2

BOITE: 1/2

LES PIÈCES

vérifiez que vous avez recu toutes les pièces
répertoriées ci-dessous


B X1



Bedside panel

Tableau de bord du lit


E X1



Bed frame rear panel

Panneau arrière du cadre de lit

F X1



Bed frame front panel

Panneau avant du cadre de lit


G X2



Pull out the front and rear panels of the bed frame

Les panneaux avant et arrière du siège de lit

K X1



Pulling bed lower frame front panel

Retirer le panneau avant du cadre inférieur du lit

R X1



Pulling bed lower frame rear panel

Pulling the lower frame rear panel of the bed

PARTS

Check that you've received
all parts listed below.


BOX: 2/2

BOITE: 2/2

LES PIÈCES


vérifiez que vous avez recu toutes les pièces
répertoriées ci-dessous

A X1



Bedhead
Bedhead


C X1



foot of the bed

Le pied du lit


D X1



footboard bedpost


Pied de lit

H X2



Pull out the side rail of the bed frame
Retirez le rail latéral du cadre de lit


JL X1 **JR** X1



Pull-out bed frame side rail

Rail de côté du cadre de lit à rabat


O X1



Bed frame rail

Rail de lit


P X1



Lathe bed rib bar

Lathe bed rib bar


ML X1 **MR** X1



Pull broaching


Pull broaching

IL X1 **IR** X1



Bracket
Le support

Q X10



Connecting angle bracket

Connecteur d'angle

S X4



Lathe wheel

Lathe wheel

T X4



Positioning wheel for lathe

roue de positionnement pour tournier

W X1



Positioning hardware components


positionnement des composants matériels

U X4



Plastic foot lathe







tornier à pied plastique



Hardware
Matériel

KASTEN 1/2
BOÎTE 1/2

HARDWARE LIST
LISTE DU MATÉRIE


No.	OUTLOOK	DESC	QTY
1		Bolts (Boulons) M8*30mm	6
2		Bolts(Boulons) M8x25mm	48
3		Bolts(Boulons) M6x15mm	6
4		Screws (Des vis) M4x15mm	34
5		Screws (Des vis) M5x20mm	8
6		pad(pad)	8
7		Allen key (Clé Allen) 5x80 mm	1
8		Allen key (Clé Allen) 5x100 mm	1
9		Allen key (Clé Allen) 4x80 mm	1
1 0		Bolts (Boulons) M8*40mm	2

Step1 :

ÉTAPE 1

④ x6

⑧ x1




Step2 :

ÉTAPE 2

② x4


⑨ x1



Step3 :


ÉTAPE 3


10		x2
6		x2
7		x1



Step4 :

ÉTAPE 4


1		x6
6		x6
7		x1



Step5 :

ÉTAPE 5


①		x8
②		x4
⑨		x12



Step6 :

ÉTAPE 6

①		x16
⑨		x1




Step7 :

ÉTAPE 7

2 x16

9 x1




Step8 :

ÉTAPE 8

3 x6

5 x8

8 x1




Step9:

ÉTAPE 9

④ x12

⑧ x1




Step10:

ÉTAPE 10

④ x8

⑧ x1




Step11:

ÉTAPE 11


4 x8

8 x1



Step12:

ÉTAPE 12



Step13:

ÉTAPE 13

