











CP
TDE
BP
SPL
CP
SP
SPL
DO
TDE
DO
SP


PRODUCT PARTS

DO		SP		BP	
	2PC(S)		2PC(S)		1PC(S)
TDE		SPL		CP	
	2PC(S)		2PC(S)		2PC(S)


INCLUDED HARDWARE


ⓐ x 12 	ⓑ x 12 	ⓒ x 4 	ⓓ x 16 Φ4*16 	ⓔ x 8 
ⓕ x 4 				


RECOMMENDED TOOLS

SCREWDRIVER 	DRILL 	RUBBER MALLET 	GLUE 


1









2




3














4




5




6




7














8



9





10


















11




12









DO ×2





13


d x 4
Φ4*16





TDE
d
SP
DO
BP
SP
d
TDE



d
d





14


d x 4
Φ4*16





TDE
d
BP
SP
DO
SP
DO
d
TDE



d
d




15












16







17

