



Ax1	Bx1	Cx1	Dx1	Ex2	Fx1	Gx16	Hx16	Ix4	Jx2	Kx2	Lx2	Mx4 (L.*2,R.*2)
						 M6*12	 M5*8					


Nx2 (L.*1,R.*1)	Ox1
	



1



2



3

