


Ax1 	Bx1 	Cx1 M8x$\frac{52}{20.5}$	Dx1  M8
Ex1  M8	Fx1  M8	Gx1 M6x$\frac{15}{0.6}$	 mm / inch x1

1



2

