VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

COLD SPARK MACHINE CONSUMABLES

MODEL: LCX-HC

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: LCX-HC



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

Save This Manual

WARNING

DANGER! Highly flammable metallic powder. Keep away from open flame, high-temperature sources, impact and friction.
This product is exclusive consumable for cold-spark machine only. Do not apply to other equipment. Never ignite manually.
For adult-only operation. Keep out of reach of children.
Dust inhalation is hazardous. Avoid direct contact with skin and eyes.

PRECAUTIONS

Pre-Operation Warnings
1. This titanium composite powder shall only be used with designated cold-spark machine models. Mixing with powders of other brands or compositions is prohibited, otherwise deflagration and machine burst-out hazards may occur.
2. Do not modify the equipment. Fill powder strictly in accordance with the rated filling capacity specified in the equipment manual; over-filling is forbidden.
3. No open flame is allowed on operation site. Smoking is prohibited. Keep the working area free from fire, welding operations and high-temperature heat sources.
4. This powder is prone to static electricity. The machine must be reliably earthed. Prior to powder filling, power off the machine completely and wait for full cooling down of equipment.
5. Wear protective gear during powder filling: dust-proof respirator, safety goggles and protective gloves to prevent dust inhalation, eye irritation and skin contact.
6. Do not operate in confined narrow spaces; ensure adequate site ventilation. Never aim the powder outlet towards persons or combustible materials.
7. Keep personnel away from the jet nozzle while the machine is running; maintain safe clearance distance.

Storage Warnings

1. Store consumables in cool, dry and well-ventilated places, away from heat sources and direct sunlight. Recommended storage temperature: 5-35℃.
2. Keep hermetically sealed for moisture-proof purpose. Moisture-affected powder will alter combustion characteristics and may cause abnormal deflagration. **Moistened consumables are strictly forbidden for machine loading and shall be scrapped directly.**
3. Store separately from oxidants and flammable-explosive substances. Do not store together with alcohol, paint, gunpowder or other hazardous articles.
4. Store in locations inaccessible to children and unauthorized personnel.
5. Use up opened packages as soon as possible. Residual powder shall be resealed tightly; open-air storage is not permitted.

Handling & Prohibited Operations

1. Avoid dropping, heavy impact and package friction during transportation to prevent frictional ignition of powder.
2. Do not pour powder to raise dust clouds. Dust cloud at certain concentration may trigger dust deflagration caused by static electricity.
3. Do not sweep scattered powder with brushes, which will stir up dust. Collect spilled powder with anti-static soft shovels. Compressed-air blowing is forbidden.
4. Do not scrape powder hard with metal shovels to avoid frictional spark generation.

Emergency Instructions

1. **NEVER USE WATER FOR FIRE EXTINGUISHMENT!** Water will aggravate combustion and explosion for burning metallic titanium powder.
2. Fire-fighting measure: Apply Class-D dry-powder fire extinguisher or suffocate fire by covering with dry sand.
3. Skin contact: Rinse thoroughly with plenty of clean water.
4. Eye contact: Continuously flush eyes with clean water and seek medical

assistance.
5. Dust inhalation: Remove victim to well-ventilated area. Seek medical attention if discomfort persists.

Disposal Warnings
1. Moistened, expired or spilled waste titanium composite powder shall not be discarded into general waste bins or drained into sewers.
2. Waste powder shall be disposed via small-batch controlled combustion in open outdoor areas free of combustibles, or handed over to qualified hazardous-waste treatment agencies.
3. Remove residual powder from empty packages prior to disposal.

Compliance & Disclaimer
1. Users shall bear full liabilities for safety accidents caused by non-compliant storage and operation against these warning instructions.
2. Unauthorized disassembly, blending or mixing with other chemicals into this consumable is strictly prohibited.
3. This consumable is intended for commercial stage performance use operated by trained professionals only. Unprotected domestic private use is forbidden.

SPECIFICATION

Model	LCX-HC(2)	LCX-HC(4)	LCX-HC(6)
Mesh size	100-120		
Net content per bag	200g		
Ignition temperature	300℃		
Quantity	2	4	6



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

CONSOMMABLES POUR MACHINES À ÉTINCELLES FROIDES

MODÈLE: LCX-HC

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODÈLE: LCX-HC



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

Conservez ce manuel

AVERTISSEMENT

DANGER ! Poudre métallique hautement inflammable. Tenir à l'écart des flammes nues, -des sources de chaleur, des chocs et des frottements.

Ce produit est exclusivement destiné aux -machines à étincelles froides. Ne pas utiliser sur d'autres équipements. Ne jamais allumer manuellement. aux adultes -. Tenir hors de portée des enfants.

L'inhalation de poussières est dangereuse. Éviter tout contact direct avec la peau et les yeux.

PRÉCAUTIONS

Avertissements avant l' opération

1. Cette poudre composite de titane doit être utilisée exclusivement avec les modèles de machines à étincelage à froid désignés . Tout mélange avec des poudres d'autres marques ou compositions est interdit, sous peine de risque de déflagration et d'éclatement de la machine .
2. Ne modifiez pas l'équipement. Remplissez-le de poudre en respectant scrupuleusement la capacité de remplissage nominale indiquée dans le manuel d'utilisation ; tout surremplissage est interdit.
3. Aucune flamme nue n'est autorisée sur le site d'opération. Il est interdit de fumer. Maintenez la zone de travail exempte de feu, d'opérations de soudage et de sources de chaleur à haute température .
4. Cette poudre est sensible à l'électricité statique. La machine doit être correctement mise à la terre. Avant le remplissage, mettez la machine hors tension et attendez son refroidissement complet.
5. Portez un équipement de protection lors du remplissage de poudre : un masque anti - poussière , des lunettes de sécurité et des gants de protection pour éviter l'inhalation de poussière, l'irritation des yeux et le contact avec la peau.
6. Ne pas utiliser dans des espaces confinés et étroits ; assurer une ventilation adéquate du site. Ne jamais diriger le jet de poudre vers des

personnes ou des matériaux combustibles.
7. Tenir le personnel à l'écart de la buse du jet pendant le fonctionnement de la machine ; maintenir une distance de sécurité.

Avertissements relatifs au stockage

1. Conserver les produits consommables dans un endroit frais, sec et bien ventilé , à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil. Température de stockage recommandée : 5 à 35 °C.
2. Conserver hermétiquement fermé pour le protéger de l'humidité. L'humidité altère les caractéristiques de combustion de la poudre et peut provoquer une déflagration anormale. **Il est strictement interdit d'utiliser des consommables humides dans la machine ; ils doivent être immédiatement mis au rebut.**
3. À conserver séparément des comburants et des substances inflammables ou explosives. Ne pas stocker avec de l'alcool, de la peinture, de la poudre à canon ou d'autres produits dangereux.
4. Conserver dans des endroits inaccessibles aux enfants et au personnel non autorisé.
5. Utiliser les emballages ouverts dès que possible. Refermer hermétiquement les emballages contenant de la poudre restante ; le stockage à l’air libre est interdit.

Opérations de manutention et interdites

1. Évitez les chutes, les chocs violents et les frottements de l'emballage pendant le transport afin de prévenir l'inflammation par friction de la poudre.
2. Ne pas répandre de poudre pour éviter la formation de nuages de poussière. À certaines concentrations, ces nuages peuvent provoquer une déflagration de poussière due à l'électricité statique.
3. Ne balayez pas la poudre dispersée avec des brosses, car cela soulèvera la poussière. Ramassez la poudre répandue avec des pelles souples antistatiques . L'utilisation d'air comprimé est interdite.
4. Ne pas gratter la poudre avec force à l'aide de pelles métalliques afin

d'éviter la formation d'étincelles par friction.

Instructions d'urgence

1. **N’UTILISEZ JAMAIS D’EAU POUR ÉTEINDRE UN INCENDIE !** L’eau aggravera la combustion et l’explosion de la poudre de titane métallique en combustion.
2. Mesures de lutte contre l'incendie : Utiliser un extincteur à poudre sèche de classe D ou étouffer le feu en le recouvrant de sable sec .
3. Contact avec la peau : rincer abondamment à l'eau claire.
4. En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment les yeux à l’eau claire et consulter un médecin.
5. Inhalation de poussières : Transporter la victime dans un endroit bien aéré . Consulter un médecin si la gêne persiste.

Avertissements relatifs à l'élimination

1. Les déchets de poudre composite de titane humidifiés, périmés ou renversés ne doivent pas être jetés dans les poubelles ordinaires ni évacués dans les égouts.
2. Les déchets de poudre doivent être éliminés par combustion contrôlée en petits lots dans des zones extérieures ouvertes exemptes de matières combustibles, ou remis à des organismes qualifiés de traitement des déchets dangereux .
3. Retirer la poudre résiduelle des emballages vides avant de les jeter.

Conformité et clause de non-responsabilité

1. Les utilisateurs sont entièrement responsables des accidents de sécurité causés par un stockage et une utilisation non conformes aux présentes instructions d'avertissement .
2. Tout démontage, mélange ou association non autorisé de ce consommable avec d'autres produits chimiques est strictement interdit.
3. Ce consommable est destiné exclusivement à un usage scénique commercial par des professionnels formés. Toute utilisation privée non protégée est interdite.

SPÉCIFICATION

Modèle	LCX-HC (2)	LCX-HC (4)	LCX-HC (6)
Taille de la maille	100-120		
Contenu net par sac	200 g		
température d' allumage	300 °C		
Quantité	2	4	6



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

VERBRAUCHSMATERIALIEN FÜR KALTFUNKENMASCHINEN

MODELL: LCX-HC

MODELL: LCX-HC



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

Dieses Handbuch aufbewahren

WARNUNG

GEFAHR! Hochentzündliches Metallpulver. Von offenen Flammen, hohen -Temperaturen, Stößen und Reibung fernhalten.
Dieses Produkt ist -ausschließlich als Verbrauchsmaterial für Kaltzündgeräte bestimmt. Nicht für andere Geräte verwenden. Niemals manuell zünden.
für Erwachsene -. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Einatmen von Staub ist gesundheitsschädlich. Direkten Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Warnhinweise vor der Inbetriebnahme
1. Dieses Titan-Verbundpulver darf nur mit den dafür vorgesehenen Kaltfunkenschneidmaschinen verwendet werden . Das Mischen mit Pulvern anderer Marken oder Zusammensetzungen ist verboten, da sonst die Gefahr einer Deponie und eines Maschinenausbruchs besteht .
2. Das Gerät darf nicht verändert werden. Das Pulver darf nur bis zur im Gerätehandbuch angegebenen Nennfüllmenge eingefüllt werden; Überfüllung ist verboten.
3. Offenes Feuer ist auf der Baustelle nicht gestattet. Rauchen ist verboten. Der Arbeitsbereich ist frei von Feuer, Schweißarbeiten und Hochtemperatur - Wärmequellen zu halten.
4. Dieses Pulver neigt zur statischen Aufladung. Die Maschine muss zuverlässig geerdet sein. Vor dem Befüllen mit Pulver die Maschine vollständig ausschalten und vollständig abkühlen lassen.
5. Beim Abfüllen des Pulvers ist Schutzausrüstung zu tragen: staubdichte Atemschutzmaske , Schutzbrille und Schutzhandschuhe, um das Einatmen von Staub, Augenreizungen und Hautkontakt zu vermeiden.
6. Nicht in engen, geschlossenen Räumen betreiben; für ausreichende Belüftung sorgen. Den Pulverauslass niemals auf Personen oder brennbare Materialien richten.

7. Halten Sie Personen von der Strahldüse fern, solange die Maschine in Betrieb ist; achten Sie auf einen sicheren Sicherheitsabstand.

Lagerungshinweise

1. Lagern Sie die Verbrauchsmaterialien an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort, fern von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung. Empfohlene Lagertemperatur: 5–35 ° C.
2. Schutz vor Feuchtigkeit luftdicht verschließen. Feuchtigkeitsbelastetes Pulver verändert die Verbrennungseigenschaften und kann zu einer unkontrollierten Verpuffung führen. **Feuchte Verbrauchsmaterialien dürfen nicht in Maschinen verwendet werden und müssen sofort entsorgt werden.**
3. Getrennt von Oxidationsmitteln und entzündbaren / explosiven Stoffen lagern. Nicht zusammen mit Alkohol, Farbe, Schießpulver oder anderen Gefahrstoffen lagern.
4. An Orten aufbewahren, die für Kinder und unbefugtes Personal unzugänglich sind.
5. Geöffnete Packungen sollten möglichst bald verbraucht werden. Restpulver muss wieder dicht verschlossen werden; Lagerung an der Luft ist nicht zulässig.

Handhabung und verbotene Vorgänge

1. Um eine Reibungsentzündung des Pulvers zu verhindern, vermeiden Sie während des Transports Stöße, starke Erschütterungen und Reibung an der Verpackung.
2. Streuen Sie kein Pulver aus, um Staubwolken aufzuwirbeln. Staubwolken können in bestimmten Konzentrationen durch statische Elektrizität Staubexplosionen auslösen.
3. Verstreutes Pulver nicht mit Bürsten aufkehren, da dies Staub aufwirbelt. Verschüttetes Pulver mit antistatischen, weichen Schaufeln aufnehmen . Das Abblasen mit Druckluft ist verboten.
4. Das Pulver sollte nicht mit Metallschaufeln stark abgeschabt werden, um die Entstehung von Reibungsfunken zu vermeiden.

Notfallanweisungen

1. **Zum Löschen von Bränden darf NIEMALS Wasser verwendet werden!** Wasser verschlimmert die Verbrennung und kann bei brennendem metallischem Titanpulver zu Explosionen führen.
2. Brandbekämpfungsmaßnahmen : Pulverlöscher der Klasse D einsetzen oder Feuer durch Abdecken mit trockenem Sand ersticken.
3. Hautkontakt: Gründlich mit reichlich sauberem Wasser abspülen.
4. Augenkontakt: Augen sofort mit sauberem Wasser spülen und ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
5. Staubinhalation: Betroffene Person an einen gut belüfteten Ort bringen . Bei anhaltenden Beschwerden ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Entsorgungshinweise

1. Feuchtes, abgelaufenes oder verschüttetes Titan-Verbundpulver darf nicht in den Hausmüll geworfen oder in die Kanalisation eingeleitet werden.
2. Das Abfallpulver ist durch kontrollierte Verbrennung kleiner Chargen im Freien auf freiem Gelände ohne brennbare Stoffe zu entsorgen oder an qualifizierte Entsorgungsstellen für gefährliche Abfälle zu übergeben.
3. Entfernen Sie vor der Entsorgung jegliches Restpulver aus den leeren Verpackungen.

Konformität & Haftungsausschluss

1. Der Benutzer trägt die volle Haftung für Sicherheitsunfälle, die durch nicht bestimmungsgemäße Lagerung und Bedienung entgegen diesen Warnhinweisen verursacht werden .
2. Das unbefugte Auseinandernehmen, Mischen oder Vermengen dieses Verbrauchsmaterials mit anderen Chemikalien ist strengstens verboten.
3. Dieses Verbrauchsmaterial ist ausschließlich für den Einsatz bei kommerziellen Bühnenaufführungen durch geschultes Fachpersonal bestimmt. Ungeschützter privater Gebrauch ist untersagt.

SPEZIFIKATION

Modell	LCX-HC (2)	LCX-HC (4)	LCX-HC (6)
Maschengröße	100-120		
Nettoinhalt pro Beutel	200 g		
Zündtemperatur	300 °C		
Menge	2	4	6



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MATERIALI DI CONSUMO PER MACCHINE A SCINTILLA FREDDA

MODELLO: LCX-HC

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELLO: LCX-HC



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

Salva questo manuale

AVVERTIMENTO

PERICOLO! Polvere metallica altamente infiammabile. Tenere lontano da fiamme libere, -fonti di calore elevate, urti e attrito.
Questo prodotto è un materiale di consumo esclusivo per -macchine a scintilla fredda. Non utilizzare su altre apparecchiature. Non accendere mai manualmente.
agli adulti -. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
L'inalazione di polveri è pericolosa. Evitare il contatto diretto con la pelle e gli occhi.

PRECAUZIONI

Avvisi pre - operatori
1. Questa polvere composita di titanio deve essere utilizzata esclusivamente con i modelli di saldatrici a scintilla fredda specificati. È vietato miscelarla con polveri di altre marche o composizioni, altrimenti potrebbero verificarsi deflagrazioni e rischi di esplosione della macchina.
2. Non modificare l'apparecchiatura. Riempire la polvere attenendosi rigorosamente alla capacità di riempimento nominale indicata nel manuale dell'apparecchiatura; è vietato il riempimento eccessivo .
3. Nell'area operativa non sono ammesse fiamme libere. È vietato fumare. Mantenere l'area di lavoro libera da fiamme, operazioni di saldatura e fonti di calore ad alta temperatura .
4. Questa polvere è soggetta all'elettricità statica. La macchina deve essere collegata a terra in modo affidabile. Prima di riempire la macchina con la polvere, spegnerla completamente e attendere che si raffreddi completamente.
5. Durante il riempimento con polvere, indossare dispositivi di protezione individuale: respiratore antipolvere , occhiali di sicurezza e guanti protettivi per prevenire l'inalazione di polvere, l'irritazione degli occhi e il contatto con la pelle.
6. Non utilizzare in spazi ristretti e confinati; assicurarsi di garantire

un'adeguata ventilazione del luogo di lavoro. Non dirigere mai l'erogatore di polvere verso persone o materiali combustibili.
7. Durante il funzionamento della macchina, tenere il personale lontano dall'ugello del getto; mantenere una distanza di sicurezza adeguata.

Avvertenze sulla conservazione
1. Conservare i prodotti di consumo in luoghi freschi, asciutti e ben ventilati , lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta. Temperatura di conservazione consigliata: 5 - 35 °C.
2. Conservare in un contenitore ermeticamente chiuso per proteggerlo dall'umidità. La polvere esposta all'umidità altera le caratteristiche di combustione e può causare una deflagrazione anomala. **I materiali di consumo umidi sono severamente vietati nel caricamento delle macchine e devono essere smaltiti direttamente.**
3. Conservare separatamente da ossidanti e sostanze infiammabili ed esplosive. Non conservare insieme ad alcol, vernici, polvere da sparo o altri articoli pericolosi.
4. Conservare in luoghi inaccessibili ai bambini e al personale non autorizzato.
5. Utilizzare le confezioni aperte il prima possibile. La polvere rimanente deve essere richiusa ermeticamente; è vietato conservarla all'aria aperta .

Manipolazione e operazioni vietate
1. Evitare cadute, forti urti e attrito dell'imballaggio durante il trasporto per prevenire l'accensione per attrito della polvere.
2. Non versare la polvere per sollevare nuvole di polvere. Una nuvola di polvere a una certa concentrazione può innescare una deflagrazione di polvere causata dall'elettricità statica.
3. Non spazzare la polvere sparsa con spazzole, perché solleverebbero ulteriore polvere. Raccogliere la polvere versata con palette morbide antistatiche. È vietato soffiare aria compressa .
4. Non raschiare la polvere con forza utilizzando pale di metallo per evitare la formazione di scintille dovute all'attrito.

Istruzioni di emergenza

1. **NON USARE MAI L'ACQUA PER ESTINRE UN INCENDIO!** L'acqua aggraverebbe la combustione e l'esplosione della polvere di titanio metallico in fiamme.
2. Misure antincendio : utilizzare un estintore a polvere secca di classe D o soffocare il fuoco coprendolo con sabbia asciutta.
3. Contatto con la pelle: sciacquare abbondantemente con acqua pulita.
4. Contatto con gli occhi: sciacquare continuamente gli occhi con acqua pulita e consultare un medico.
5. Inalazione di polvere: allontanare la vittima e portarla in un'area ben ventilata . Consultare un medico se il malessere persiste.

Avvertenze sullo smaltimento

1. Le polveri composite di titanio umide, scadute o versate non devono essere smaltite nei cassonetti dei rifiuti generici né scaricate nelle fognature.
2. I residui di polvere devono essere smaltiti mediante combustione controllata in piccoli lotti in aree esterne aperte e prive di materiali combustibili, oppure consegnati ad agenzie qualificate per il trattamento dei rifiuti pericolosi .
3. Rimuovere i residui di polvere dalle confezioni vuote prima di smaltirle.

Conformità e disclaimer

1. Gli utenti si assumono la piena responsabilità per gli incidenti di sicurezza causati da stoccaggio e utilizzo non conformi alle presenti istruzioni di avvertenza.
2. È severamente vietato smontare, miscelare o combinare questo prodotto di consumo con altre sostanze chimiche senza autorizzazione.
3. Questo prodotto di consumo è destinato esclusivamente all'uso in spettacoli teatrali commerciali, da parte di professionisti qualificati. L'uso domestico privato senza protezione è vietato.

SPECIFICA

Modello	LCX-HC (2)	LCX-HC (4)	LCX-HC (6)
dimensione della maglia	100-120		
Contenuto netto per sacchetto	200 g		
temperatura di accensione	300 ℃		
Quantità	2	4	6



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

CONSUMIBLES PARA MÁQUINAS DE CHISPA FRÍA

MODELO: LCX-HC

MODELO: LCX-HC



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

Guardar este manual

ADVERTENCIA

¡PELIGRO! Polvo metálico altamente inflamable. Mantener alejado de llamas abiertas, -fuentes de alta temperatura, impactos y fricción.
Este producto es un consumible exclusivo para -máquinas de encendido por chispa fría. No lo utilice en otros equipos. Nunca lo encienda manualmente.
para uso de adultos -. Mantener fuera del alcance de los niños.
La inhalación de polvo es peligrosa. Evite el contacto directo con la piel y los ojos.

PRECAUCIONES

Advertencias previas a la operación
1. Este polvo compuesto de titanio solo debe utilizarse con los modelos de máquinas de electroerosión en frío designados . Está prohibido mezclarlo con polvos de otras marcas o composiciones, ya que podría provocar deflagraciones y la rotura de la máquina.
2. No modifique el equipo. Llene el polvo respetando estrictamente la capacidad de llenado indicada en el manual del equipo; está prohibido sobrellenarlo .
3. No se permite el uso de llamas abiertas en el lugar de trabajo. Está prohibido fumar. Mantenga el área de trabajo libre de fuego, soldaduras y fuentes de calor de alta temperatura .
4. Este polvo es propenso a la electricidad estática. La máquina debe estar conectada a tierra de forma segura. Antes de llenarla con el polvo, apague completamente la máquina y espere a que se enfríe por completo.
5. Utilice equipo de protección durante el llenado de polvo: respirador a prueba de polvo , gafas de seguridad y guantes protectores para evitar la inhalación de polvo, la irritación ocular y el contacto con la piel.
6. No opere en espacios estrechos y confinados; asegúrese de que haya una ventilación adecuada en el lugar. Nunca dirija la salida de polvo hacia personas o materiales combustibles.
7. Mantenga al personal alejado de la boquilla del chorro mientras la

máquina esté en funcionamiento; mantenga una distancia de seguridad adecuada.

Advertencias de almacenamiento

1. Guarde los productos consumibles en lugares frescos, secos y bien ventilados , lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Temperatura de almacenamiento recomendada: 5 - 35 °C.
2. Mantener sellado herméticamente para evitar la humedad. La humedad en el polvo alterará las características de combustión y puede provocar una deflagración anormal. **Está estrictamente prohibido cargar en la máquina los consumibles humedecidos; estos deberán desecharse directamente.**
3. Almacenar por separado de oxidantes y sustancias inflamables o explosivas. No almacenar junto con alcohol, pintura, pólvora u otros artículos peligrosos.
4. Almacenar en lugares inaccesibles para niños y personal no autorizado.
5. Utilice los envases abiertos lo antes posible. Vuelva a sellar bien el polvo restante; no se permite el almacenamiento al aire libre .

Manipulación y operaciones prohibidas

1. Evite caídas, impactos fuertes y la fricción del embalaje durante el transporte para prevenir la ignición por fricción del polvo.
2. No vierta polvo para generar nubes de polvo. Una nube de polvo a cierta concentración puede provocar una deflagración causada por la electricidad estática.
3. No barra el polvo disperso con cepillos, ya que lo levantará. Recoja el polvo derramado con palas suaves antiestáticas . Está prohibido soplar aire comprimido .
4. No raspe el polvo con fuerza utilizando palas metálicas para evitar la generación de chispas por fricción.

Instrucciones de emergencia

1. **¡NUNCA USE AGUA PARA EXTINGUIR INCENDIOS!** El agua

agravará la combustión y la explosión del polvo de titanio metálico en llamas.
2. contra incendios : Utilizar un extintor de polvo seco de clase D o sofocar el fuego cubriéndolo con arena seca.
3. En caso de contacto con la piel: Enjuagar bien con abundante agua limpia.
4. Contacto con los ojos: Enjuague los ojos continuamente con agua limpia y busque asistencia médica.
5. Inhalación de polvo: Traslade a la víctima a un área bien ventilada . Busque atención médica si las molestias persisten.

Advertencias sobre la eliminación

1. Los residuos de polvo compuesto de titanio humedecidos, caducados o derramados no deben desecharse en los contenedores de basura generales ni verterse en las alcantarillas.
2. Los residuos en polvo deberán eliminarse mediante combustión controlada en pequeñas cantidades en áreas abiertas al aire libre libres de materiales combustibles, o entregarse a agencias calificadas para el tratamiento de residuos peligrosos .
3. Retire el polvo restante de los envases vacíos antes de desecharlos.

Cumplimiento y exención de responsabilidad

1. Los usuarios serán totalmente responsables de los accidentes de seguridad causados por el almacenamiento y el funcionamiento que no cumplan con estas instrucciones de advertencia.
2. Queda estrictamente prohibido desmontar, mezclar o combinar este producto consumible sin autorización.
3. Este consumible está destinado exclusivamente a espectáculos comerciales realizados por profesionales capacitados. Queda prohibido su uso doméstico privado sin protección.

ESPECIFICACIÓN

Modelo	LCX-HC (2)	LCX-HC (4)	LCX-HC (6)
Tamaño de malla	100-120		
Contenido neto por bolsa	200 g		
Temperatura de ignición	300 ℃		
Cantidad	2	4	6



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO MASZYN Z ZIMNYM ISKRZENIEM

MODEL: LCX-HC

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: LCX-HC



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

Zapisz ten podręcznik

OSTRZEŻENIE

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Wysoce łatwopalny proszek metaliczny. Trzymać z dala od otwartego ognia, -źródeł wysokiej temperatury, uderzeń i tarcia.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do -urządzeń z zimnym iskrzeniem. Nie stosować w innych urządzeniach. Nigdy nie zapalać ręcznie.

dla dorosłych -. Trzymać poza zasięgiem dzieci.

Wdychanie pyłu jest niebezpieczne. Unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą i oczami.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Ostrzeżenia przed operacją

1. Ten proszek kompozytowy tytanowy może być stosowany wyłącznie w przeznaczonych do tego modelach maszyn z zimnym iskrzeniem . Mieszanie z proszkami innych marek lub o innych składach jest zabronione, w przeciwnym razie może wystąpić ryzyko deflagracji i rozerwania maszyny.
2. Nie modyfikuj urządzenia. Uzupełniaj proszek ściśle według nominalnej pojemności podanej w instrukcji obsługi urządzenia; przepełnienie jest zabronione.
3. W miejscu pracy obowiązuje zakaz używania otwartego ognia. Palenie jest zabronione. Utrzymuj miejsce pracy z dala od ognia, prac spawalniczych i źródeł ciepła o wysokiej temperaturze .
4. Ten proszek jest podatny na elektryczność statyczną. Maszyna musi być solidnie uziemiona. Przed napełnianiem proszkiem należy całkowicie wyłączyć maszynę i odczekać, aż sprzęt całkowicie ostygnie.
5. Podczas napełniania proszkiem należy nosić sprzęt ochronny: maskę przeciwpyłową , okulary ochronne i rękawice ochronne, aby zapobiec wdychaniu pyłu, podrażnieniu oczu i kontaktowi ze skórą.
6. Nie używaj w zamkniętych, wąskich przestrzeniach; zapewnij

odpowiednią wentylację. Nigdy nie kieruj wylotu proszku w stronę osób ani materiałów łatwopalnych.
7. Podczas pracy maszyny personel powinien znajdować się z dala od dyszy, zachowując bezpieczną odległość.

Ostrzeżenia dotyczące przechowywania
1. Przechowuj materiały eksploatacyjne w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego. Zalecana temperatura przechowywania: 5–35 ° C.
2. Przechowywać hermetycznie zamknięte, aby zabezpieczyć przed wilgocią. Proszek zawilgocony zmienia charakterystykę spalania i może powodować nieprawidłową deflagrację. **Zawilgocone materiały eksploatacyjne są surowo zabronione do załadunku maszyny i należy je natychmiast zezłomować.**
3. Przechowywać oddzielnie od środków utleniających i substancji łatwopalnych i wybuchowych. Nie przechowywać razem z alkoholem, farbą, prochem strzelniczym ani innymi niebezpiecznymi przedmiotami.
4. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
5. Otwarte opakowania należy zużyć jak najszybciej. Pozostały proszek należy szczelnie zamknąć; przechowywanie na otwartej przestrzeni jest niedozwolone.

Postępowanie i zabronione operacje
1. Podczas transportu należy unikać upuszczania, silnych uderzeń i tarcia opakowania, aby zapobiec zapłonowi prochu na skutek tarcia.
2. Nie wsypywać proszku w celu wzbijania chmur pyłu. Chmura pyłu o określonym stężeniu może wywołać deflagrację pyłu spowodowaną elektrycznością statyczną.
3. Nie zamiatać rozsypanego proszku szczotkami, ponieważ wznieca to kurz. Rozsypany proszek zbierać miękkimi szpachelkami antystatycznymi . Zabrania się przedmuchiwania sprężonym powietrzem .
4. Nie należy zdrapywać proszku mocno metalowymi łopatami, aby

uniknąć powstawania iskier na skutek tarcia.

Instrukcje awaryjne

1. **NIGDY NIE UŻYWAJ WODY DO GASZENIA POŻARU!** Woda zaostrzy spalanie i wybuch w przypadku spalania proszku metalicznego tytanu.
2. w przypadku pożaru : Zastosować gaśnicę proszkową klasy D lub udusić ogień, przysypując go suchym piaskiem.
3. Kontakt ze skórą: Dokładnie spłukać dużą ilością czystej wody.
4. Kontakt z oczami: Przemywać oczy czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza.
5. Wdychanie pyłu: Przenieść poszkodowanego do dobrze wentylowanego pomieszczenia. W przypadku utrzymywania się dolegliwości, zasięgnąć porady lekarza.

Ostrzeżenia dotyczące utylizacji

1. Zwilżonych, przeterminowanych lub rozlanych odpadów proszku kompozytu tytanowego nie należy wyrzucać do ogólnych pojemników na odpady ani odprowadzać do kanalizacji.
2. Odpady w postaci proszku należy utylizować poprzez kontrolowane spalanie w małych partiach na otwartych , wolnych od materiałów palnych obszarach lub przekazywać do kwalifikowanych podmiotów zajmujących się utylizacją odpadów niebezpiecznych .
3. Przed wyrzuceniem należy usunąć resztki proszku z pustych opakowań.

Zgodność i wyłączenie odpowiedzialności

1. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wypadki spowodowane niezgodnym z ostrzeżeniami przechowywaniem i obsługą.
2. Nieautoryzowany demontaż, mieszanie lub dodawanie do tego produktu innych substancji chemicznych jest surowo zabronione.
3. Ten materiał eksploatacyjny jest przeznaczony do użytku komercyjnego na scenie, obsługiwany wyłącznie przez przeszkolonych profesjonalistów. Użytek prywatny w warunkach domowych bez zabezpieczeń jest zabroniony.

SPECYFIKACJA

Model	LCX-HC (2)	LCX-HC (4)	LCX-HC (6)
Rozmiar oczek siatki	100-120		
Zawartość netto za torbę	200g		
Temperatura zapłonu	300 ℃		
Ilość	2	4	6



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

VERBRUIKSARTIKELEN VOOR COLD SPARK-MACHINES

MODEL: LCX-HC

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: LCX-HC



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

Bewaar deze handleiding

WAARSCHUWING

GEVAAR! Licht ontvlambaar metaalpoeder. Verwijderd houden van open vuur, hoge -temperaturen, stoten en wrijving.
Dit product is uitsluitend bestemd voor koudontstekingsmachines -. Niet gebruiken op andere apparatuur. Nooit handmatig ontsteken.
voor gebruik door volwassenen -. Buiten het bereik van kinderen houden. Het inademen van stof is gevaarlijk. Vermijd direct contact met huid en ogen.

VOORZORGSMAATREGELEN

Waarschuwingen vóór gebruik
1. Dit titaniumcomposietpoeder mag alleen worden gebruikt met daarvoor bestemde koudvonkmachines . Mengen met poeders van andere merken of samenstellingen is verboden, omdat dit deflagratie en machine-explosiegevaar kan opleveren.
2. Wijzig de apparatuur niet. Vul het poeder strikt volgens de in de handleiding vermelde maximale vulcapaciteit; overvullen is verboden.
3. Open vuur is niet toegestaan op de werklocatie. Roken is verboden. Houd de werkruimte vrij van vuur, laswerkzaamheden en warmtebronnen met hoge temperaturen .
4. Dit poeder is gevoelig voor statische elektriciteit. De machine moet betrouwbaar geaard zijn. Schakel de machine volledig uit voordat u het poeder vult en wacht tot de apparatuur volledig is afgekoeld.
5. Draag beschermende kleding tijdens het vullen met poeder: een stofwerend masker , een veiligheidsbril en beschermende handschoenen om inademing van stof, oogirritatie en huidcontact te voorkomen.
6. Niet werken in krappe, besloten ruimtes; zorg voor voldoende ventilatie op de werkplek. Richt de poederuitlaat nooit op personen of brandbare materialen.
7. Houd personeel uit de buurt van de spuitmond terwijl de machine draait; bewaar een veilige afstand.

Bewaarwaarschuwingen

1. Bewaar verbruiksartikelen op een koele, droge en goed geventileerde plaats, uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht. Aanbevolen bewaartemperatuur: 5 - 35℃.
2. Bewaar de verpakking hermetisch afgesloten om vocht te voorkomen . Vocht in het poeder kan de verbrandingseigenschappen veranderen en abnormale deflagratie veroorzaken. **Het is ten strengste verboden om bevochtigde verbruiksartikelen in de machine te laden; deze moeten direct worden afgedankt.**
3. Bewaar apart van oxidanten en ontvlambare of explosieve stoffen. Niet bewaren in combinatie met alcohol, verf, buskruit of andere gevaarlijke artikelen.
4. Bewaar het product op een locatie die ontoegankelijk is voor kinderen en onbevoegd personeel.
5. Gebruik geopende verpakkingen zo snel mogelijk op. Resterend poeder moet goed worden afgesloten; opslag in de open lucht is niet toegestaan.

Behandeling en verboden handelingen

1. Vermijd vallen, harde stoten en wrijving van de verpakking tijdens transport om ontsteking van het poeder door wrijving te voorkomen.
2. Strooi geen poeder om stofwolken te creëren. Stofwolken van een bepaalde concentratie kunnen door statische elektriciteit stofontploffingen veroorzaken.
3. Veeg het verspreide poeder niet op met borstels, want dat zal het stof juist opwervelen. Verzamel gemorst poeder met antistatische , zachte scheppen. Het gebruik van perslucht is verboden.
4. Schraap het poeder niet hard met metalen schoppen om wrijvingsvonken te voorkomen.

Noodinstructies

1. **GEBRUIK NOOIT WATER OM BRAND TE BLUSSEN!** Water zal de verbranding en explosie van brandend titaniumpoeder verergeren.

2. Brandbestrijdingsmaatregel : Gebruik een droogpoederbrandblusser van klasse D of doof het vuur door het te bedekken met droog zand.
3. Bij contact met de huid: grondig afspoelen met veel schoon water.
4. Contact met de ogen: Spoel de ogen herhaaldelijk met schoon water en raadpleeg een arts.
5. Stofinhalatie: Breng het slachtoffer naar een goed geventileerde ruimte. Raadpleeg een arts als de klachten aanhouden.

Waarschuwingen met betrekking tot afvalverwerking

1. Bevochtigd, verlopen of gemorst titaniumcomposietpoeder mag niet in de gewone afvalbak worden gegooid of in het riool worden geloosd.
2. Afvalpoeder moet worden afgevoerd door middel van gecontroleerde verbranding in kleine hoeveelheden in openlucht, op een plek vrij van brandbare materialen, of worden overgedragen aan gekwalificeerde bedrijven voor de verwerking van gevaarlijk afval .
3. Verwijder eventueel resterend poeder uit lege verpakkingen voordat u ze weggooit.

Naleving en disclaimer

1. Gebruikers zijn volledig aansprakelijk voor veiligheidsincidenten die worden veroorzaakt door opslag en gebruik in strijd met deze waarschuwingsinstructies.
2. Het is ten strengste verboden dit verbruiksartikel zonder toestemming te demonteren, te mengen of met andere chemicaliën te combineren.
3. Dit verbruiksartikel is uitsluitend bedoeld voor commerciële podiumvoorstellingen, uitgevoerd door getrainde professionals. Onbeschermd privégebruik thuis is verboden.

SPECIFICATIE

Model	LCX-HC (2)	LCX-HC (4)	LCX-HC (6)
Maasgrootte	100-120		

Netto-inhoud per zak	200 g		
Ontstekingstemperatuur	300 ℃		
Hoeveelheid	2	4	6



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

FÖRBRUKNINGSARTIKLAR FÖR KALLGNISTMASKINER

MODELL: LCX-HC

MODELL: LCX-HC



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

Spara denna manual

VARNING

FARA! Mycket brandfarligt metallpulver. Förvaras åtskilt från öppen låga, höga -temperaturkällor, stötar och friktion.
Denna produkt är exklusiv förbrukningsvara -endast för kallgnistmaskiner.
Applicera inte på annan utrustning. Tänd aldrig manuellt.
för vuxna -. Förvaras utom räckhåll för barn.
Inandning av damm är farligt. Undvik direktkontakt med hud och ögon.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Varningar före drift

1. Detta titankompositpulver ska endast användas med avsedda kallgnistmaskiner . Blandning med pulver av andra märken eller kompositioner är förbjuden, annars kan det uppstå deflagrering och risk för att maskinen spricker .
2. Modifiera inte utrustningen. Fyll på pulver strikt i enlighet med den nominella fyllningskapaciteten som anges i utrustningens manual; överfyllning är förbjuden.
3. Öppen låga är inte tillåten på arbetsplatsen. Rökning är förbjuden. Håll arbetsområdet fritt från eld, svetsarbeten och högtemperaturvärmekällor .
4. Detta pulver är känsligt för statisk elektricitet. Maskinen måste vara ordentligt jordad. Innan pulverpåfyllning, stäng av maskinen helt och vänta tills utrustningen har svalnat helt.
5. Använd skyddsutrustning vid pulverpåfyllning: dammtät andningsmask , skyddsglasögon och skyddshandskar för att förhindra inandning av damm, ögonirritation och hudkontakt.
6. Använd inte i trånga utrymmen; se till att platsen är tillräcklig ventilation. Rikta aldrig pulverutloppet mot personer eller brännbara material.
7. Håll personal borta från strålmunstycket medan maskinen är igång; håll ett säkert avstånd.

Förvaringsvarningar

1. Förvara förbrukningsvaror på en sval, torr och välventilerad plats , borta från värmekällor och direkt solljus. Rekommenderad förvaringstemperatur: 5–35 ℃ .
2. Förvaras hermetiskt tillsluten för fuktsäkert ändamål . Fuktpåverkat pulver förändrar förbränningsegenskaperna och kan orsaka onormal deflagration. **Fuktiga förbrukningsartiklar är strängt förbjudna att lasta i maskin och ska skrotas direkt.**
3. Förvaras separat från oxidationsmedel och brandfarliga - explosiva ämnen. Förvara inte tillsammans med alkohol, färg, krut eller andra farliga föremål.
4. Förvara på platser som är oåtkomliga för barn och obehörig personal.
5. Använd öppnade förpackningar så snart som möjligt. Resterande pulver ska förslutas ordentligt; lagring i öppen luft är inte tillåten.

Hantering och förbjudna operationer
1. Undvik att tappa pulvret, stötar och friktion under transport för att förhindra friktionsantändning.
2. Häll inte pulver för att sprida dammoln. Dammoln vid en viss koncentration kan utlösa dammexplosion orsakad av statisk elektricitet.
3. Sopa inte upp utspritt pulver med borstar, det kan röra upp damm. Samla upp utspillt pulver med antistatiska mjuka spadar. Tryckluftsblåsning är förbjuden.
4. Skrapa inte hårt krut med metallskyffla för att undvika friktionsgnistor.

Instruktioner för nödsituationer
1. **ANVÄND ALDRIG VATTEN FÖR BRANDSLÄCKNING!** Vatten förvärrar förbränning och explosion vid brinnande metalliskt titanpulver.
2. Brandbekämpningsåtgärder : Använd pulverbrandsläckare av klass D eller kväv elden genom att täcka med torr sand.
3. Hudkontakt: Skölj noggrant med rikligt med rent vatten.
4. Ögonkontakt: Skölj ögonen kontinuerligt med rent vatten och sök läkarhjälp.
5. Vid inandning av damm: Flytta den skadade till ett välventilerat område .

Sök läkarvård om obehaget kvarstår.

Varningar vid avfallshantering

1. Fuktat, utgånget eller utspillt titankompositpulver får inte kastas i vanliga soptunnor eller dräneras i avloppet.
2. Avfallspulver ska bortskaffas via kontrollerad förbränning i små satser i öppna utomhusområden fria från brännbara ämnen, eller lämnas till kvalificerade myndigheter för behandling av farligt avfall .
3. Avlägsna rester av pulver från tomma förpackningar före kassering.

Efterlevnad och ansvarsfriskrivning

1. Användare bär fullt ansvar för säkerhetsolyckor som orsakas av bristande lagring och användning i strid med dessa varningsinstruktioner.
2. Obehörig demontering, blandning eller inblandning med andra kemikalier i denna förbrukningsvara är strängt förbjuden.
3. Denna förbrukningsartikel är endast avsedd för kommersiell scenanvändning och används av utbildade yrkesmän. Oskyddad privat användning i hemmet är förbjuden.

SPECIFIKATION

Modell	LCX-HC (2)	LCX-HC (4)	LCX-HC (6)
Maskstorlek	100-120		
Nettoinnehåll per påse	200 g		
Tändningstemperatur	300 ℃		
Kvantitet	2	4	6



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL PRO STROJE NA STUDENÉ JISKRY

MODEL: LCX-HC

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: LCX-HC



Toto je původní návod k použití, před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny v manuálu. Společnost VEVOR si vyhrazuje právo na jednoznačný výklad uživatelské příručky. Vzhled produktu se bude lišit v závislosti na produktu, který jste obdrželi. Prosíme, odpusťte nám, že vás nebudeme informovat o případných technologických nebo softwarových aktualizacích našeho produktu.

Varování – Aby se snížilo riziko zranění, musí si uživatel pečlivě přečíst návod k obsluze.

Uložte si tuto příručku

VAROVÁNÍ

NEBEZPEČÍ! Vysoce hořlavý kovový prášek. Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, -zdrojů vysokých teplot, nárazů a tření.
Tento produkt je určen výhradně pro -zařízení na zapalování studenou jiskrou. Nepoužívejte na jiná zařízení. Nikdy nezapalujte ručně.
pro dospělé -. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Vdechování prachu je nebezpečné. Zabraňte přímému kontaktu s kůží a očima.

OPATŘENÍ

Varování před provozem
1. Tento titanový kompozitní prášek smí být používán pouze s určenými modely svařovacích strojů se studenou jiskrou . Míchání s prášky jiných značek nebo složení je zakázáno, jinak může dojít k nebezpečí deflagrace a exploze stroje.
2. Neprovádějte úpravy zařízení. Prášek plňte přesně v souladu s jmenovitou plnicí kapacitou uvedenou v návodu k zařízení; přeplnění je zakázáno.
3. Na pracovišti je zakázáno používat otevřený oheň. Kouření je zakázáno. Udržujte pracovní prostor bez ohně, svařovacích prací a zdrojů tepla s vysokou teplotou .
4. Tento prášek je náchylný k statické elektřině. Stroj musí být spolehlivě uzemněn. Před plněním práškem stroj zcela vypněte a počkejte, až zařízení zcela vychladne.
5. Během plnění práškem používejte ochranné pomůcky: prachotěsný respirátor , ochranné brýle a ochranné rukavice, abyste zabránili vdechnutí prachu, podráždění očí a kontaktu s kůží.
6. Nepracujte v uzavřených úzkých prostorách; zajistěte dostatečné větrání pracoviště. Nikdy nesměřujte výfuk prášku na osoby nebo hořlavé materiály.
7. Za chodu stroje držte osoby v dostatečné vzdálenosti od trysky;

dodržujte bezpečnou vzdálenost.

Varování ohledně skladování

1. Spotřební materiál skladujte na chladném, suchém a dobře větraném místě, mimo dosah zdrojů tepla a přímého slunečního záření. Doporučená skladovací teplota: 5–35 ° C.
2. Uchovávejte hermeticky uzavřené pro ochranu před vlhkostí. Prášek ovlivněný vlhkostí změní vlastnosti hoření a může způsobit abnormální deflagraci. **Navlhčené spotřební materiály je přísně zakázáno plňovat do stroje a musí být přímo sešrotovány.**
3. Skladujte odděleně od oxidačních činidel a hořlavých až výbušných látek. Neskladujte společně s alkoholem, barvami, střelným prachem nebo jinými nebezpečnými předměty.
4. Skladujte na místech nepřístupných dětem a neoprávněným osobám.
5. Otevřené obaly spotřebujte co nejdříve. Zbytkový prášek musí být pevně uzavřen; skladování na vzduchu není povoleno.

Manipulace a zakázané operace

1. Během přepravy se vyvarujte pádu, silných nárazů a tření obalu, aby se zabránilo vznícení prášku třením.
2. Nesypte prášek tak, aby vznikly oblaka prachu. Oblak prachu při určité koncentraci může způsobit deflagraci prachu způsobenou statickou elektřinou.
3. Nezametejte rozsypaný prášek kartáči, mohly by zvířit prach. Rozsypaný prášek seberte antistatickými měkkými lopatkami. Je zakázáno používat stlačený vzduch .
4. Neseškrábejte prášek silně kovovými lopatkami, abyste zabránili vzniku jisker způsobených třením.

Nouzové pokyny

1. **NIKDY NEPOUŽÍVEJTE K HASÍCÍMU PŘÍPADU VODU!** Voda zhorší hoření a výbuch hořícího kovového titanového prášku.
2. pro hašení požáru : Použijte práškový hasicí přístroj třídy D nebo oheň

uduste zasypáním suchým pískem.
3. Kontakt s kůží: Důkladně opláchněte velkým množstvím čisté vody.
4. Zasažení očí: Důkladně vyplachujte oči čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
5. Vdechnutí prachu: Přeneste postiženého do dobře větraného prostoru. Pokud potíže přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

Varování týkající se likvidace
1. Navlhlý, prošlý nebo rozsypaný odpadní titanový kompozitní prášek se nesmí vyhazovat do běžných odpadkových košů ani vypouštět do kanalizace.
2. Odpadní prášek se likviduje malosériovým řízeným spalováním na otevřených venkovních plochách bez hořlavin nebo se předá kvalifikovaným subjektům pro nakládání s nebezpečným odpadem .
3. Před likvidací odstraňte z prázdných obalů zbytky prášku.

Dodržování předpisů a vyloučení odpovědnosti
1. Uživatelé nesou plnou odpovědnost za bezpečnostní nehody způsobené nedodržením těchto varovných pokynů při skladování a provozu.
2. Neoprávněná demontáž, míchání nebo přidávání jiných chemikálií do tohoto spotřebního materiálu je přísně zakázáno.
3. Tento spotřební materiál je určen pouze pro komerční jevištní použití, obsluhovaný vyškolenými profesionály. Nechráněné soukromé použití v domácnostech je zakázáno.

SPECIFIKACE

Model	LCX-HC (2)	LCX-HC (4)	LCX-HC (6)
Velikost ok sítě	100 – 120		
Čistý obsah	200 g		

za tašku			
Teplota zapálení	300 °C		
Množství	2	4	6

