

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


SHIPPING SCALE

MODEL:SH01



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODEL: SH01









This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	<p>This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.</p>
	<p>This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices</p>

NOTICE

- Do not exceed the scale's maximum capacity.
Overloading your scale can permanently damage it!
- Avoid exposure to extreme heat or cold. Scales perform best at normal room temperature. If temperatures have changed dramatically, calibration and adjustment may be necessary.
- Allow your scale to warm up for 30-60 seconds before performing calibration and adjustment (if available)
- Store your scale in a clean, dry location. Dust, dirt, and moisture can accumulate on the weighing sensors and electronics causing inaccuracy or malfunction.
- Avoid using your scale in close proximity to strong radio wave emitting devices such as computers, cash registers, and cordless phones.
- Always weigh on a flat and level surface, free from vibrations and drafts. The corner of a room is usually the most stable.
- Gently apply all items to be weighed. Do not drop items onto the weighing platform.
- Avoid dropping your scale. The warranty does not cover damage due to rough treatment or overload
- Check the batteries first if you are having any trouble with your scale. This simple step can remedy most scale issues.









- Do not disassemble your scale. This product contains no user-serviceable parts.

	<p>Don't expose scale to moisture.</p>
	<p>Don't drop or mistreat the scale.</p>
	<p>Don't overload the scale. This wilpermanently damage it!</p>
	<p>Don't leave weight on the scale when not in use.</p>
	<p>Replace battery when the scale displays “  ”or shows “LO” on the display when powered up.</p>

SPECIFICATIONS

Max capacity	660lbs/300kg
Readability	50g
Weighing Units	kg, lb, lb : oz
Dimensions	1042x573x56mm
Power	3 x AA Batteries or 5v DC


Part list

			 x 4
Scale	Charger	Readout	Adjustment foot X4
			
USB Cable	AA Battery * 3	User Guide	Handle

Battery Installation

The power to the scale is provided by external power supply or internal dry battery.

1. Before using the scale for the first time, check the battery compartment and remove any particularization strips or packaging that may be in place to prevent battery drainage during shipping/storage.
2. If you are replacing the batteries, make sure the positive and negative contacts are properly aligned.



OPERATION

1. Place the scale on a flat, level surface and press the **ON/OFF** key to turn the scale on.
2. Once the start-up process completes and the scale goes to zero you are ready to weigh.
3. Place the quantity to be weighed onto the weighing platform.
4. Wait a couple seconds for the display to stabilize before taking a weight reading.

Changing the Unit of Measure

1. Press the key to change the scales displayed unit of measure.
 2. If the scale is turned off then back on, it will default to the last unit used.
- Units: **kg** (kilogram) **lb**(pound) **lb:oz** (pound:ounce)

Using the Tare Feature

You can use this scale's tare feature to subtract the weight of an empty container or vessel for net weight determination.

NOTE: The weight of the container will subtract from the available capacity.

1. Place the empty container or vessel on the weighing platform.
2. Press the **TARE** key once. The display will then reset to zero. If the container is removed, its weight will be displayed as a negative number.
3. You may now fill the container with the quantity to be weighed. The display will show the net weight of the contents.
4. To return to normal weight display (gross weight), remove any items from the weighing platform and press the **TARE** key again to re-zero the scale.

Auto-off

1. Turn on the scale.
2. Press and hold **TARE** key, then "0", "180", "300" will be displayed repeatedly.
3. Release the **TARE** key when the display shows the standby time you want. (if "0" is selected, the scale will not shut down)
4. The display will show "PASS", then back to normal weight mode.

Hold Function

1. Turn on the scale.
2. Press **HOLD** button to turn on the auto hold function.
3. Put the package on the weighing platform, the reading will be locked on the display even the package is taken away.
4. Press **HOLD** button to unlock.

CALIBRATION

1. Power on, press and hold the **MODE** key to enter the calibration mode until "CAL+Zero code" appears.
2. Press the **MODE** key again, the LCD will show "CAL>>100.00kg" and keep flashing.
3. Load the 100kg weight corresponding to the calibration weight on the platform and press the **MODE** key to confirm, the LCD will show "PASS" then the calibration is passed.

CARE INSTRUCTIONS

Don't put the scale on an uneven surface

Don't expose scale to moisture

Don't drop or mistreat the scale

Don't overload the scale. This will permanently damage it!

Don't leave weight on the scale when not in use.

Manufacturer: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


ÉCHELLE D'EXPÉDITION

MODÈLE : SH01



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODÈLE: SH01









Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

	<p>Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles ; (2) Il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.</p>
	<p>Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.</p>

NOTICE

- Ne pas dépasser la capacité maximale de la balance.
Surcharger votre balance peut l'endommager de façon permanente !
- Évitez toute exposition à des températures extrêmes. La balance fonctionne mieux à température ambiante. En cas de variations importantes de température, un étalonnage et un réglage peuvent être nécessaires.
- Laissez votre balance chauffer pendant 30 à 60 secondes avant d'effectuer l'étalonnage et le réglage (si disponible)
- Rangez votre balance dans un endroit propre et sec. La poussière, la saleté et l'humidité peuvent s'accumuler sur les capteurs et les composants électroniques, entraînant des erreurs de mesure ou des dysfonctionnements.
- Évitez d'utiliser votre balance à proximité d'appareils émettant de fortes ondes radio, tels que des ordinateurs, des caisses enregistreuses et des téléphones sans fil.
- Toujours peser sur une surface plane et horizontale, à l'abri des vibrations et des courants d'air. Un coin de pièce est généralement le plus stable.
- Appliquez délicatement tous les objets à peser. Ne laissez pas tomber d'objets sur la plateforme de pesée.









- Évitez de faire tomber votre balance. La garantie ne couvre pas les dommages dus à un usage brutal ou à une surcharge.
- Vérifiez d'abord les piles si vous rencontrez des problèmes avec votre balance. Cette simple étape peut résoudre la plupart des problèmes.
- Ne démontez pas votre balance. Ce produit ne contient aucun u ser - pièces réparables.

	<p>Ne pas exposer la balance à l'humidité.</p>
	<p>Ne laissez pas tomber et ne maltraitez pas la balance.</p>
	<p>Ne surchargez pas la balance. Cela pourrait l'endommager définitivement !</p>
	<p>Ne laissez pas de poids sur la balance lorsqu'elle n'est pas utilisée.</p>
	<p>Remplacez la pile lorsque la balance affiche «  » ou « LO » sur l'écran lorsqu'elle est sous tension.</p>

SPECIFICATIONS

Capacité maximale	660 lb/300 kg
Lisibilité	50g
Unités de pesée	kg, lb, lb : oz
Dimensions	1042x573x56mm
Pouvoir	3 piles AA ou 5 V CC

Part list


			
Échelle	Chargeur	Lire à haute voix	Pied de réglage X4
			
Câble USB	Pile AA * 3	Guide de l'utilisateur	Poignée

Battery Installation

L'alimentation de la balance est fournie par une alimentation externe alimentation ou batterie sèche interne.

1. Avant d'utiliser la balance pour la première fois, vérifiez le compartiment à piles et retirez toutes les bandes de particularisation ou l'emballage qui peuvent être en place pour éviter la décharge de la batterie pendant le transport/stockage.
2. Si vous remplacez les piles, assurez-vous que les contacts positifs et

négatifs sont correctement alignés .



OPERATION

1. Placez la balance sur une surface plane et horizontale et appuyez sur le bouton **ON/OFF** touche pour allumer la balance.
2. Une fois le processus de démarrage terminé et la balance remise à zéro, vous êtes prêt à peser.
3. Placez la quantité à peser sur la plate-forme de pesée.
4. Attendez quelques instants secondes pour que l'affichage se stabilise avant de prendre une lecture de poids.

Changer l'unité de mesure

1. Appuyez sur la touche pour modifier l'unité de mesure affichée à l'échelle.
2. Si la balance est éteinte puis rallumée, elle reviendra par défaut à la dernière unité utilisée.

Unités : **kg** (kilogramme) | **lb** (livre) | **b : oz** (livre : once)

Utilisation de la fonction Tare

Vous pouvez utiliser la fonction tare de cette balance pour soustraire le poids d'un conteneur ou d'un récipient vide pour le poids net détermination.

REMARQUE : Le poids du conteneur sera soustrait de la capacité disponible.

1. Placez le récipient ou le récipient vide sur la balance. plate-forme.
2. Appuyez sur le **TARE** une fois sur la touche. L'affichage se réinitialise alors à zéro. Si le conteneur est retiré, son poids sera affiché sous la forme d'un nombre négatif.
3. Vous pouvez maintenant remplir le récipient avec la quantité à être pesé. L'écran affichera le poids net de le contenu.
4. Pour revenir à l'affichage normal du poids (poids brut) , retirez tous les articles de la plate-forme de pesée et appuyez sur le **TARE** Appuyez à nouveau sur la touche pour remettre la balance à zéro.

Arrêt automatique

1. Allumez la balance.
2. Appuyez et maintenez **TARE** touche, puis « 0 », « 180 » et « 300 » s'afficheront à plusieurs reprises.
3. Relâchez le **TARE** lorsque l'écran affiche la touche temps de veille souhaité.(si « 0 » est sélectionné, l'échelle je ne fermerai pas vers le bas)
4. L'écran affichera « PASS », puis reviendra à la normale mode poids.

Fonction de maintien

1. Allumez la balance.
2. Appuyez sur **HOLD** bouton pour activer la fonction de maintien automatique.
3. Placez le colis sur la plate-forme de pesée, la lecture sera verrouillée sur

l'écran même si le colis est emporté.

4. Appuyez sur **HOLD** bouton pour déverrouiller .

CALIBRATION

1. Allumez l'appareil, appuyez et maintenez le bouton **MODE** pour entrer dans le mode d'étalonnage jusqu'à ce que « CAL+Zero code » apparaisse.

2. Appuyez sur le **MODE** Appuyez à nouveau sur la touche, l'écran LCD affichera « CAL >> 100,00 kg » et continuera à clignoter.

3. Chargez le poids de 100 kg correspondant au poids d'étalonnage sur la plate-forme et appuyez sur la touche **MODE** Appuyez sur la touche pour confirmer, l'écran LCD affichera « PASS » puis l'étalonnage est réussi.

CARE INSTRUCTIONS

Ne placez pas la balance sur une surface inégale

Ne pas exposer le tartre à l'humidité

Ne laissez pas tomber et ne maltraitez pas la balance

Ne surchargez pas la balance. Cela l'endommagerait définitivement !

Ne laissez pas de poids sur la balance lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


VERSANDWAAGE

MODELL: SH01



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELL: SH01



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.







	<p>Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.</p>
	<p>Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Entsprechend gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden.</p>

NOTICE

- Überschreiten Sie nicht die maximale Kapazität der Waage.
Eine Überlastung Ihrer Waage kann zu dauerhaften Schäden führen!
- Vermeiden Sie extreme Hitze oder Kälte. Die Waage funktioniert am besten bei normaler Raumtemperatur. Bei starken Temperaturschwankungen kann eine Kalibrierung und Justierung erforderlich sein.
- Lassen Sie Ihre Waage 30–60 Sekunden lang aufwärmen, bevor Sie eine Kalibrierung und Justierung durchführen (falls verfügbar).
- Bewahren Sie Ihre Waage an einem sauberen, trockenen Ort auf. Staub, Schmutz und Feuchtigkeit können sich auf den Wiegesensoren und der Elektronik ansammeln und zu Ungenauigkeiten oder Fehlfunktionen führen.
- Vermeiden Sie die Verwendung Ihrer Waage in unmittelbarer Nähe von Geräten, die starke Funkwellen aussenden, wie z. B. Computern, Registrierkassen und schnurlosen Telefonen.
- Wiegen Sie immer auf einer flachen und ebenen Fläche, frei von Vibrationen und Zugluft. Die Ecke eines Raumes ist normalerweise am stabilsten.
- Legen Sie alle zu wiegenden Gegenstände vorsichtig auf die Wiegeplattform. Lassen Sie keine Gegenstände auf die

Wiegeplattform fallen.









- Vermeiden Sie das Fallenlassen Ihrer Waage. Schäden durch grobe Behandlung oder Überlastung sind von der Garantie ausgeschlossen.
- Überprüfen Sie zuerst die Batterien, wenn Sie Probleme mit Ihrer Waage haben. Dieser einfache Schritt kann die meisten Waagenprobleme beheben.
- Zerlegen Sie Ihre Waage nicht. Dieses Produkt enthält keine u ser - wartbare Teile.

	Setzen Sie die Waage keiner Feuchtigkeit aus.
	Lassen Sie die Waage nicht fallen und behandeln Sie sie nicht falsch.
	Überladen Sie die Waage nicht. Dies würde sie dauerhaft beschädigen!
	Lassen Sie kein Gewicht auf der Waage liegen, wenn Sie diese nicht verwenden.
	Ersetzen Sie die Batterie, wenn die Waage  beim Einschalten „ “ oder „LO“ auf dem Display anzeigt.

SPECIFICATIONS

Maximale Kapazität	660 Pfund/300 kg
Lesbarkeit	50 g
Wägeeinheiten	kg, lb, lb : oz
Maße	1042 x 573 x 56 mm
Leistung	3 x AA-Batterien oder 5 V Gleichstrom

Part list

			 x 4
Skala	Ladegerät	Anzeige	Einstellfuß X4
			
USB-Kabel	AA-Batterie * 3	Benutzerhandbuch	Handhaben


Battery Installation

Die Stromversorgung der Waage erfolgt über eine externe Stromversorgung Stromversorgung oder interne Trockenbatterie.

1. Bevor Sie die Waage zum ersten Mal benutzen, überprüfen Sie das Batteriefach und entfernen Sie alle eventuell vorhandenen Spezialstreifen oder Verpackungen, um Verhindern Sie eine Entladung der Batterie während des Transports/der Lagerung.

2. Wenn Sie die Batterien austauschen, achten Sie darauf, dass die die

positiven und negativen Kontakte richtig ausgerichtet sind .



OPERATION

1. Stellen Sie die Waage auf eine ebene Fläche und drücken Sie die **ON/OFF** Taste, um die Waage einzuschalten.
2. Sobald der Startvorgang abgeschlossen ist und die Waage auf Null geht, können Sie mit dem Wiegen beginnen.
3. Legen Sie die zu wiegende Menge auf die Wiegeplattform.
4. Warten Sie ein paar Sekunden, bis sich die Anzeige stabilisiert hat, bevor Sie eine Gewichtsmessung durchführen.



Ändern der Maßeinheit

1. Drücken Sie die Taste, um die auf der Waage angezeigte Maßeinheit zu ändern.
 2. Wenn die Waage aus- und wieder eingeschaltet wird, wird standardmäßig die zuletzt verwendete Einheit verwendet.
- Einheiten: **kg** (Kilogramm) | **lb** (Pfund) | **oz** (Pfund : Unze)



Verwenden der Tara-Funktion

Mit der Tara-Funktion dieser Waage können Sie die Gewicht eines leeren Behälters oder Gefäßes für das Nettogewicht Bestimmung.


HINWEIS: Das Gewicht des Behälters wird von der verfügbaren Kapazität abgezogen.

1. Stellen Sie den leeren Behälter oder das Gefäß auf die Waage Plattform.
2. Drücken Sie die  Taste einmal drücken. Die Anzeige wird dann zurückgesetzt auf Null. Wenn der Behälter entfernt wird, wird sein Gewicht als negative Zahl angezeigt.
3. Sie können nun den Behälter mit der gewünschten Menge füllen gewogen werden. Das Display zeigt das Nettogewicht von den Inhalt.
4. Um zur normalen Gewichtsanzeige (Bruttogewicht) zurückzukehren , entfernen Sie alle Gegenstände von der Wiegeplattform und drücken Sie die  Drücken Sie die Taste erneut, um die Waage wieder auf Null zu stellen.

Automatische Abschaltung

1. Schalten Sie die Waage ein.
2. Drücken und halten  Taste, dann werden „0“, „180“, „300“ wiederholt angezeigt.
3. Lassen Sie die  Taste, wenn im Display die Standby-Zeit, die Sie möchten. (wenn „0“ ausgewählt ist, wird die Waage nicht schließen runter)
4. Auf dem Display erscheint „PASS“ und dann wieder die normale Gewichtsmodus.

Haltefunktion

1. Schalten Sie die Waage ein.
2. Drücken Sie  Taste, um die Auto-Hold-Funktion einzuschalten.

3. Legen Sie das Paket auf die Wiegeplattform. Der Messwert wird auf dem Display gesperrt, auch wenn das Paket weggenommen wird.
4. Drücken Sie **HOLD** zum Entsperrern .

CALIBRATION

1. Einschalten, drücken und halten Sie die **MODE** Taste, um in den Kalibrierungsmodus zu gelangen, bis „CAL+Zero Code“ erscheint.
2. Drücken Sie die **MODE** Taste erneut. Auf dem LCD wird „CAL>>100.00kg“ angezeigt und blinkt weiter.
3. Laden Sie das 100kg-Gewicht entsprechend dem Kalibriergewicht auf die Plattform und drücken Sie die **MODE** Taste zur Bestätigung. Auf dem LCD wird „PASS“ angezeigt, dann ist die Kalibrierung erfolgreich.

CARE INSTRUCTIONS

- Stellen Sie die Waage nicht auf eine unebene Fläche
- Setzen Sie die Waage keiner Feuchtigkeit aus
- Lassen Sie die Waage nicht fallen und behandeln Sie sie nicht falsch.
- Überladen Sie die Waage nicht. Dies führt zu dauerhaften Schäden!
- Lassen Sie kein Gewicht auf der Waage liegen, wenn Sie diese nicht verwenden.

Hersteller: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


SCALA DI SPEDIZIONE

MODELLO: SH01



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELLO: SH01



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.







	<p>Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.</p>
	<p>Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.</p>

NOTICE

- Non superare la capacità massima della bilancia.
Sovraccaricare la bilancia può danneggiarla in modo permanente!
- Evitare l'esposizione a temperature estreme, sia calde che fredde. Le bilance funzionano meglio a temperatura ambiente. Se le temperature cambiano drasticamente, potrebbe essere necessaria una calibrazione e una regolazione.
- Lasciare riscaldare la bilancia per 30-60 secondi prima di eseguire la calibrazione e la regolazione (se disponibili)
- Conservare la bilancia in un luogo pulito e asciutto. Polvere, sporco e umidità possono accumularsi sui sensori di pesatura e sui componenti elettronici, causando imprecisioni o malfunzionamenti.
- Evitare di utilizzare la bilancia in prossimità di dispositivi che emettono forti onde radio, come computer, registratori di cassa e telefoni cordless.
- Pesare sempre su una superficie piana e livellata, priva di vibrazioni e correnti d'aria. L'angolo di una stanza è solitamente il punto più stabile.
- Disporre delicatamente tutti gli oggetti da pesare. Non far cadere gli oggetti sulla piattaforma di pesatura.
- Evita di far cadere la bilancia. La garanzia non copre i danni causati da

un uso improprio o da sovraccarico.









- In caso di problemi con la bilancia, controllare prima le batterie. Questo semplice passaggio può risolvere la maggior parte dei problemi.
- Non smontare la bilancia. Questo prodotto non contiene u ser - parti riparabili.

	Non esporre la bilancia all'umidità.
	Non far cadere o maltrattare la bilancia.
	Non sovraccaricare la bilancia. La danneggerai in modo permanente!
	Non lasciare il peso sulla bilancia quando non la usi.
	Sostituire la batteria quando la bilancia visualizza “  ” o “LO” sul display quando è accesa.

SPECIFICATIONS

Capacità massima	660 libbre/300 kg
Leggibilità	50 g
Unità di pesatura	kg, libbre, libbre: oz
Dimensioni	1042x573x56mm
Energia	3 batterie AA o 5 V CC

Part list


			
Scala	Caricabatterie	Lettura	Piedino di regolazione X4
			
Cavo USB	Batteria AA * 3	Guida per l'utente	Maniglia

Battery Installation

L'alimentazione della bilancia è fornita da un alimentatore esterno alimentazione o batteria interna a secco.

1. Prima di utilizzare la bilancia per la prima volta, controllare il vano batterie e rimuovere eventuali strisce di particolarizzazione o imballaggi che potrebbero essere presenti impedire che la batteria si scarichi durante la spedizione/lo stoccaggio.
2. Se si sostituiscono le batterie , assicurarsi che i contatti positivo e

negativo sono allineati correttamente .



OPERATION

1. Posizionare la bilancia su una superficie piana e livellata e premere il pulsante **ON/OFF** tasto per accendere la bilancia.
2. Una volta completato il processo di avvio e quando la bilancia raggiunge lo zero, sei pronto per pesare.
3. Posizionare la quantità da pesare sulla piattaforma di pesatura.
4. Aspetta un paio secondi affinché il display si stabilizzi prima di effettuare la lettura del peso.

Cambiare l'unità di misura

1. Premere il tasto per cambiare l'unità di misura visualizzata sulla bilancia.
2. Se la bilancia viene spenta e poi riaccesa, verrà visualizzata di default l'ultima unità utilizzata.

Unità: **kg** (chilogrammo) | **lb** (libbra) | **b : oz** (libbra : oncia)

Utilizzo della funzione Tara

È possibile utilizzare la funzione tara di questa bilancia per sottrarre peso di un contenitore o di una nave vuota per il peso netto determinazione.

NOTA: il peso del contenitore verrà sottratto dalla capacità disponibile.

1. Posizionare il contenitore o la nave vuota sulla bilancia piattaforma.
2. Premere il tasto **TARE** tasto una volta. Il display verrà quindi reimpostato a zero. Se il contenitore viene rimosso, il suo peso verrà visualizzato come un numero negativo.
3. Ora puoi riempire il contenitore con la quantità da essere pesato. Il display mostrerà il peso netto di il contenuto.
4. Per tornare alla visualizzazione normale del peso (peso lordo) , rimuovere tutti gli articoli dalla piattaforma di pesatura e premere il **TARE** nuovamente il tasto per azzerare la bilancia.

Spegnimento automatico

1. Accendi la bilancia.
2. Tieni premuto **TARE** tasto, quindi verranno visualizzati ripetutamente "0", "180", "300".
3. Rilasciare il **TARE** tasto quando il display mostra il tempo di standby desiderato.(se "0" è selezionato, la scala non chiuderò giù)
4. Il display mostrerà "PASS", poi tornerà alla normalità modalità peso.

Funzione di attesa

1. Accendere la bilancia.
2. Premere **HOLD** pulsante per attivare la funzione di attesa automatica.
3. Posizionare il pacco sulla piattaforma di pesatura; la lettura rimarrà bloccata sul display anche se il pacco viene rimosso.
4. Premere **HOLD** pulsante per sbloccare .

CALIBRATION

1. Accendere, tenere premuto il tasto **MODE** per entrare nella modalità di calibrazione finché non appare il codice "CAL+Zero".
2. Premere il tasto **MODE** nuovamente il tasto, il display LCD mostrerà "CAL>>100.00kg" e continuerà a lampeggiare.
3. Caricare il peso da 100 kg corrispondente al peso di calibrazione sulla piattaforma e premere il tasto **MODE** per confermare, il display LCD mostrerà "PASS" e la calibrazione sarà superata.

CARE INSTRUCTIONS

Non posizionare la bilancia su una superficie irregolare

Non esporre la bilancia all'umidità

Non far cadere o maltrattare la bilancia

Non sovraccaricare la bilancia. La danneggerai in modo permanente!

Non lasciare il peso sulla bilancia quando non la usi.

Produttore: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


BÁSCULA DE ENVÍO

MODELO: SH01



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELO: SH01



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.







	<p>Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.</p>
	<p>Este producto está sujeto a la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.</p>

NOTICE

- No exceda la capacidad máxima de la báscula.
¡Sobrecargar tu báscula puede dañarla permanentemente!
- Evite la exposición al calor o al frío extremos. Las básculas funcionan mejor a temperatura ambiente normal. Si la temperatura ha cambiado drásticamente, podría ser necesario calibrarla y ajustarla.
- Deje que la báscula se caliente durante 30 a 60 segundos antes de realizar la calibración y el ajuste (si está disponible)
- Guarde la báscula en un lugar limpio y seco. El polvo, la suciedad y la humedad pueden acumularse en los sensores de pesaje y los componentes electrónicos, lo que puede causar imprecisiones o fallos de funcionamiento.
- Evite utilizar la báscula cerca de dispositivos que emitan ondas de radio potentes, como computadoras, cajas registradoras y teléfonos inalámbricos.
- Pese siempre sobre una superficie plana y nivelada, libre de vibraciones y corrientes de aire. La esquina de una habitación suele ser la más estable.
- Coloque con cuidado todos los artículos a pesar. No los deje caer sobre la plataforma de pesaje.
- Evite que la báscula se caiga. La garantía no cubre daños causados

por maltrato o sobrecarga.









- Si tiene algún problema con la báscula, revise primero las pilas. Este sencillo paso puede solucionar la mayoría de los problemas.
- No desmonte la báscula. Este producto no contiene u ser - piezas reparables.

	No exponga la báscula a la humedad.
	No deje caer ni maltrate la báscula.
	No sobrecargue la báscula. ¡Esto la dañará permanentemente!
	No deje peso sobre la báscula cuando no esté en uso.
	Reemplace la batería cuando la báscula muestre “  ” o muestre “LO” en la pantalla cuando se enciende.

SPECIFICATIONS

Capacidad máxima	660 libras/300 kg
Legibilidad	50 gramos
Unidades de pesaje	kg, lb, lb: oz
Dimensiones	1042 x 573 x 56 mm
Fuerza	3 pilas AA o 5 V CC

Part list


			
Escala	Cargador	Leer	Pie de ajuste X4
			
Cable USB	Pilas AA * 3	Guía del usuario	Manejar

Battery Installation

La alimentación de la báscula se realiza mediante alimentación externa. suministro o batería seca interna.

1. Antes de utilizar la báscula por primera vez, verifique el compartimento de la batería y retire cualquier tira de particularización o embalaje que pueda haber. evitar que la batería se descargue durante el envío/almacenamiento.

2. Si va a reemplazar las baterías, asegúrese de que Los contactos positivos y negativos están correctamente alineados .



OPERATION

1. Coloque la báscula sobre una superficie plana y nivelada y presione el **ON/OFF** Tecla para encender la báscula.

2. Una vez que se complete el proceso de inicio y la báscula llegue a cero, estará listo para pesar.

3. Coloque la cantidad a pesar sobre la plataforma de pesaje.

4. Espere un par segundos para que la pantalla se estabilice antes de tomar una lectura de peso.

Cambiar la unidad de medida

1. Pulse la tecla para cambiar la unidad de medida mostrada en la escala.

2. Si la báscula se apaga y luego se vuelve a encender, se establecerá de forma predeterminada en la última unidad utilizada.

Unidades: **kg** (kilogramo) **lb** (libra) **lb : oz** (libra : onza)

Uso de la función de tara

Puede utilizar la función de tara de esta báscula para restar el Peso de un contenedor o recipiente vacío para peso neto determinación.

NOTA: El peso del contenedor se restará de la capacidad disponible.

1. Coloque el recipiente o contenedor vacío sobre la balanza. plataforma.
2. Presione el **TARE** Tecla una vez. La pantalla se reiniciará. a cero. Si se retira el contenedor, su peso se mostrará como un número negativo.
3. Ahora puedes llenar el contenedor con la cantidad deseada. Se pesará. La pantalla mostrará el peso neto de el contenido.
4. Para volver a la visualización de peso normal (peso bruto) , retire cualquier artículo de la plataforma de pesaje y presione el **TARE**
Presione nuevamente la tecla para volver a poner a cero la escala.

Apagado automático

1. Encienda la báscula.
2. Mantenga pulsado **TARE** tecla, luego se mostrarán repetidamente “0”, “180”, “300”.
3. Suelte el **TARE** tecla cuando la pantalla muestra la tiempo de espera que desee.(si Se selecciona “0”, la escala ¿No me callaré ? abajo)
4. La pantalla mostrará “PASS” y luego volverá a la normalidad. modo de peso.

Función de retención

1. Encienda la báscula.
2. Presione **HOLD** Botón para activar la función de retención automática.
3. Coloque el paquete en la plataforma de pesaje, la lectura se bloqueará en la pantalla incluso si se retira el paquete.
4. Prensa **HOLD** botón para desbloquear .

CALIBRATION

1. Encienda, mantenga presionado el botón **MODE** Tecla para ingresar al modo de calibración hasta que aparezca "CAL+Código cero".
2. Presione el **MODE** Presione nuevamente la tecla y la pantalla LCD mostrará "CAL>>100.00kg" y seguirá parpadeando.
3. Cargue el peso de 100 kg correspondiente al peso de calibración en la plataforma y presione el botón **MODE** Tecla para confirmar, la pantalla LCD mostrará "PASS" y la calibración habrá pasado.

CARE INSTRUCTIONS

- No coloque la báscula sobre una superficie irregular
- No exponga la báscula a la humedad.
- No deje caer ni maltrate la báscula
- No sobrecargue la báscula. ¡La dañará permanentemente!
- No deje peso sobre la báscula cuando no esté en uso.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


WAGA WYSYŁKOWA

MODEL: SH01



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODEL: SH01



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.





	<p>To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.</p>
	<p>Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.</p>

NOTICE

- Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia wagi.
Przeciążenie wagi może ją trwale uszkodzić!
- Unikaj narażenia na ekstremalne ciepło lub zimno. Wagi działają najlepiej w temperaturze pokojowej. W przypadku drastycznych zmian temperatury może być konieczna kalibracja i regulacja.
- Przed wykonaniem kalibracji i regulacji (jeśli jest dostępna) odczekaj 30–60 sekund, aż waga się nagrzej.
- Przechowuj wagę w czystym i suchym miejscu. Kurz, brud i wilgoć mogą gromadzić się na czujnikach i elementach elektronicznych wagi, powodując niedokładność lub nieprawidłowe działanie.
- Unikaj korzystania z wagi w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń emitujących silne fale radiowe, takich jak komputery, kasy fiskalne i telefony bezprzewodowe.
- Zawsze stawiaj ciężar na płaskiej i równej powierzchni, wolnej od drgań i przeciągów. Róg pokoju jest zazwyczaj najbardziej stabilny.
- Delikatnie ułóż wszystkie przedmioty, które chcesz zważyć. Nie upuszczaj przedmiotów na platformę ważącą.
- Unikaj upuszczania wagi. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieostrożnym użytkowaniem lub przeciążeniem.
- Jeśli masz jakiegokolwiek problemy z wagą, najpierw sprawdź baterie.

Ten prosty krok może rozwiązać większość problemów z wagą.









- Nie rozmontowuj wagi. Ten produkt nie zawiera u ser - części nadające się do naprawy.

	Nie wystawiaj wagi na działanie wilgoci.
	Nie upuszczaj wagi i nie obchodź się z nią niewłaściwie.
	Nie przeciążaj wagi. To ją trwale uszkodzi!
	Nie pozostawiaj ciężaru na wadze, gdy nie jest używana.
	Wymień baterię, gdy po włączeniu waga  na wyświetlaczu wyświetli komunikat „ ” lub „LO”.

SPECIFICATIONS

Maksymalna pojemność	660 funtów/300 kg
Czytelność	50g
Jednostki ważenia	kg, funt, funt : uncja
Wymiary	1042x573x56 mm
Moc	3 baterie AA lub 5 V DC


Part list

			 x 4
Skala	Rumak	Odczyt	Stopka regulacyjna X4
			
Kabel USB	Bateria AA * 3	Instrukcja obsługi	Uchwyt

Battery Installation

Zasilanie wagi odbywa się za pomocą zewnętrznego źródła zasilania zasilanie lub wewnętrzna bateria sucha.

1. Przed pierwszym użyciem wagi należy sprawdzić komorę baterii i usunąć wszelkie paski lub opakowania, które mogą się tam znajdować zapobiega rozładowaniu baterii podczas transportu/przechowywania.
2. Jeśli wymieniasz baterie, upewnij się, że styki dodatnie i ujemne są prawidłowo wyrównane .



OPERATION

1. Postaw wagę na płaskiej, równej powierzchni i naciśnij **ON/OFF** Aby włączyć wagę, naciśnij klawisz.
2. Gdy proces uruchamiania dobiegnie końca i waga wskaże zero, będziesz gotowy do ważenia.
3. Umieść ilość przeznaczoną do zważenia na platformie wagowej.
4. Poczekać chwilę sekund, aby wyświetlacz się ustabilizował przed dokonaniem pomiaru masy.

Zmiana jednostki miary

1. Naciśnij klawisz , aby zmienić jednostkę miary wyświetlaną na skali.
2. Jeśli waga zostanie wyłączona i ponownie włączona, domyślnie będzie ustawiona ostatnio używana jednostka.

Jednostki: **kg** (kilogram) **lb** (funt) | **b** : **oz** (funt : uncja)

Korzystanie z funkcji tarowania

Funkcja tarowania tej wagi umożliwia odjęcie masa pustego pojemnika lub naczynia jako masa netto determinacja.

UWAGA: Waga pojemnika zostanie odjęta od dostępnej pojemności.

1. Połóż pusty pojemnik lub naczynie na wadze. platforma.
2. Naciśnij **TARE** naciśnij klawisz raz. Wyświetlacz zostanie zresetowany do zera. Jeśli pojemnik zostanie usunięty, jego waga zostanie wyświetlona jako liczba ujemna.
3. Teraz możesz napełnić pojemnik odpowiednią ilością zostanie zważony. Na wyświetlaczu pojawi się waga netto zawartość.
4. Aby powrócić do normalnego wyświetlania wagi (masy brutto) , usuń wszystkie przedmioty z platformy wagowej i naciśnij **TARE** naciśnij

ponownie klawisz, aby wyzerować wagę.

Automatyczne wyłączenie

1. Włącz wagę.
2. Naciśnij i przytrzymaj **TARE** klawisz, a następnie będą wyświetlane wielokrotnie „0”, „180”, „300”.
3. Uwolnij **TARE** naciśnij klawisz, gdy na wyświetlaczu pojawi się czas czuwania, jaki chcesz. (jeśli Wybrano „0”, skala nie zamknie się w dół)
4. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „PASS”, a następnie wyświetlacz powróci do normy tryb wagowy.

Funkcja Hold

1. Włącz wagę.
2. Naciśnij **HOLD** przycisk włączający funkcję automatycznego przytrzymywania.
3. Połóż przesyłkę na platformie ważącej, odczyt zostanie zablokowany na wyświetlaczu, nawet jeśli przesyłka zostanie zabrana.
4. Naciśnij **HOLD** przycisk, aby odblokować .

CALIBRATION

1. Włącz zasilanie, naciśnij i przytrzymaj **MODE** Naciskaj klawisz, aby wejść w tryb kalibracji, aż pojawi się komunikat „CAL+Kod zerowy”.
2. Naciśnij **MODE** Naciśnij ponownie przycisk, a na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat „CAL>>100.00kg” i będzie on migał.
3. Załaduj na platformę ciężarek o masie 100 kg odpowiadający ciężarowi

kalibracyjnemu i naciśnij **MODE** naciśnij przycisk, aby potwierdzić, na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat „PASS”, co oznacza, że kalibracja została zaliczona.

CARE INSTRUCTIONS

Nie stawiaj wagi na nierównej powierzchni

Nie wystawiać wagi na działanie wilgoci

Nie upuszczaj wagi i nie obchodź się z nią niewłaściwie

Nie przeciążaj wagi. To spowoduje jej trwałe uszkodzenie!

Nie pozostawiaj ciężaru na wadze, gdy nie jest używana.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


VERZENDSCHAAL

MODEL: SH01

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODEL: SH01



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.







	<p>Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.</p>
	<p>Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.</p>

NOTICE

- Overschrijd de maximale capaciteit van de weegschaal niet. Overbelasting van uw weegschaal kan deze permanent beschadigen!
- Vermijd blootstelling aan extreme hitte of kou. Weegschalen werken het beste bij normale kamertemperatuur. Als de temperaturen sterk zijn gewijzigd, kan kalibratie en afstelling nodig zijn.
- Laat uw weegschaal 30-60 seconden opwarmen voordat u een kalibratie en aanpassing uitvoert (indien beschikbaar)
- Bewaar uw weegschaal op een schone, droge plaats. Stof, vuil en vocht kunnen zich ophopen op de weegsensoren en elektronica, wat onnauwkeurigheden of storingen kan veroorzaken.
- Vermijd het gebruik van uw weegschaal in de buurt van apparaten die sterke radiogolven uitzenden, zoals computers, kassa's en draadloze telefoons.
- Weeg altijd op een vlakke en vlakke ondergrond, vrij van trillingen en tocht. De hoek van een kamer is meestal het stabielst.
- Leg alle te wegen items voorzichtig op het weegplatform. Laat geen items op het weegplatform vallen.
- Laat uw weegschaal niet vallen. De garantie dekt geen schade veroorzaakt door ruwe behandeling of overbelasting.
- Controleer eerst de batterijen als u problemen met uw weegschaal

ondervindt. Deze eenvoudige stap kan de meeste problemen met uw weegschaal verhelpen.









- Demonteer uw weegschaal niet. Dit product bevat geen gebruikers - te onderhouden onderdelen.

	Stel de kalkaanslag niet bloot aan vocht.
	Laat de weegschaal niet vallen en behandel hem niet verkeerd.
	Overbelast de weegschaal niet. Dit zal hem permanent beschadigen!
	Laat geen gewicht op de weegschaal liggen als u deze niet gebruikt.
	Vervang de batterij wanneer de weegschaal “  ” weergeeft of “LO” op het display weergeeft wanneer deze wordt ingeschakeld.

SPECIFICATIONS

Maximale capaciteit	300 kg
Leesbaarheid	50 gram
Weegeenheden	kg, lb, lb : oz
Afmetingen	1042x573x56mm
Stroom	3 x AA-batterijen of 5v DC


Part list

			 x 4
Schaal	Oplader	Uitlezen	Verstelvoet X4
			
USB-kabel	AA-batterij * 3	Gebruikershandleiding	Handel

Battery Installation

De stroomvoorziening van de weegschaal wordt verzorgd door externe stroom voeding of interne droge batterij.

1. Controleer voor het eerste gebruik van de weegschaal het batterijcompartiment en verwijder eventuele bijzonderheden of verpakkingen die zich op hun plaats bevinden. Voorkom dat de batterij leegloopt tijdens transport/opslag.
2. Als u de batterijen vervangt, zorg er dan voor dat de positieve en negatieve contacten zijn correct uitgelijnd.



OPERATION

1. Plaats de weegschaal op een vlak, waterpas oppervlak en druk op de **ON/OFF** toets om de weegschaal in te schakelen.
2. Zodra het opstartproces voltooid is en de weegschaal op nul staat, bent u klaar om te wegen.
3. Plaats de te wegen hoeveelheid op het weegplatform.
4. Wacht een paar minuten. Het duurt enkele seconden voordat het display stabiliseert voordat het gewicht wordt gemeten.

De maateenheid wijzigen

1. Druk op de toets om de weergegeven maateenheid van de schaal te wijzigen.
2. Als de weegschaal wordt uitgezet en vervolgens weer wordt ingeschakeld, wordt standaard de laatst gebruikte eenheid gebruikt.
Eenheden: **kg** (kilogram) | **lb** (pond) | **b** : **oz** (pond : ounce)

De Tarra-functie gebruiken

Met de tarrafunctie van deze weegschaal kunt u de gewicht van een lege container of vat voor nettogewicht bepaling.

LET OP: Het gewicht van de container wordt afgetrokken van de beschikbare capaciteit.

1. Plaats de lege container of het vat op de weegschaal platform.
2. Druk op de **TARE** toets één keer in. Het display wordt dan gereset op nul. Als de container wordt verwijderd, wordt het gewicht ervan weergegeven als een negatief getal.
3. U kunt nu de container vullen met de gewenste hoeveelheid worden gewogen. Het display toont het nettogewicht van de inhoud.
4. Om terug te keren naar de normale gewichtswaarde (brutogewicht) ,

verwijdert u alle items van het weegplatform en druk op de **TARE** Druk nogmaals op de toets om de schaal opnieuw op nul te zetten.

Automatisch uitschakelen

1. Zet de weegschaal aan.
2. Houd ingedrukt **TARE** toets, dan worden "0", "180", "300" herhaaldelijk weergegeven.
3. Laat de **TARE** toets wanneer het display de standby-tijd die u wilt. (indien "0" is geselecteerd, de schaal zal ik niet sluiten omlaag)
4. Het display toont "PASS" en keert vervolgens terug naar normaal gewichtsmodus.

Hold-functie

1. Zet de weegschaal aan.
2. Druk op **HOLD** knop om de automatische vasthoudfunctie in te schakelen.
3. Leg het pakket op het weegplatform. De meting blijft op het display vergrendeld, ook als u het pakket meeneemt.
4. Druk op **HOLD** knop om te ontgrendelen .

CALIBRATION

1. Schakel het apparaat in, houd de knop ingedrukt **MODE** toets om de kalibratiemodus te openen totdat "CAL+Zero code" verschijnt.
2. Druk op de **MODE** Als u nogmaals op de toets drukt, verschijnt op het LCD-scherm "CAL>>100.00kg" en blijft het knipperen.

3. Laad het gewicht van 100 kg dat overeenkomt met het kalibratiegewicht op het platform en druk op de **MODE** Druk op de toets om te bevestigen. Op het LCD-scherm verschijnt "PASS". De kalibratie is geslaagd.

CARE INSTRUCTIONS

Plaats de weegschaal niet op een oneffen oppervlak

Stel de kalkaanslag niet bloot aan vocht

Laat de weegschaal niet vallen en behandel hem niet verkeerd.

Overbelast de weegschaal niet. Dit zal hem permanent beschadigen!

Laat geen gewicht op de weegschaal liggen als u deze niet gebruikt.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


FRAKTSKALA

MODELL: SH01



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELL: SH01









Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	<p>Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.</p>
	<p>Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.</p>

NOTICE

- Överskrid inte vågens maximala kapacitet. Överbelastning av din våg kan skada den permanent!
- Undvik exponering för extrem värme eller kyla. Vågar fungerar bäst vid normal rumstemperatur. Om temperaturen har förändrats dramatiskt kan kalibrering och justering vara nödvändig.
- Låt vågen värmas upp i 30–60 sekunder innan du utför kalibrering och justering (om tillgängligt)
- Förvara din våg på en ren och torr plats. Damm, smuts och fukt kan samlas på vägningssensorerna och elektroniken och orsaka felaktigheter eller funktionsfel.
- Undvik att använda din våg i närheten av apparater som avger starka radiovågor, såsom datorer, kassaregister och trådlösa telefoner.
- Väg alltid på en plan och jämn yta, fri från vibrationer och drag. Hörnet i ett rum är oftast det mest stabila.
- Lägg försiktigt alla föremål som ska vägas. Släpp inte föremålen på vågplattformen.
- Undvik att tappa vågen. Garantin täcker inte skador på grund av ovarsam behandling eller överbelastning.
- Kontrollera batterierna först om du har problem med din våg. Detta enkla steg kan åtgärda de flesta vågproblem.









- Demontera inte din våg. Denna produkt innehåller inget u ser - reparerbara delar.

	<p>Utsätt inte skalen för fukt.</p>
	<p>Tappa inte eller misshandla vågen.</p>
	<p>Överbelasta inte vågen. Det kan skada den permanent!</p>
	<p>Lämna inte vikten kvar på vågen när den inte används.</p>
	<p>Byt batteri när vågen visar “  ” eller visar “LO” på displayen när den är påslagen.</p>

SPECIFICATIONS

Maxkapacitet	300 kg
Läsbarhet	50 g
Viktenheter	kg, lb, lb: oz
Mått	1042x573x56mm
Driva	3 x AA-batterier eller 5 V DC


Part list

			 x 4
Skala	Laddare	Avläsning	Justeringsfot X4
			
USB-kabel	AA-batterier * 3	Användarhandbok	Hantera

Battery Installation

Vågen får ström från extern strömförsörjning, strömförsörjning eller internt torrbatteri.

1. Innan du använder vågen för första gången, kontrollera batterifacket och ta bort eventuella märkband eller förpackningsmaterial som kan finnas kvar, förhindra att batteriet urladdas under transport/förvaring.
2. Om du byter batterier, se till att positiva och negativa kontakter är korrekt inriktade .



OPERATION

1. Placera vågen på en plan, jämn yta och tryck på **ON/OFF** knappen för att slå på vågen.
2. När uppstartsprocessen är klar och vågen går till noll är du redo att väga.
3. Placera den mängd som ska vägas på vågplattformen.
4. Vänta ett par sekunder för att displayen ska stabiliseras innan en viktavläsning görs.

Ändra måttenhet

1. Tryck på knappen för att ändra den visade måttenheten.
2. Om vågen stängs av och sedan slås på igen, återställs den till den senast använda enheten.

Enheter: **kg** (kilogram) | **lb** (pund) | **oz** (pund : uns)

Använda tareringsfunktionen

Du kan använda den här vågens tareringsfunktion för att subtrahera vikten av en tom behållare eller ett kärl för nettovikt bestämning.

OBS: Behållarens vikt kommer att avdras från den tillgängliga kapaciteten.

1. Placera den tomma behållaren eller kärlet på vågen plattform.
2. Tryck på **TARE** knappen en gång. Displayen återställs sedan till noll.

Om behållaren tas bort visas dess vikt som ett negativt tal.

3. Du kan nu fylla behållaren med den mängd som ska vägas. Displayen visar nettovikten för innehållet.
4. För att återgå till normal viktvisning (bruttovikt), ta bort alla föremål från vågplattformen och tryck på **TARE** tryck på knappen igen för att nollställa vågen.

Automatisk avstängning

1. Slå på vågen.
2. Tryck och håll **TARE** knappen, så visas "0", "180", "300" upprepade gånger.
3. Släpp lös **TARE** knappen när displayen visar standby-tid du vill ha. (om Om "0" är valt, skalan kommer jag inte att stänga ner)
4. Displayen visar "GODKÄND" och återgår sedan till det normala viktläge.

Hold-funktionen

1. Slå på vågen.
2. Tryck **HOLD** knappen för att aktivera den automatiska hållfunktionen.
3. Placera paketet på vågplattformen, avläsningen kommer att låsas på displayen även om paketet tas bort.
4. Tryck **HOLD** knappen för att låsa upp .

CALIBRATION

1. Slå på strömmen, tryck och håll in **MODE** för att gå in i kalibreringsläget tills "CAL+Nollkod" visas.
2. Tryck på **MODE** igen, LCD-skärmen visar "CAL>>100.00kg" och fortsätter att blinka.
3. Ladda 100 kg-vikten som motsvarar kalibreringsvikten på plattformen och tryck på **MODE** för att bekräfta, LCD-skärmen visar "GODKÄND" och kalibreringen är godkänd.

CARE INSTRUCTIONS

Placera inte vågen på en ojämn yta

Utsätt inte skalan för fukt

Tappa inte eller misshandla vågen

Överbelasta inte vågen. Det kommer att skada den permanent!

Lämna inte vikten kvar på vågen när den inte används.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

