














4mm










NR	ILOŚĆ QUANTITY
1	1
2	1
3	1
4	1
5	1

		M6.0x15 	∅15x12 	8.0x35 					
100	8	24	12	8	12	24	6	1	4




1





2








3

8.0x35
 C
4
 U
6
 J1
4





4




8.0x35
 C
4
 U
6
 J1
4



5






6





	M6.0x15 K1 16
	H 8


7



8



INSTRUKCJA MONTAŻU W PACZCE
INSTRUCTION IN THE BOX



Zwróć uwagę na prawidłowy
montaż sprężyn gazowych!
Please pay attention to rightful
montage of the gas springs.