



ASSEMBLY INSTRUCTION


type1




type3




type2






(A)	x 18	(B)	x 34	(C)	x 8	(D)	x 21	(E)	x 8	(F)	x 12
	M6x40		M6x30		M6x25		M6x12		M7x50		M4x12
(G)	x 2	(H)	x 3	(I)	x 1	(J)	x 1	(K)	x 10	(L)	x 2
	M4x14						M4		M6x15		
(M)	x 1	(N)	x 1	(O)	x 1	(P)	x 1	(P)	x 2		


① x1PC




② x1PC




③ x1PC




④ x1PC




⑤ x1PC




⑥ x2PCS




⑦ x2PCS




⑧ x1PC




⑨ x1PC




⑩ x1PC




⑪ x2PCS




⑫ x1PC




⑬ x4PCS




⑭ x1PC




⑮ x1PC




⑯ x1PC




⑰ x1PC



⑱ x4PCS




⑲ x1PC




⑳ x4PCS



㉑ x1PC





㉒ x1PC





1

type1




(K)	x 10
M6x15	

2




(A)	x 10	(J)	x 1
M6x40		M4	

3




(B)	x 8	(J)	x 1
			
M6x30		M4	

4




(E)	x 8	(J)	x 1
			
M7x50		M4	

5




(A)	x 4	(J)	x 1
 M6x40		 M4	

6




(A)	x 3	(D)	x 1	(J)	x 1
 M6x40		 M6x12		 M4	

7




(D)	x 6	(J)	x 1	(P)	x 2
					
M6x12		M4			

8




(B)	x 8	(J)	x 1
			
M6x30		M4	

9




(B)	x 18	(J)	x 1
 M6x30		 M4	


10




(D)	x 6	(J)	x 1
 M6x12		 M4	

11




(G)	x 2	(J)	x 1	(N)	x 1
					
M4x14		M4			

12




(C)	x 8	(J)	x 1
			
M6x25		M4	


13




(L)	x 2
	



14




(D)	x 6	(H)	x 3	(J)	x 1
					
M6x12				M4	

15




(F)	x 8	(J)	x 1	(O)	x 1	(P)	x 1
							
M4x12		M4					

16




(F)	x 4	(J)	x 1
			
M4x12		M4	

17





18




(D)	x 2	(J)	x 1
			
M6x12		M4	

19





OK





1

type2




(K)	x 10
M6x15	

2




(A)	x 10	(J)	x 1
M6x40		M4	

3




(B)	x 8	(J)	x 1
			
M6x30		M4	

4




(E)	x 8	(J)	x 1
			
M7x50		M4	

5




(A)	x 4	(J)	x 1
M6x40		M4	

6




(A)	x 4	(D)	x 1	(J)	x 1
M6x40		M6x12		M4	

7




(D)	x 6	(J)	x 1	(P)	x 2
					
M6x12		M4			

8




(B)	x 8	(J)	x 1
			
M6x30		M4	

9




(B)	x 18	(J)	x 1
M6x30		M4	


10




(D)	x 6	(J)	x 1
M6x12		M4	

11





(G)	x 2	(J)	x 1	(N)	x 1
					
M4x14		M4			

12




(C)	x 8	(J)	x 1
			
M6x25		M4	

13






14




(D)	x 6	(H)	x 2	(I)	x 1	(J)	x 1
 M6x12						 M4	

15




(F)	x 8	(J)	x 1	(O)	x 1	(P)	x 1
							
M4x12		M4					

16




(F)	x 4	(J)	x 1
			
M4x12		M4	

17





18




(D)	x 2	(J)	x 1
			
M6x12		M4	

19





OK





1

type3




(K)	x 10
M6x15	

2





(A)	x 10	(J)	x 1
M6x40		M4	

3




(B)	x 8	(J)	x 1
			
M6x30		M4	


4




(E)	x 8	(J)	x 1
			
M7x50		M4	


5




(A)	x 4	(J)	x 1
			
M6x40		M4	

6




(A)	x 3	(D)	x 1	(J)	x 1
					
M6x40		M6x12		M4	

7




(D)	x 6	(J)	x 1	(P)	x 2
					
M6x12		M4			

8




(B)	x 8	(J)	x 1
			
M6x30		M4	

9




(B)	x 18	(J)	x 1
 M6x30		 M4	


10




(D)	x 6	(J)	x 1
 M6x12		 M4	

11




(G)	x 2	(J)	x 1	(N)	x 1
					
M4x14		M4			

12




(C)	x 8	(J)	x 1
			
M6x25		M4	

13




(L)	x 2



14




(D)	x 6	(H)	x 3	(J)	x 1
					
M6x12				M4	

15




(F)	x 8	(J)	x 1	(O)	x 1	(P)	x 1
							
M4x12		M4					

16




(F)	x 4	(J)	x 1
			
M4x12		M4	

17





18




Ⓓ	x 2	Ⓙ	x 1
			
M6x12		M4	

19



OK



England

1. Avoid long-term direct sunlight exposure.
2. Keep away from heat.
3. Keep away from sharp objects.
4. Keep infants/children away from assembly parts to avoid choking and suffocation.
5. Keep away from corrosive substances.
6. Pay attention to avoid over-tightening fasteners, or they may induce cracking within the board.

Germany

1. Vermeiden Sie langfristige direkte Sonneneinstrahlung.
2. Von Hitze fernhalten.
3. Von scharfen Gegenständen fernhalten.
4. Halten Sie Säuglinge/Kinder von den Montageteilen fern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.
5. Von ätzenden Substanzen fernhalten.
6. Achten Sie darauf, Befestigungselemente nicht zu fest anzuziehen, da dies zu Rissen in der Platte führen kann.

France

1. Évitez l'exposition directe au soleil à long terme.
2. Conserver à l'écart de la chaleur.
3. Tenir à l'écart des objets pointus.
4. Gardez les nourrissons/enfants éloignés des pièces d'assemblage pour éviter l'étouffement et la suffocation.
5. Tenir à l'écart des substances corrosives.
6. Faites attention à ne pas trop serrer les fixations, car elles pourraient provoquer des fissures à l'intérieur de la planche.

Italy

1. Evitare l'esposizione diretta alla luce solare a lungo termine.
2. Tenere lontano dal calore.
3. Tenere lontano da oggetti appuntiti.
4. Tenere i neonati/bambini lontani dalle parti del gruppo per evitare soffocamento.
5. Tenere lontano da sostanze corrosive.
6. Prestare attenzione a evitare di stringere eccessivamente gli elementi di fissaggio, altrimenti potrebbero causare crepe all'interno della scheda.

Spain

1. Evitar la exposición prolongada a la luz solar directa.
2. Mantener alejado del calor.
3. Mantener alejado de objetos afilados.
4. Mantenga a los bebés/niños alejados de las piezas de montaje para evitar asfixia y asfixia.
5. Mantener alejado de sustancias corrosivas.
6. Preste atención para evitar apretar demasiado los sujetadores, ya que podrían provocar grietas dentro del tablero.