








Assembly Instruction






Fittings



G1=8




G2=4



H=1




Z1=8



Z2=8




Z3=4






Z4=4


Panel No	Panel Sizes	Quantity
1	1100*1100*18	1




1



2



3



Finish