












Biurko skrzyniowe



A 8 szt. śruba M6x20 	B 6 szt. śruba M6x12 
C 8 szt. śruba M6x20 WSI 	D 4 szt. stopka 






1



2

C 8 szt. śruba M6x20 WSI








3

B 6 szt. śruba M6x12



D 4 szt. stopka



4

