






Installation & Assembly



- | | | | | | |
|-----------|--|-----------|--|------------|---|
| D | Montageanleitung
Schreibtisch >Rex< | GB | Assembly instructions
Desk >Rex< | SRB | Упутства за инсталацију
Радни сто >Rex< |
| FR | Notice de montage
Bureau >Rex< | IT | Intruzioni di montaggio
Scrivania >Rex< | HR | Upute za instalaciju
Radni stol >Rex< |
| NL | Handleiding voor de montage
Bureau >Rex< | PL | Instrukcja montażu
Biurko >Rex< | SL | Návod na montaž
Pisalna miza>Rex< |
| CZ | Montážní návod
Lavicek >Rex< | SK | Návod na montáž
Stôl >Rex< | LT | Surinkimo instrukcijos
Rašomasis stalas >Rex< |
| HU | Szerelési útmutató
Asztal >Rex< | RO | Instructiuni de montaj
Birou >Rex< | LV | Montāžas instrukcija
Rakstāmgalds >Rex< |
| TR | Montaj talinati
Çalışma masası >Rex< | RU | Инструкция по монтажу
Рабочий стол >Rex< | EE | Kokkupaneku juhised
Laud >Rex< |
| | | | | PT | Instruções de montagem
Mesa >Rex< |



D-Ziehen Sie alle Schrauben sowie tragende Verbindungsteile nach ca. 5 Wochen nach, um einedauerhafte Standsicherheit zu gewährleisten.

GB-After approx. 5 weeks, tighten all screws and load-bearing connecting parts to ensure permanent stability.

FR-Resserrez toutes les vis ainsi que les pièces de fixation au bout d'environ 5 semaines pour garantir une sécurité de fixation durable.

IT- Ristringere tutte le viti e giunture dopo ca. 5 settimane, al fine di garantire una durevole solidità.

NL-Draai alle schroeven en ook dragende verbindingstukken na ca. 5 weken nog eens vast, zodateen continue stabiliteit wordt gegarandeerd.

PL-Prosimy po ok. 5 tygodniach dokręcić wszystkie śruby i elementy łączeniowe. Zagwarantuje to Państwu trwałość i stabilność połączeń.

CZ- Dotáhněte všechny šrouby a nosné spojovací díly přibližně po 5 týdnech, aby se zaručila trvalá stabilita.

SK-Po cca 5 týždňoch dotiahnite skrutky, aby bola zaručená ich trvalá stabilita.

HU-Húzza utána - kb. 5 hét múlva - az összes csavart és a teherhordó összekötő-alkatrészeket abiztonság érdekében.

RO-Pentru a asigura o stabilitate de durată, strângeți după cca. 5 săptămâni toate șuruburile, precumși toate elementele portante de legătură.

TR-Tüm vida ve taşıyıcı bağlantı parçalarını kalıcı bir duruş güvenliğini sağlamak için yaklaşık 5 haftasonra tekrar sıkınız.

RU - Подкрутите все болты, а также несущие соединительные детали припл. через 5 недель для обеспечения устойчивости в течение длительного времени.

SRB - Molim vas posle akroksa. 5 nedelja zategnite sve šrafove i pričvršćivače. To ће вам гарантовати трајност и стабилност веза.

HR - Molim vas, nakon cca. 5 tjedana zategnite sve vijke i pričvršćivače. To će vam jamčiti trajnost i stabilnost priključaka.

SL - Pýtame sa po cca. 5 týždňov utiahnite všetky skrutky a upevňovacie prvky. To zaručuje trvanlivosť a stabilitu spojov.


LT - Mes prašome po maždaug. 5 savaites priveržkite visus varžtus ir tvirtinimo detales. Taip užtikrinamas jungčių patvarumas ir stabilumas.

LV - Mēs lūdzam pēc apm. 5 nedēļas, pievelciet visas skrūves un stiprinājumus. Tas garantē savienojumu izturību un stabilitāti.

EE - Küsime pärast ca. 5 nädalat, pingutage kõik kruvisid ja kinnitusi. See tagab ühenduste vastupidavuse ja stabiilsuse.

ES-Apriete todos los tornillos y elementos de conexión después de aproximadamente 5 semanas. Esto le garantizará la durabilidad y estabilidad de sus conexiones.

PT-Por favor, aperte todos os parafusos e elementos de ligação após aproximadamente 5 semanas. Isto garantirá a durabilidade e a estabilidade das suas ligações.



D Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.

GB Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.

FR Veuillez nettoyer uniquement avec un chiffon à poussière ou un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser de détergent abrasif.

IT Si raccomanda di pulire solo con un panno per la polvere o uno strofinaccio umido. Non utilizzare detersivi abrasivi.

NL Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmid-delen.

PL Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilzonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.

CZ Čistěte prosím jen prachovkou nebo lehce navlhčeným hadrem. Nepoužívejte drhnutí čistící prostředky.

SK Na čistenie používajte len prachovku alebo zľahka navlhčenú utierku. Nepoužívajte žiadne drhúce čistiace prostriedky.

HU Kérjük, csak portórlő kendővel vagy enyhén nedves ronggyal tisztítsa. Ne használjon dörzsztátású tisztítószert.

RO Vă rugăm să utilizați la curățare exclusiv o cârpă de șters praful sau o cârpă ușor umezită. Nu utilizați substanțe de curățat abrazive.

TR Lütfen sadece bir toz beziyle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malze-meleri kullanmayınız.

RU Для чистки используйте, пожалуйста, тряпку для пыли или слегка влажную ветошь. Неиспользовать абразивные чистящие средства.

SBR Чишћење треба обавити само крпом или благо влажним пешкиром. Немојте користити средство за чишћење рибања.

HR Čišćenje treba obaviti samo krpom ili blago navlaženim ručnikom. Ne koristite sredstva za čišćenje ribanja.

SL Čistenie by sa malo vykonávať len handričkou alebo ľahko navlhčeným uterákom. Nepoužívajte čistiacie prostriedky na drhnutie.







LT Valyti galima tik šluoste arba lengvai sudrėkintu rankšluosčiu. Nenaudokite šveičiamųjų valiklių.

LV Tīršana jāveic tikai ar drānu vai viegli samitrinātu dvieli. Neizmantojiet tīršanas līdzekļus.


EE Puhastada tohib ainult lapiga või kergelt niisutatud rätikuga. Ärge kasutage puhastusvahendeid.

ES La limpieza debe realizarse únicamente con un paño o una toalla ligeramente humedecida. No utilice productos de limpieza abrasivos.


PT A limpeza deve ser feita apenas com um pano ou toalha ligeiramente húmida.




Service · Assistenza · Dienstverlening · Serwis
 Servis · Szerviz · Сервисная служба · Сервис · Serwis · Servis




A Ø8x30 mm x44 3989	B Ø8x50 mm x2 3991	C Ø6,5x36,5 mm x36 4066	D Ø15x12 mm x36 3996	E Ø20 mm x24 136239
F 15x14x11 mm x6 4044	G Ø5x16 mm x5 4017	H Ø3,5x16 mm x18 3918	I Ø6,0x13 mm x4 3877	J x6 70313
K Ø12x42 mm x4 IN01157	L Ø35 mm , KR15 x4 68850	M L-120/96mm x3 209928	N L-350mm x1 3804	






1

A	Ø8x30 mm	C	Ø6,5x36,5 mm	
	x4 3989		x2 4066	








2

A	Ø8x30 mm	
	x4 3989	







3

A	Ø8x30 mm		
	x4		
	3989		














4

A	Ø8x30 mm		
	x4		
	3989		













5

A Ø8x30 mm x2 3989 	C Ø6,5x36,5 mm x4 4066 	J x2 70313 	G Ø5x16 mm x2 4017 	
I Ø6,0x13 mm x2 3877 	N L-350mm x1 3804 			





6

A ∅8x30 mm  x2 3989	C ∅6,5x36,5 mm  x6 4066	 
---	---	--







7

D Ø15x12 mm  x2 3996	E Ø20 mm  x2 136239	
--	---	---









8

D Ø15x12 mm  x6 3996	
--	---












9

D Ø15x12 mm  x4 3996	E Ø20 mm  x2 136239	 
--	---	--





10

A Ø8x30 mm  x1 3989	C Ø6,5x36,5 mm  x2 4066	J  x2 70313	B Ø8x50 mm  x1 3991	  
---	---	--	--	---







11

D	Ø15x12 mm		x2 3996	
----------	-----------	---	------------	---










12

A	Ø8x30 mm		x4 3989	
----------	----------	---	------------	---





13



C Ø6,5x36,5 mm x4 4066	J x2 70313	G Ø5x16 mm x2 4017	L Ø35 mm , KR15 x2 68850	
A Ø8x30 mm x1 3989	N N1 N2 L-350mm x1 3804	B Ø8x50 mm x1 3991	I Ø6,0x13 mm x2 3877	





14





15









16


F	15x14x11 mm		x6 4044	
----------	-------------	---	------------	---



17




D	Ø15x12 mm	C	Ø6,5x36,5 mm	E	Ø20 mm	
	x1 3996		x1 4066		x1 136239	







18

C
 Ø6,5x36,5 mm
 x7
 4066






19

D Ø15x12 mm  x7 3996	E Ø20 mm  x7 136239	 
--	---	---











20

C	Ø6,5x36,5 mm		
	x4		
	4066		








21

A	Ø8x30 mm	G	Ø5x16 mm
	x14		x1
	3989		4017









22

<p>D Ø15x12 mm</p>  <p>x4 3996</p>	<p>E Ø20 mm</p>  <p>x4 136239</p>	
--	---	---








23

<p>C Ø6,5x36,5 mm</p>  <p>x4 4066</p>	<p>L Ø35 mm , KR15</p>  <p>x2 68850</p>	
---	---	---








24




<p>D Ø15x12 mm x4 3996</p> 	<p>E Ø20 mm x4 136239</p> 	
---	--	---







25




<p>L Ø35 mm, KR15 x4 68850</p> 	<p>H Ø3,5x16 mm x8 3918</p> 	
---	--	---








<p>L1 68850(1)</p> 	<p>L2 68850(2)</p> 	<p>L 68850</p> 
---	--	---






26

M	L-120/96mm	H	Ø3,5x16 mm		
					
	x2 209928		x4 3918		







27





M	L-120/96mm	H	Ø3,5x16 mm	C	Ø6,5x36,5 mm		
							
	x1 209928		x2 3918		x2 4066		




28






29





30





31




32



N N1 N2 N2 N1 x1 3804	L-350mm H	Ø3,5x16 mm x4 3918	 x4 3918	
--	--------------	--------------------------	---	---






33




34



35















36



Türen einstellen (Scharniere justieren)
Adjusting the door (adjusting the hinges)
Régler les portes (ajuster les charnières)
Sistemare le porte (regolare le cerniere)
Deuren instellen (scharnieren afstellen)
Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)
Vyrovňajte dviřka (seřid'te závěsy)
Nastavenie dverí (nastavenie závesov)
Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokot)

Reglare uși (ajustare balamale)
Kapilarin ayarlanması (menteselerin seviye ayarı)
Регулировка дверей (регулировка шарнира)
Поставите врата (подесите шарке)
Postavite vrata (podesite šarke)
Nastavenie dverí (nastavenie závesov)
Sureguliuokite duris (sureguliuokite vyrius)
Pielāgojiet durvis (noregulējiet eņģes)
Reguleeri uks (reguleeri hinged)



- D** Sicherheits- und Pflegehinweise
- FR** Conseils de sécurité et d'entretien
- NL** Veiligheids- en onderhoudstips
- CZ** Tipy pro bezpečnost a údržbu
- HU** Biztonsági és karbantartási tanácsok
- TR** Güvenlik ve bakım ipuçları
- ES** Instruções de segurança e manutenção
- SRB** Савети за безбедност и одржавање
- SL** Nasveti za varnost in vzdrževanje
- LV** Drošības un apkopes padomi

- GB** Safety and maintenance tips
- IT** Consigli per la sicurezza e la manutenzione
- PL** Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji
- SK** Tipy na bezpečnosť a údržbu
- RO** Sfaturi de siguranță și întreținere
- RU** Советы по безопасности и обслуживанию
- PT** Instruções de segurança e manutenção
- HR** Savjeti za sigurnost i održavanje
- LT** Saugos ir priežiūros patarimai
- EE** Ohutus- ja hooldusnõuanded

