



|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| (D) Montageanleitung             | (GB) Assembly instructions   |
| (NL) Handleiding voor de montage | (PL) Instrukcja montażu      |
| (TR) Montaj talimatı             | (RU) Инструкция по монтажу   |
| (RO) Instrucțiunile asamblare    | (CZ) Montážní návod          |
| (IT) Istruzioni per il montaggio | (FR) Instructions de montage |
| (SK) Montážny návod              | (HU) Szerelési útmutató      |





|                                     |                                       |                                   |                                |                                |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>w16</b><br>24szt.<br><br>Ø3,5x16 | <b>ew5</b><br>48szt.<br><br>Euro 5x13 | <b>nw</b><br>16szt.<br><br>Ø10x13 | <b>zn</b><br>16szt.<br><br>Ø14 | <b>zm</b><br>12szt.<br><br>Ø17 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|




|                                |                               |                                    |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>t</b><br>12szt.<br><br>L-24 | <b>m</b><br>12szt.<br><br>Ø15 | <b>ls</b><br>18szt.<br><br>Ø7,5x30 | <b>f</b><br>4szt.<br><br>filc |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|





|                                    |                        |                        |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>k50</b><br>6szt.<br><br>Ø6,4x50 | <b>z4</b><br>1szt.<br> | <b>sd</b><br>8szt.<br> |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|





|                                  |                        |                       |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>s50</b><br>8szt.<br><br>M6x50 | <b>zz</b><br>6szt.<br> | <b>z</b><br>6szt.<br> |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------|



|                                  |                       |                       |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>s70</b><br>6szt.<br><br>M6x70 | <b>z</b><br>6szt.<br> | <b>z</b><br>6szt.<br> |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
















12 ew5 x24  




13 ls x4 s50 x8  z4 



14 **zm** x12 **f** x4 **zn** x16



15



16

