

Homeowners Guide

Framed Shower Door without Transom

K-705800, K-705802, K-705804,
K-705806, K-705808, K-705810,
K-705812, K-705814, K-705816,
K-705818, K-705820, K-705822,
K-705824, K-705826

M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)
Los números de productos seguidos de **M** corresponden a México
(Ej. K-12345**M**)
Français, page "Français-1"
Español, página "Español-1"

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

Product Identification

Model # K-_____

- ☐ Please write the exact identification number, copied from the label on the box. This information will assist our customer service representatives should you need their assistance in the future.
- ☐ Save this manual for future reference.

Care and Cleaning Instructions

For best results, keep the following in mind when caring for your KOHLER product:

- Always test your cleaning solution on an inconspicuous area before applying to the entire surface.
- Wipe surfaces clean and rinse completely with water immediately after applying cleaner. Rinse and dry any overspray that lands on nearby surfaces.
- Do not allow cleaners to soak on surfaces.
- Use a soft, dampened sponge or cloth. Never use an abrasive material such as a brush or scouring pad to clean surfaces.
- The ideal cleaning technique is to rinse thoroughly and wipe the product dry after each use.

For detailed cleaning information and products to consider, visit www.kohler.com/clean. To order Care & Cleaning information, call 1-800-456-4537.

Warranty

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

KOHLER plumbing products are warranted to be free of defects in material and workmanship for one year from date of installation.


Kohler Co. will, at its election, repair, replace or make appropriate adjustment where Kohler Co. inspection discloses any such defects occurring in normal usage within one (1) year after installation. Kohler Co. is not responsible for removal or installation costs. **Use of in-tank toilet cleaners will void the warranty.**

To obtain warranty service contact Kohler Co. either through your Dealer, Plumbing Contractor, Home Center or E-tailer, or by writing Kohler Co., Attn.: Customer Care Center, 444 Highland Drive, Kohler, WI 53044, USA, or by calling 1-800-4-KOHLER (1-800-456-4537) from within the USA and Canada, and 001-800-456-4537 from within Mexico, or visit www.kohler.com within the USA, www.ca.kohler.com from within Canada, or www.mx.kohler.com in Mexico.

IMPLIED WARRANTIES INCLUDING THAT OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE EXPRESSLY LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY. KOHLER CO. AND/OR SELLER DISCLAIM ANY LIABILITY FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states/provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, so these limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state/province to state/province.

This is Kohler Co.'s exclusive written warranty.

1128153**
Hardware Pack



**See table for parts identification.*

****Finish/color code must be specified when ordering.**

Service Parts

GLASS TEXTURES & PATTERNS					
Glass Textures  Smooth/Clear GC05					

Service Parts Table

Model Number	Header	Header Expander	Panel Assembly	Side Panel	Threshold
K-705800-L-ABV	1132330-02-ABV	1132332-02-ABV	1123636-ABV-GC05	1123573-ABV-GC05	1114619-02-ABV
K-705800-L-NX	1132330-02-NX	1132332-02-NX	1123636-NX-GC05	1123573-NX-GC05	1114619-02-NX
K-705800-L-SH	1132330-02-BDX	1132332-02-BDX	1123636-BDX-GC05	1123573-BDX-GC05	1114619-02-BDX
K-705802-L-ABV	1132330-03-ABV	1132332-03-ABV	1123636-ABV-GC05	1123574-ABV-GC05	1114619-03-ABV
K-705802-L-NX	1132330-03-NX	1132332-03-NX	1123636-NX-GC05	1123574-NX-GC05	1114619-03-NX
K-705802-L-SH	1132330-03-BDX	1132332-03-BDX	1123636-BDX-GC05	1123574-BDX-GC05	1114619-03-BDX
K-705804-L-ABV	1132330-03-ABV	1132332-03-ABV	1123637-ABV-GC05	1123574-ABV-GC05	1114619-03-ABV
K-705804-L-NX	1132330-03-NX	1132332-03-NX	1123637-NX-GC05	1123574-NX-GC05	1114619-03-NX
K-705804-L-SH	1132330-03-BDX	1132332-03-BDX	1123637-BDX-GC05	1123574-BDX-GC05	1114619-03-BDX
K-705806-L-ABV	1132330-05-ABV	1132332-05-ABV	1123637-ABV-GC05	1123575-ABV-GC05	1114619-05-ABV
K-705806-L-NX	1132330-05-NX	1132332-05-NX	1123637-NX-GC05	1123575-NX-GC05	1114619-05-NX
K-705806-L-SH	1132330-05-BDX	1132332-05-BDX	1123637-BDX-GC05	1123575-BDX-GC05	1114619-05-BDX
K-705808-L-ABV	1132330-05-ABV	1132332-05-ABV	1123638-ABV-GC05	1123575-ABV-GC05	1114619-05-ABV
K-705808-L-NX	1132330-05-NX	1132332-05-NX	1123638-NX-GC05	1123575-NX-GC05	1114619-05-NX
K-705808-L-SH	1132330-05-BDX	1132332-05-BDX	1123638-BDX-GC05	1123575-BDX-GC05	1114619-05-BDX
K-705810-L-ABV	1132330-06-ABV	1132332-06-ABV	1123638-ABV-GC05	1123576-ABV-GC05	1114619-06-ABV
K-705810-L-NX	1132330-06-NX	1132332-06-NX	1123638-NX-GC05	1123576-NX-GC05	1114619-06-NX
K-705810-L-SH	1132330-06-BDX	1132332-06-BDX	1123638-BDX-GC05	1123576-BDX-GC05	1114619-06-BDX
K-705812-L-ABV	1132330-07-ABV	1132332-07-ABV	1123638-ABV-GC05	1123577-ABV-GC05	1114619-07-ABV
K-705812-L-NX	1132330-07-NX	1132332-07-NX	1123638-NX-GC05	1123577-NX-GC05	1114619-07-NX
K-705812-L-SH	1132330-07-SH	1132332-07-SH	1123638-BDX-GC05	1123577-BDX-GC05	1114619-07-BDX

Service Parts Table (cont.)					
Model Number	Header	Header Expander	Panel Assembly	Side Panel	Threshold
K-705814-L-ABV	1132330-02-ABV	1132332-02-ABV	1123686-ABV-GC05	1123620-ABV-GC05	1114619-02-ABV
K-705814-L-NX	1132330-02-NX	1132332-02-NX	1123686-NX-GC05	1123620-NX-GC05	1114619-02-NX
K-705814-L-SH	1132330-02-BDX	1132332-02-BDX	1123686-BDX-GC05	1123620-BDX-GC05	1114619-02-BDX
K-705816-L-ABV	1132330-03-ABV	1132332-03-ABV	1123686-ABV-GC05	1123621-ABV-GC05	1114619-03-ABV
K-705816-L-NX	1132330-03-NX	1132332-03-NX	1123686-NX-GC05	1123621-NX-GC05	1114619-03-NX
K-705816-L-SH	1132330-03-BDX	1132332-03-BDX	1123686-BDX-GC05	1123621-BDX-GC05	1114619-03-BDX
K-705818-L-ABV	1132330-03-ABV	1132332-03-ABV	1123687-ABV-GC05	1123621-ABV-GC05	1114619-03-ABV
K-705818-L-NX	1132330-03-NX	1132332-03-NX	1123687-NX-GC05	1123621-NX-GC05	1114619-03-NX
K-705818-L-SH	1132330-03-BDX	1132332-03-BDX	1123687-BDX-GC05	1123621-BDX-GC05	1114619-03-BDX
K-705820-L-ABV	1132330-05-ABV	1132332-05-ABV	1123687-ABV-GC05	1123622-ABV-GC05	1114619-05-ABV
K-705820-L-NX	1132330-05-NX	1132332-05-NX	1123687-NX-GC05	1123622-NX-GC05	1114619-05-NX
K-705820-L-SH	1132330-05-BDX	1132332-05-BDX	1123687-BDX-GC05	1123622-BDX-GC05	1114619-05-BDX
K-705822-L-ABV	1132330-05-ABV	1132332-05-ABV	1123688-ABV-GC05	1123622-ABV-GC05	1114619-05-ABV
K-705822-L-NX	1132330-05-NX	1132332-05-NX	1123688-NX-GC05	1123622-NX-GC05	1114619-05-NX
K-705822-L-SH	1132330-05-BDX	1132332-05-BDX	1123688-BDX-GC05	1123622-BDX-GC05	1114619-05-BDX
K-705824-L-ABV	1132330-06-ABV	1132332-06-ABV	1123688-ABV-GC05	1123623-ABV-GC05	1114619-06-ABV
K-705824-L-NX	1132330-06-NX	1132332-06-NX	1123688-NX-GC05	1123623-NX-GC05	1114619-06-NX
K-705824-L-SH	1132330-06-BDX	1132332-06-BDX	1123688-BDX-GC05	1123623-BDX-GC05	1114619-06-BDX
K-705826-L-ABV	1132330-07-ABV	1132332-07-ABV	1123688-ABV-GC05	1123624-ABV-GC05	1114619-07-ABV
K-705826-L-NX	1132330-07-NX	1132332-07-NX	1123688-NX-GC05	1123624-NX-GC05	1114619-07-NX
K-705826-L-SH	1132330-07-BDX	1132332-07-BDX	1123688-BDX-GC05	1123624-BDX-GC05	1114619-07-BDX

Guide du Propriétaire

Porte de douche avec cadre et sans traverse

Identification du produit

N° de modèle K-_____

- ☐ Veuillez noter le numéro exact d'identification, copié de l'étiquette sur l'emballage. Cette information assistera les représentants du service clientèle en cas de besoin d'assistance future.
- ☐ Conserver ce manuel pour référence future.

Instructions d'entretien et de nettoyage

Pour de meilleurs résultats, prendre ce qui suit en considération lors de l'entretien de votre produit KOHLER:

- Toujours tester la solution de nettoyage sur une surface la moins évidente avant de l'appliquer sur la totalité de la surface.
- Essuyer les surfaces et rincer complètement avec de l'eau immédiatement après l'application du nettoyant. Rincer et sécher tout éclaboussement sur les surfaces avoisinantes.
- Ne pas laisser les nettoyeurs sur les surfaces.
- Utiliser une éponge ou un chiffon doux et humide. Ne jamais utiliser de matériau abrasif tel qu'une brosse ou une éponge à récurer pour nettoyer les surfaces.
- La technique idéale de nettoyage est de bien rincer et d'essuyer le produit après chaque usage.

Pour l'information détaillée de nettoyage et des produits à considérer, visiter www.kohler.com/clean. Pour commander des informations d'entretien et de nettoyage, composer le 1-800-456-4537.

Garantie

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Les produits de plomberie KOHLER sont garantis contre tout défaut matériel et de fabrication pendant un an, à partir de la date de l'installation.


Kohler Co. jugera à sa discrétion, de la réparation, du remplacement ou du réglage approprié et ceci après toute inspection faite par Kohler Co. de tous défauts dus à une utilisation normale et ceci pendant un (1) an à partir de la date d'installation. Kohler Co. n'est pas responsable des coûts de démontage ou d'installation. **L'utilisation de nettoyeurs à l'intérieur du réservoir annulera la garantie.**

Pour obtenir un service-garantie, contacter Kohler Co. par l'intermédiaire de votre vendeur, plombier, centre de rénovation, ou revendeur sur Internet ou en écrivant à Kohler Co. à l'attention de: Customer Care Center, 444 Highland Drive, Kohler, WI 53044, États-Unis, ou appeler le 1-800-4-KOHLER (1-800-456-4537) des États-Unis et du Canada, et le 001-800-456-4537 du Mexique, ou consulter le site www.kohler.com aux États-Unis, www.ca.kohler.com au Canada ou www.mx.kohler.com au Mexique.

LA DURÉE DES GARANTIES TACITES, Y COMPRIS CELLES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE À UN EMPLOI PARTICULIER, SE LIMITE EXPRESSÉMENT À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. KOHLER CO. ET/OU LE REVENDEUR DÉCLINENT TOUTE RESPONSABILITÉ CONTRE LES DOMMAGES PARTICULIERS, IMPRÉVUS OU DE CIRCONSTANCE. Certains états/provinces ne permettent pas la limitation sur la durée de la garantie implicite, ou l'exclusion ou la limitation de dommages spéciaux, accessoires ou indirects, et, par conséquent, ces limitations et exclusions pourraient ne pas s'appliquer dans votre cas. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état/province à l'autre.

Ceci constitue la garantie écrite exclusive de Kohler Co.

1128153**
Paquet de boulonnerie



**Voir le tableau pour l'identification des pièces.*

****Vous devez spécifier les codes de la finition et/ou de la couleur quand vous passez votre commande.**

Pièces de rechange

TEXTURES VERRE & MOTIFS

Textures verre



Lisse/clair
G05

Tableau de pièces de rechange

Numéro du modèle	Linéau	Extenseur de linéau	Ensemble de panneau	Panneau latéral	Seuil
K-705800-L-ABV	1132330-02-ABV	1132332-02-ABV	1123636-ABV-GC05	1123573-ABV-GC05	1114619-02-ABV
K-705800-L-NX	1132330-02-NX	1132332-02-NX	1123636-NX-GC05	1123573-NX-GC05	1114619-02-NX
K-705800-L-SH	1132330-02-BDX	1132332-02-BDX	1123636-BDX-GC05	1123573-BDX-GC05	1114619-02-BDX
K-705802-L-ABV	1132330-03-ABV	1132332-03-ABV	1123636-ABV-GC05	1123574-ABV-GC05	1114619-03-ABV
K-705802-L-NX	1132330-03-NX	1132332-03-NX	1123636-NX-GC05	1123574-NX-GC05	1114619-03-NX
K-705802-L-SH	1132330-03-BDX	1132332-03-BDX	1123636-BDX-GC05	1123574-BDX-GC05	1114619-03-BDX
K-705804-L-ABV	1132330-03-ABV	1132332-03-ABV	1123637-ABV-GC05	1123574-ABV-GC05	1114619-03-ABV
K-705804-L-NX	1132330-03-NX	1132332-03-NX	1123637-NX-GC05	1123574-NX-GC05	1114619-03-NX
K-705804-L-SH	1132330-03-BDX	1132332-03-BDX	1123637-BDX-GC05	1123574-BDX-GC05	1114619-03-BDX
K-705806-L-ABV	1132330-05-ABV	1132332-05-ABV	1123637-ABV-GC05	1123575-ABV-GC05	1114619-05-ABV
K-705806-L-NX	1132330-05-NX	1132332-05-NX	1123637-NX-GC05	1123575-NX-GC05	1114619-05-NX
K-705806-L-SH	1132330-05-BDX	1132332-05-BDX	1123637-BDX-GC05	1123575-BDX-GC05	1114619-05-BDX
K-705808-L-ABV	1132330-05-ABV	1132332-05-ABV	1123638-ABV-GC05	1123575-ABV-GC05	1114619-05-ABV
K-705808-L-NX	1132330-05-NX	1132332-05-NX	1123638-NX-GC05	1123575-NX-GC05	1114619-05-NX
K-705808-L-SH	1132330-05-BDX	1132332-05-BDX	1123638-BDX-GC05	1123575-BDX-GC05	1114619-05-BDX
K-705810-L-ABV	1132330-06-ABV	1132332-06-ABV	1123638-ABV-GC05	1123576-ABV-GC05	1114619-06-ABV
K-705810-L-NX	1132330-06-NX	1132332-06-NX	1123638-NX-GC05	1123576-NX-GC05	1114619-06-NX
K-705810-L-SH	1132330-06-BDX	1132332-06-BDX	1123638-BDX-GC05	1123576-BDX-GC05	1114619-06-BDX
K-705812-L-ABV	1132330-07-ABV	1132332-07-ABV	1123638-ABV-GC05	1123577-ABV-GC05	1114619-07-ABV
K-705812-L-NX	1132330-07-NX	1132332-07-NX	1123638-NX-GC05	1123577-NX-GC05	1114619-07-NX
K-705812-L-SH	1132330-07-SH	1132332-07-SH	1123638-BDX-GC05	1123577-BDX-GC05	1114619-07-BDX

Tableau de pièces de rechange (cont.)					
Numéro du modèle	Linteau	Extenseur de linteau	Ensemble de panneau	Panneau latéral	Seuil
K-705814-L-ABV	1132330-02-ABV	1132332-02-ABV	1123686-ABV-GC05	1123620-ABV-GC05	1114619-02-ABV
K-705814-L-NX	1132330-02-NX	1132332-02-NX	1123686-NX-GC05	1123620-NX-GC05	1114619-02-NX
K-705814-L-SH	1132330-02-BDX	1132332-02-BDX	1123686-BDX-GC05	1123620-BDX-GC05	1114619-02-BDX
K-705816-L-ABV	1132330-03-ABV	1132332-03-ABV	1123686-ABV-GC05	1123621-ABV-GC05	1114619-03-ABV
K-705816-L-NX	1132330-03-NX	1132332-03-NX	1123686-NX-GC05	1123621-NX-GC05	1114619-03-NX
K-705816-L-SH	1132330-03-BDX	1132332-03-BDX	1123686-BDX-GC05	1123621-BDX-GC05	1114619-03-BDX
K-705818-L-ABV	1132330-03-ABV	1132332-03-ABV	1123687-ABV-GC05	1123621-ABV-GC05	1114619-03-ABV
K-705818-L-NX	1132330-03-NX	1132332-03-NX	1123687-NX-GC05	1123621-NX-GC05	1114619-03-NX
K-705818-L-SH	1132330-03-BDX	1132332-03-BDX	1123687-BDX-GC05	1123621-BDX-GC05	1114619-03-BDX
K-705820-L-ABV	1132330-05-ABV	1132332-05-ABV	1123687-ABV-GC05	1123622-ABV-GC05	1114619-05-ABV
K-705820-L-NX	1132330-05-NX	1132332-05-NX	1123687-NX-GC05	1123622-NX-GC05	1114619-05-NX
K-705820-L-SH	1132330-05-BDX	1132332-05-BDX	1123687-BDX-GC05	1123622-BDX-GC05	1114619-05-BDX
K-705822-L-ABV	1132330-05-ABV	1132332-05-ABV	1123688-ABV-GC05	1123622-ABV-GC05	1114619-05-ABV
K-705822-L-NX	1132330-05-NX	1132332-05-NX	1123688-NX-GC05	1123622-NX-GC05	1114619-05-NX
K-705822-L-SH	1132330-05-BDX	1132332-05-BDX	1123686-BDX-GC05	1123622-BDX-GC05	1114619-05-BDX
K-705824-L-ABV	1132330-06-ABV	1132332-06-ABV	1123688-ABV-GC05	1123623-ABV-GC05	1114619-06-ABV
K-705824-L-NX	1132330-06-NX	1132332-06-NX	1123688-NX-GC05	1123623-NX-GC05	1114619-06-NX
K-705824-L-SH	1132330-06-BDX	1132332-06-BDX	1123686-BDX-GC05	1123623-BDX-GC05	1114619-06-BDX
K-705826-L-ABV	1132330-07-ABV	1132332-07-ABV	1123688-ABV-GC05	1123624-ABV-GC05	1114619-07-ABV
K-705826-L-NX	1132330-07-NX	1132332-07-NX	1123688-NX-GC05	1123624-NX-GC05	1114619-07-NX
K-705826-L-SH	1132330-07-BDX	1132332-07-BDX	1123686-BDX-GC05	1123624-BDX-GC05	1114619-07-BDX

Guía del usuario

Puerta de ducha con marco sin claraboya

Identificación del producto

Modelo #K-_____

- ☐ Escriba el número de identificación exacto, copiado de la etiqueta de la caja. Esta información ayudará a nuestros representantes de servicio al cliente, en caso de que usted necesitara ayuda en el futuro.
- ☐ Guarde este manual para referencia futura.

Instrucciones de cuidado y limpieza

Para obtener los mejores resultados, tenga presente lo siguiente al limpiar su producto KOHLER:

- Siempre pruebe la solución de limpieza en un área oculta antes de aplicarla a toda la superficie.
- Limpie con un trapo las superficies y enjuague completa e inmediatamente con agua después de aplicar el limpiador. Enjuague y seque las superficies cercanas que se hayan rociado.
- No deje por tiempo prolongado los limpiadores en las superficies.
- Utilice una esponja o trapo suave y húmedo. Para limpiar las superficies nunca utilice materiales abrasivos como cepillos o estropajos de tallar.
- La técnica ideal de limpieza es enjuagar completamente y secar el producto con un trapo después de cada uso.

Para obtener información detallada de limpieza y los limpiadores a considerar, visite www.kohler.com/clean. Para solicitar información sobre el cuidado y la limpieza, llame al 1-800-456-4537.

Garantía

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Se garantiza que los productos de plomería KOHLER están libres de defectos de material y mano de obra por un año a partir de la fecha de instalación.


Kohler Co., a su criterio, reparará, reemplazará o realizará los ajustes pertinentes en los casos en que la inspección realizada por Kohler Co. determine que dichos defectos ocurrieron durante el uso normal en el transcurso de un (1) año a partir de la fecha de la instalación. Kohler Co. no se hace responsable de los gastos de desinstalación o instalación. **El uso de limpiadores de inodoro que se colocan dentro del tanque anulará la garantía.**

Para obtener el servicio de garantía, comuníquese con Kohler Co. a través de su distribuidor, contratista de plomería o distribuidor a través de Internet, o escriba directamente a: Kohler Co., Attn.: Customer Care Center, 444 Highland Drive, Kohler, WI 53044, U.S.A. o llame al 1-800-4-KOHLER (1-800-456-4537) desde los Estados Unidos y Canadá, o al 001-800-456-4537 desde México, o visite www.kohler.com desde los Estados Unidos, www.ca.kohler.com desde Canadá, o www.mx.kohler.com en México.

TODA GARANTÍA IMPLÍCITA INCLUYENDO LAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD DEL PRODUCTO PARA UN USO DETERMINADO, SE LIMITA EXPRESAMENTE A LA DURACIÓN DE LA PRESENTE GARANTÍA. KOHLER CO. Y/O EL VENDEDOR POR MEDIO DE LA PRESENTE DESCARGAN TODA RESPONSABILIDAD POR CONCEPTO DE DAÑOS PARTICULARES, INCIDENTALES O INDIRECTOS. Algunos estados/provincias no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita o a la exclusión o limitación de daños particulares, incidentales o indirectos, por lo que estas limitaciones y exclusiones pueden no aplicar a su caso. Esta garantía le otorga ciertos derechos legales específicos. Además, usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado y provincia a provincia.

El presente documento constituye la garantía exclusiva por escrito de Kohler Co.

1128153**
Paquete de herraies



**Vea la tabla para identificar las piezas.*

****Se debe especificar el código del acabado/color con el pedido.**

Piezas de repuesto

TEXTURAS Y DISEÑOS DEL VIDRIO

Texturas del vidrio



Liso/transparente
G05

Tabla de piezas de repuesto

Número de modelo	Dintel	Expansor del dintel	Montaje de paneles	Panel lateral	Umbral
K-705800-L-ABV	1132330-02-ABV	1132332-02-ABV	1123636-ABV-GC05	1123573-ABV-GC05	1114619-02-ABV
K-705800-L-NX	1132330-02-NX	1132332-02-NX	1123636-NX-GC05	1123573-NX-GC05	1114619-02-NX
K-705800-L-SH	1132330-02-BDX	1132332-02-BDX	1123636-BDX-GC05	1123573-BDX-GC05	1114619-02-BDX
K-705802-L-ABV	1132330-03-ABV	1132332-03-ABV	1123636-ABV-GC05	1123574-ABV-GC05	1114619-03-ABV
K-705802-L-NX	1132330-03-NX	1132332-03-NX	1123636-NX-GC05	1123574-NX-GC05	1114619-03-NX
K-705802-L-SH	1132330-03-BDX	1132332-03-BDX	1123636-BDX-GC05	1123574-BDX-GC05	1114619-03-BDX
K-705804-L-ABV	1132330-03-ABV	1132332-03-ABV	1123637-ABV-GC05	1123574-ABV-GC05	1114619-03-ABV
K-705804-L-NX	1132330-03-NX	1132332-03-NX	1123637-NX-GC05	1123574-NX-GC05	1114619-03-NX
K-705804-L-SH	1132330-03-BDX	1132332-03-BDX	1123637-BDX-GC05	1123574-BDX-GC05	1114619-03-BDX
K-705806-L-ABV	1132330-05-ABV	1132332-05-ABV	1123637-ABV-GC05	1123575-ABV-GC05	1114619-05-ABV
K-705806-L-NX	1132330-05-NX	1132332-05-NX	1123637-NX-GC05	1123575-NX-GC05	1114619-05-NX
K-705806-L-SH	1132330-05-BDX	1132332-05-BDX	1123637-BDX-GC05	1123575-BDX-GC05	1114619-05-BDX
K-705808-L-ABV	1132330-05-ABV	1132332-05-ABV	1123638-ABV-GC05	1123575-ABV-GC05	1114619-05-ABV
K-705808-L-NX	1132330-05-NX	1132332-05-NX	1123638-NX-GC05	1123575-NX-GC05	1114619-05-NX
K-705808-L-SH	1132330-05-BDX	1132332-05-BDX	1123638-BDX-GC05	1123575-BDX-GC05	1114619-05-BDX
K-705810-L-ABV	1132330-06-ABV	1132332-06-ABV	1123638-ABV-GC05	1123576-ABV-GC05	1114619-06-ABV
K-705810-L-NX	1132330-06-NX	1132332-06-NX	1123638-NX-GC05	1123576-NX-GC05	1114619-06-NX
K-705810-L-SH	1132330-06-BDX	1132332-06-BDX	1123638-BDX-GC05	1123576-BDX-GC05	1114619-06-BDX
K-705812-L-ABV	1132330-07-ABV	1132332-07-ABV	1123638-ABV-GC05	1123577-ABV-GC05	1114619-07-ABV
K-705812-L-NX	1132330-07-NX	1132332-07-NX	1123638-NX-GC05	1123577-NX-GC05	1114619-07-NX
K-705812-L-SH	1132330-07-SH	1132332-07-SH	1123638-BDX-GC05	1123577-BDX-GC05	1114619-07-BDX

Tabla de piezas de repuesto (cont.)					
Número de modelo	Dintel	Expansor del dintel	Montaje de paneles	Panel lateral	Umbral
K-705814-L-ABV	1132330-02-ABV	1132332-02-ABV	1123686-ABV-GC05	1123620-ABV-GC05	1114619-02-ABV
K-705814-L-NX	1132330-02-NX	1132332-02-NX	1123686-NX-GC05	1123620-NX-GC05	1114619-02-NX
K-705814-L-SH	1132330-02-BDX	1132332-02-BDX	1123686-BDX-GC05	1123620-BDX-GC05	1114619-02-BDX
K-705816-L-ABV	1132330-03-ABV	1132332-03-ABV	1123686-ABV-GC05	1123621-ABV-GC05	1114619-03-ABV
K-705816-L-NX	1132330-03-NX	1132332-03-NX	1123686-NX-GC05	1123621-NX-GC05	1114619-03-NX
K-705816-L-SH	1132330-03-BDX	1132332-03-BDX	1123686-BDX-GC05	1123621-BDX-GC05	1114619-03-BDX
K-705818-L-ABV	1132330-03-ABV	1132332-03-ABV	1123687-ABV-GC05	1123621-ABV-GC05	1114619-03-ABV
K-705818-L-NX	1132330-03-NX	1132332-03-NX	1123687-NX-GC05	1123621-NX-GC05	1114619-03-NX
K-705818-L-SH	1132330-03-BDX	1132332-03-BDX	1123687-BDX-GC05	1123621-BDX-GC05	1114619-03-BDX
K-705820-L-ABV	1132330-05-ABV	1132332-05-ABV	1123687-ABV-GC05	1123622-ABV-GC05	1114619-05-ABV
K-705820-L-NX	1132330-05-NX	1132332-05-NX	1123687-NX-GC05	1123622-NX-GC05	1114619-05-NX
K-705820-L-SH	1132330-05-BDX	1132332-05-BDX	1123687-BDX-GC05	1123622-BDX-GC05	1114619-05-BDX
K-705822-L-ABV	1132330-05-ABV	1132332-05-ABV	1123688-ABV-GC05	1123622-ABV-GC05	1114619-05-ABV
K-705822-L-NX	1132330-05-NX	1132332-05-NX	1123688-NX-GC05	1123622-NX-GC05	1114619-05-NX
K-705822-L-SH	1132330-05-BDX	1132332-05-BDX	1123688-BDX-GC05	1123622-BDX-GC05	1114619-05-BDX
K-705824-L-ABV	1132330-06-ABV	1132332-06-ABV	1123688-ABV-GC05	1123623-ABV-GC05	1114619-06-ABV
K-705824-L-NX	1132330-06-NX	1132332-06-NX	1123688-NX-GC05	1123623-NX-GC05	1114619-06-NX
K-705824-L-SH	1132330-06-BDX	1132332-06-BDX	1123688-BDX-GC05	1123623-BDX-GC05	1114619-06-BDX
K-705826-L-ABV	1132330-07-ABV	1132332-07-ABV	1123688-ABV-GC05	1123624-ABV-GC05	1114619-07-ABV
K-705826-L-NX	1132330-07-NX	1132332-07-NX	1123688-NX-GC05	1123624-NX-GC05	1114619-07-NX
K-705826-L-SH	1132330-07-BDX	1132332-07-BDX	1123688-BDX-GC05	1123624-BDX-GC05	1114619-07-BDX

USA/Canada: 1-800-4KOHLER

México: 001-800-456-4537

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER®**

©2010 Kohler Co.

1144162-5-A