

**EN\_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**

**FR\_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION  
ULTÉRIEURE.**

**ES\_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**

**PT\_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.**

**DE\_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**

**IT\_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E  
LEggerlo ATTENTAMENTE.**

## PARTS


① x01



② x04



③ x01



## HARDWARE

A x08

M8  
+1(spare)

B x08

M8  
+1(spare)

C x08

M8  
+1(spare)

D x08

M8  
+1(spare)

E x08

M8  
+1(spare)

④ x01



⑤ x01



**EN**\_Do not confuse similar screws.Do not tighten bolts fully until all parts are connected!  
**FR**\_Ne pas confondre des vis similaires.Ne serrez pas les boulons à fond tant que toutes les pièces ne sont pas connectées!




**ES**\_No confunda tornillos similares.No apriete los tornillos completamente hasta que todas las partes están conectadas!

**PT**\_Não confundir parafusos semelhantes. Não apertar completamente os parafusos até que todas as peças estejam encaixadas!

**DE**\_Verwechseln Sie ähnliche Schrauben nicht.Ziehen Sie die Schrauben erst fest an, wenn alle Teile verbunden sind!

**IT**\_Non confondere le viti simili.non serrare completamente i bulloni fino a tutte le parti non sono ancora collegate!

## NOTE



**A** x04  
M8




**B** x04  
M8



**C** x04  
M8



**E** x04  
M8



A



B



C



E

**A** x04  
M8




**B** x04  
M8



**C** x04  
M8




**E** x04  
M8



E

**D** x08  
M8



D