

CEDAR CHEST
COFFRE EN CÈDRE
BAÚL DE CEDRO








We are here to help!
Before you return it - contact us.

Nous sommes là pour vous aider!
Avant de retourner le produit, veuillez communiquer avec nous.


¡Estamos aquí para ayudarle!
Antes de regresar el producto, comuníquese con nosotros.

HARDWARE LIST


			
H1 x 02 (3"L)	H2 x 12 (Ø3.5x5/8")	H3 x 01	H4 x 01
			
H5 x 08 (Ø4x5/8")	H6 x 08 (Ø1/4"x50mm)	H7 x 08 (Ø1/4"xL11mm)	H8 x 08 (Ø1/4"x30mm)
			
H9 x 16 (Ø8x30mm)	H10 x 01		


PART LIST

PARTS	DESCRIPTION	QTY
A	TOP PANEL	01
B	FRONT FRAME	01
C	SIDE PANEL	02
D	BACK PANEL	01
E	BOTTOM FRAME	01
F	LEGS	04




STEP 1
ÉTAPE 1
PASO 1




H8		08
H9		08
H10		01

STEP 2
ÉTAPE 2
PASO 2




H6		08
H7		08
H9		08
H10		01

STEP 3
ÉTAPE 3
PASO 3




STEP 4
ÉTAPE 4
PASO 4



H1		02
H2		12

STEP 5
ÉTAPE 5
PASO 5



H3		01
H4		01
H5		08

LIMITED WARRANTY
GARANTIE LIMITÉE
GARANTÍA LIMITADA

MADE IN VIETNAM
FABRIQUÉ AU VIETNAM
HECHO EN VIETNAM

IF MORE THAN ONE MODEL NUMBER IS LISTED ABOVE, PLEASE
SPECIFY THE EXACT MODEL NUMBER OF YOUR ITEM IN THE
SPACE PROVIDED BELOW.

- ☐ Endommagée ou égratignée, craquelée, brisée, écrasée, etc.
- ☐ Défaillance mécanique, coulisses de tiroir, mécanismes de pivotement, retenue de couvercle, etc.
- ☐ Pièces manquantes
- ☐ Surface non finie
- ☐ Mauvaise couleur
- ☐ Autre

- ☐ Pieza dañada o rayada, agrietada, rota, aplastada, etc.
- ☐ Fallo mecánico, rieles de cajón, mecanismos de orientación, tapa, etc.
- ☐ Faltan piezas Superficie
- ☐ no acabada Color
- ☐ equivocado Otros
- ☐

SI SE INDICA MÁS DE UN NÚMERO DE MODELO ARRIBA, FAVOR DE PRECISAR EL NÚMERO DE MODELO DE SU ARTÍCULO EN EL ESPACIO MÁS ABAJO.

[illegible]