




Przednia część płyty - brak okleiny PCV.
The front part of the board - lack veneer PCV.



20	28	1	100-110
4	4	64	2
1	8	12	8
4			

Przednia część płyty - okelina PCV.
The front part of the board - veneer PCV.



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 zmierz przekątną

